



# ÉTUDE

### **TOYOTA YARIS**

 $(03/2003 \rightarrow \text{Fin de fabrication})$ 

L'étude présentée dans les pages qui suivent a été réalisée grâce au concours des Services Techniques et des Relations Presse de **Toyota** que nous remercions ici de leur aimable collaboration.



#### Cette étude comprend :

- Les caractéristiques, cotes de tolérance et couples de serrage, les méthodes de réparation mécanique, électrique et carrosserie.
- Une table analytique, en fin de revue, permet de retrouver, sans difficulté, les différents chapitres traités.
- Une fiche Mémento (barème de temps mécanique et carrosserie) est encartée en fin de revue.

La présente Étude traite de la Toyota Yaris à moteur 1.0, 1.3 essence et 1.4 Diesel depuis le restylage de mars 2003 jusqu'à son remplacement fin 2005.

La Toyota "Yaris" est commercialisée depuis avril 1999. Un restylage apparaît en mars 2003 et quelques évolutions sont à constater avec des boucliers, des feux et une calandre modifiés. Les performances des moteurs essence évoluent et sont désormais compatibles aux normes de pollution "EURO 4".

#### Motorisations

Trois moteurs essence et un moteur Diesel équipent la "Yaris". Il s'agit du moteur 65 VVT-i, 85 VVT-i et 105 VVT-i développant respectivement 65, 87 et 105 ch.

Ce sont des moteurs 16 soupapes (commandées par deux arbres à cames en tête entraînés par une chaîne) à distribution variable. Un dispositif (VVT-i) électro-hydraulique, piloté par la gestion moteur, commande l'arbre à cames d'admission sur une plage de 60°. L'injection est de type multipoint, indirecte et séquentielle phasée, commandée par un calculateur gérant simultanément l'allumage. La gestion moteur fait appel à un allumage direct avec des bobines "crayon" enfichées directement sur les bougies.

Le moteur Diesel 75 D-4D développe 75 ch. C'est un moteur à 8 soupapes avec un simple arbre à cames en tête entraîné par

une chaîne. Il est alimenté par un système d'injection directe de type "Common Rail" avec une commande électronique de la pompe d'injection et suralimenté par un turbocompresseur. L'air d'admission est refroidi par un échangeur thermique air/air.

#### Boîte de vitesses

Les moteurs essence disposent de trois types de boîte de vitesses alors que la motorisation Diesel est équipée d'une boîte manuelle classique à 5 rapports. Le moteur 65 VVT-i est accouplé soit à une boîte de vitesses manuelle du type C551 soit à une boîte de vitesses manuelle robotisée appelée "MMT" (Transmission Manuelle à Mode Multiple) du type C551A. Cette boîte de vitesses possède la même base que celle de la C551 mais l'embrayage et la commande des vitesses sont pilotés par des moteurs électriques en mode de passage manuel ou automatique.

Le moteur 85 VVT-i peut être accouplé, soit à une boîte de vitesses mécanique, soit à une boîte de vitesses automatique à 4 rapports.

Les moteurs 105 VVT-i et le moteur 75 D-4D sont quant à eux équipés d'une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports.

#### Liaisons au sol

À l'avant, on trouve un Mac Pherson triangulé à la base. Le train avant est muni d'une barre stabilisatrice. L'arrière est suspendu sur un essieu de torsion avec ressorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques séparés, une barre stabilisatrice est intégrée dans le corps d'essieu.

#### Sécurité

Le freinage est confié à des disques ventilés à l'avant et des tambours à l'arrière sauf pour le modèle 105 VVT-i qui possède des disques pleins à l'arrière. L'ABS avec le système de répartition du freinage "EBD" et la direction assistée électrique sont de série sur tous les modèles.

La Toyota "Yaris" est équipée du système airbag comprenant un airbag frontal conducteur, un airbag frontal passager, deux airbags latéraux et deux prétensionneurs de ceinture.

#### Multiplexage

La "Yaris" est faiblement multiplexée. Elle utilise le système de communication CAN comme moyen de communication entre le calculateur ABS, le capteur d'angle de braquage et la prise diagnostique.

#### **Finitions**

On trouve les trois principales finitions: Linea Terra pour les versions 65 VVT-i et 75 D-4D, Linea Luna pour les versions 65 VVT-i, 85 VVT-i et 75 D-4D et Linea Sol pour les versions 85 VVT-i et 75 D-4D.

## INDEX ANALYTIQUE

Pag GÉNÉRALITÉS	e Suspensions - trains :		
	- Caractéristiques		92
- Étude1	- Couples de serrage		92
- Présentation2	- Méthodes de réparation		92
Moteurs 65 et 85 VVT-i :	Géométrie des trains :		
- Caractéristiques6	- Caractéristiques		97
- Ingrédients20	- Couples de serrage		<mark>97</mark>
- Couples de serrage21	- Méthodes de réparation		<mark>98</mark>
- Schémas électriques21			
- Méthodes de réparation :	Direction:		
• chaîne de distribution32			
• jeu aux soupapes34	- Caractéristiques		<mark>99</mark>
• courroie d'accessoires	- Couples de serrage et Schém	as électriques	100
• lubrification	- Méthodes de réparation		101
• refroidissement	1		
• alimentation - gestion moteur	Freins :		
• culasse 40			
• groupe motopropulseur	- Caractéristiques		104
Stoope motopropulation	- Ingrédients et Couples de serrage		
Moteur 75D-4D :	- Schémas électriques		
	- Méthodes de réparation		106
- Caractéristiques	retirodes de reparation		
- Ingrédients	Chauffage - climatisation :		
- Couples de serrage	chauliuse chimatisation.		
- Schémas électriques	- Caractéristiques	- Caractéristiques	
- Méthodes de réparation :	- Ingrédients et Couples de ser	ന്ദേദ	113
• jeu aux soupapes57		- Schémas électriques	
• courroie de distribution	- Méthodes de réparation	•••••	119
• courroie d'accessoires	- Methodes de reparation	•••••	110
• lubrification	Airbags et prétensionneurs :		
• refroidissement	An bags et pretensionneurs.		
• alimentation en combustible 62	- Caractéristiques		122
• suralimentation	- Couples de serrage et Schém	as álastriques	122
• culasse	- Méthodes de réparation		
	- Methodes de reparation	•••••	123
• groupe motopropulseur	ÉQUIPEMEN	T ÉLECTRIQUE	
Embrayage :	C		100
	- Caractéristiques		
- Caractéristiques	- Schémas électriques Méthodes de réparation.		
- Ingrédients et Couples de serrage	- Methodes de reparation	•••••	142
- Méthodes de réparation	CADD	OSSERIE	
Boîte de vitesses type C551 et C551A :			
	- Composition de la carrosserie		
- Caractéristiques	- Éléments amovibles - Sellerie		146
- Ingrédients et Couples de serrage79	- Éléments soudés		
- Schémas électriques79	- Contrôle de la carrosserie		169
- Méthodes de réparation82			
Boîte de vitesses type C153 et C154 :	SOCIÉTÉ D'ÉDITION	Publicité :	
	DE L'EXPERTISE AUTOMOBILE ET	ETAI - Service Publicité	
- Caractéristiques86	MATÉRIEL INDUSTRIEL	20 rue de la saussière	
- Ingrédients et Couples de serrage86	20 11 2	92641 Boulogne-Billancourt	PRESSE
- Méthodes de réparation87	20 rue de la saussière	Cedex Directrice: France Briand	
•	92641 Boulogne-Billancourt Cedex Tél: 01 70 39 92 40	Directice : France Briand	2004
Transmissions:	Fax: 01 70 39 92 68		
	www.lexpert-auto.com	Rédacteur en chef:	

**David Caillaud** 

Maquette : Florence Doucet

Ont collaboré à ce numéro :

L'impression est assurée par :

Imprimerie ST PAUL 38 boulevard Raymond Poincaré

55 000 Bar-le-duc

Michel Nachin, Daniel Cabete

S.A. au capital de 100 000 euros R.C. Paris 682 003 694 B

Directeur de la publication :

© L'Expert Automobile / Droits réservés. Toute reproduction, même partielle,

Siret 682 3003 694 00016 Code APE 221 E

est interdite.

Christophe CZAJKA

- Méthodes de réparation .....90