

BASE AFFECTATION PRODUITS PAR RAPPORT AUX VEHICULES<http://reparationinjecteur.fr>

(En cours d'amélioration)

17/04/2015

Attention : Vérifier sur la pompe la correspondance avec le numéro proposé

CITROEN

Si le clic n'abouti pas contactez nous

Type	Modele c	Litres	KW	Année-		moteur	Marché	Pompe neuve	Pompe E/S	Injecteur Pilote	Injecteur Neuf	Injecteur E/S	Injecteur Réparé
CITROEN													
AX 1.4 Diesel		1.4	37 - 39	08/1991 -	12/1997	K9Y			0460484016				
AX 1.4 Diesel		1.4	39	09/1988 -	06/1992	K9A			0460484016				
AX 1.5 Diesel		1.5	40 - 41	08/1994 -	12/1997	VJY							
AX 1.5 Diesel		1.5	42 - 43	08/1994 -	12/1997	VJZ							
BX 17 Diesel	X56	1.8	44	07/1985 -	09/1993	161A			0460484010				
BX 17 Diesel Turbo	X56	1.8	66	02/1988 -	12/1994	AJZ			0460484038				
BX 17 Diesel Turbo	X56	1.8	66	03/1988 -	12/1994	A8A			0460484019				
BX 19 Diesel	X56	1.9	47	09/1983 -	12/1987		162						
BX 19 Diesel	X56	1.9	47	01/1989 -	12/1994	DJZ							
BX 19 Diesel	X56	1.9	51	03/1987 -	12/1994	D9B			0460484054				
Berlingo 1.6 HDi	B9	1.6	55	05/2008 -	11/2011	9HT			0445010102			0445110311	0445110311 ERP
Berlingo 1.6 HDi	B9	1.6	55 - 66	05/2008 -	11/2011	9HX			0445010102			0445110311	0445110311 ERP
Berlingo 1.6 HDi	B9	1.6	55	08/2010 -		9HN							
Berlingo 1.6 HDi	B9	1.6	55	06/2011 -		9HK							
Berlingo 1.6 HDi	B9	1.6	66	10/2008 -	11/2011	9HV			0445010102			0445110281	0445110281 ERP
Berlingo 1.6 HDi	B9	1.6	66	10/2009 -	11/2011	9HS			0445010102			0445110281	0445110281 ERP
Berlingo 1.6 HDi	B9	1.6	66	07/2010 -		9HF							
Berlingo 1.6 HDi	B9	1.6	68	10/2010 -		9HP							
Berlingo 1.6 HDi	B9	1.6	68	06/2011 -		9HJ							
Berlingo 1.6 HDi	B9	1.6	80	05/2008 -	11/2011	9HZ			0445010102			0445110281	0445110281 ERP
Berlingo 1.6 HDi	B9	1.6	82	03/2010 -		9H...							
Berlingo 1.6 HDi	B9	1.6	84	03/2012 -		9HL							
Berlingo 1.6 HDi	M59	1.6	55	07/2005 -	04/2008	9HW		0445010102 NEW	0445010102				
Berlingo 1.6 HDi	M59	1.6	66	09/2005 -	04/2008	9HX		0445010102 NEW	0445010102				
Berlingo 1.8 Diesel	M49	1.8	43 - 44	07/1996 -	11/2002	A9A-161A							
Berlingo 1.9 D		1.9	51	10/1999 -		DW8	AM, AS						
Berlingo 1.9 Diesel	M49	1.9	50 - 51	07/1996 -	11/2002	D9B							
Berlingo 1.9 Diesel	M49	1.9	50 - 51	07/1996 -	11/2002	DJY			0460484109				
Berlingo 1.9 Diesel	M49	1.9	52	07/1998 -	11/2002	WJC/WJZ							
Berlingo 1.9 Diesel	M49	1.9	52	09/2000 -	11/2002	WJY							
Berlingo 1.9 Diesel	M59	1.9	52	11/2002 -	04/2008	WJY							
Berlingo 2.0 HDI		2	66	10/2000 -		DW10TD	AM, AS					0445110044	0445110044 ERP
Berlingo 2.0 HDI	M49	2	66	12/1999 -	11/2002 -	RHY			0445010046			0445110008	0445110008 ERP
Berlingo 2.0 HDI	M59	2	66	11/2002 -	04/2008	RHY							
C 15 1.8 Diesel		1.8	44	07/1986 -	05/2000	161A			0460484010				
C 15 1.9 Diesel		1.9	44 - 52	06/2000 -	12/2005	WJX							
C 25 1.9 Diesel		1.9	51	07/1987 -	03/1994	D9B							
C 25 1.9 Diesel Turb		1.9	60	04/1992 -	03/1994								
C 25 2.5 Diesel		2.5	54 - 55	07/1981 -	03/1994	CRD93L							
C 25 2.5 Diesel Turb		2.5	70	08/1987 -	03/1994	CRD93LS							
C 32 2.2 Diesel		2.2	45	09/1973 -	12/1979	CRD90							

BASE AFFECTATION PRODUITS PAR RAPPORT AUX VEHICULES<http://reparationinjecteur.fr>

(En cours d'amélioration)

17/04/2015

Attention : Vérifier sur la pompe la correspondance avec le numéro proposé

CITROEN

Si le clic n'abouti pas contactez nous

Type	Modele c	Litres	KW	Année-		moteur	Marché	Pompe neuve	Pompe E/S	Injecteur Pilote	Injecteur Neuf	Injecteur E/S	Injecteur Réparé
C 35 2.2 Diesel		2.2	45	11/1973 -	12/1979	CRD90							
C 35 2.5 Diesel		2.5	50	01/1980 -	12/1992	CRD93B							
C 45 2.5 Diesel		2.5	50	06/1982 -	12/1992	CRD93B							
C-Crosser 2.2 HDi 4x	I4	2.2	115	09/2007 -		4HN		0445010139 NEW	0445010139				
C-Crosser 2.2 HDi 4x	I4	2.2	115	06/2010 -		4HK		0445010139 NEW	0445010139				
C-Elysee 1.6 HDi		1.6	68	09/2012 -		9HJ							
C-Elysee 1.6 HDi		1.6	68	09/2012 -		9HP							
C1 1.4 HDi	B0	1.4	40	06/2005 -		8HT			5WS40008		5WS40149 NEW	5WS40149	5WS40149 ERP
C2 1.4 HDi	A6	1.4	50	09/2003 -	12/2009	8H...			5WS40008		5WS40149 NEW	5WS40149	5WS40149 ERP
C2 1.4 HDi	A6	1.4	50	09/2003 -	12/2009	8H...			0445010102				
C2 1.6 HDi	A6	1.6	80	07/2007 -	05/2009	9HZ			0445010102			0445110281	0445110281 ERP
C3 1.4 HDi	A31	1.4	50	09/2005 -	09/2009	8HZ			0445010102			0445110135	0445110135 ERP
C3 1.4 HDi	A51	1.4	50	09/2009 -		8HZ			0445010102			0445110252	0445110252 ERP
C3 1.4 Hdi (DV4TD)	A51	1.4	50	06/2010 -		8H...			5WS40008		5WS40149 NEW	5WS40149	5WS40149 ERP
C3 1.4 Hdi (DV4TD)	A8	1.4	50	01/2002 -	08/2005	8H...			5WS40008		5WS40149 NEW	5WS40149	5WS40149 ERP
C3 1.4 HDi 16V	A8	1.4	66	01/2002 -	08/2005	8HY			9042A023A		R01001A NEW	R01001A	R01001A ERP
C3 1.4 Hdi		1.4	52	07/2003 -	07/2012	8HW						0445110135	0445110135 ERP
C3 1.6 HDi	A31	1.6	66	09/2005 -	12/2009	9HX			0445010102			0445110311	0445110311 ERP
C3 1.6 HDi	A31	1.6	80	09/2005 -	05/2009	9HZ			0445010102			0445110281	0445110281 ERP
C3 1.6 HDi	A51	1.6	55	01/2012 -		9HK							
C3 1.6 HDi	A51	1.6	66	09/2009 -		9HX			0445010102			0445110311	0445110311 ERP
C3 1.6 HDi	A51	1.6	68	01/2010 -		9HP							
C3 1.6 HDi	A51	1.6	68	01/2012 -		9HJ							
C3 1.6 HDi	A51	1.6	82	09/2009 -		9HR							
C3 1.6 HDi	A51	1.6	84	09/2012 -		9HD							
C3 Picasso 1.6 HDi	A58	1.6	66	02/2009 -		9HX			0445010102			0445110311	0445110311 ERP
C3 Picasso 1.6 HDi	A58	1.6	68	03/2010 -		9HP							
C3 Picasso 1.6 HDi	A58	1.6	80	02/2009 -		9HZ			0445010102			0445110281	0445110281 ERP
C3 Picasso 1.6 HDi	A58	1.6	82	08/2010 -		9HR							
C3 Picasso 1.6 HDi	A58	1.6	84	07/2012 -		9HD							
C3-Pluriel 1.4 HDi	A42	1.4	50	10/2003 -	01/2010	8H...			0445010102			0445110252	0445110252 ERP
C4 1.6 HDi	B5	1.6	66	11/2004 -	07/2010	9HX		0445010102 NEW	0445010102				
C4 1.6 HDi	B5	1.6	66	05/2007 -	07/2009	9HV			0445010102			0445110281	0445110281 ERP
C4 1.6 HDi	B5	1.6	80	11/2004 -	09/2010	9H...			0445010102			0445110281	0445110281 ERP
C4 1.6 HDi	B5	1.6	80	04/2010 -		9HG							
C4 1.6 HDi	B71	1.6	68	09/2010 -		9HP							
C4 1.6 HDi	B71	1.6	68	11/2010 -		9HJ							
C4 1.6 HDi	B71	1.6	82	09/2010 -		9HR							
C4 1.6 HDi	B71	1.6	84	07/2012 -		9HD							
C4 1.6 HDi Coupe	B5	1.6	66	11/2004 -	07/2010	9HX		0445010102 NEW	0445010102				
C4 1.6 HDi Coupe	B5	1.6	66	05/2007 -	07/2009	9HV			0445010102			0445110281	0445110281 ERP
C4 1.6 HDi Coupe	B5	1.6	80	11/2004 -	07/2010	9H...			0445010102			0445110281	0445110281 ERP
C4 1.6 HDi Sedan	B5	1.6	80	07/2006 -	12/2010	9HZ						0445110281	0445110281 ERP

BASE AFFECTATION PRODUITS PAR RAPPORT AUX VEHICULES<http://reparationinjecteur.fr>

(En cours d'amélioration)

17/04/2015

Attention : Vérifier sur la pompe la correspondance avec le numéro proposé

CITROEN

Si le clic n'abouti pas contactez nous

Type	Modele c	Litres	KW	Année-		moteur	Marché	Pompe neuve	Pompe E/S	Injecteur Pilote	Injecteur Neuf	Injecteur E/S	Injecteur Réparé
C4 1.6 HDi Sedan	B5	1.6	80	04/2010 -		9HG							
C4 2.0 HDi	B5	2	100	11/2004 -	01/2010	RHR			5WS40019		5WS40156 NEW	5WS40156	5WS40156 ERP
C4 2.0 HDi	B5	2	103	07/2008 -	09/2010	RHF			9424A000A		R03801D NEW	R03801D	R03801D ERP
C4 2.0 HDi	B71	2	110	09/2010 -		RHE		9424A050A NEW			R00101DP NEW		
C4 2.0 HDi	B71	2	120	10/2010 -		RHH		9424A050A NEW			R00101DP NEW		
C4 2.0 HDi Coupe	B5	2	100	11/2004 -	07/2009	RHR			5WS40019		5WS40156 NEW	5WS40156	5WS40156 ERP
C4 2.0 HDi Coupe	B5	2	103	07/2008 -	07/2010	RHF			9424A000A		R03801D NEW	R03801D	R03801D ERP
C4 2.0 HDi Sedan	B5	2	80	07/2006 -	12/2010	RHZ							
C4 Aircross 1.6 HDi		1.6	82	03/2012 -		9HR							
C4 Aircross 1.6 HDi		1.6	84	03/2012 -		9HD							
C4 Aircross 1.6 HDi		1.6	82	03/2012 -		9HR							
C4 Aircross 1.6 HDi		1.6	84	03/2012 -		9HD							
C4 Aircross 1.8 HDi		1.8	110	03/2012 -		6HZ							
C4 Aircross 1.8 HDi		1.8	110	03/2012 -		6HZ							
C4 Picasso 1.6 HDi	B58	1.6	80	02/2007 -	12/2011	9H...			0445010102			0445110281	0445110281 ERP
C4 Picasso 1.6 HDi	B58	1.6	82	05/2010 -		9HR							
C4 Picasso 2.0 HDi	B58	2	100	02/2007 -	12/2011	RHJ							
C4 Picasso 2.0 HDi	B58	2	100	02/2007 -	12/2011	RHR			5WS40019		5WS40156 NEW	5WS40156	5WS40156 ERP
C4 Picasso 2.0 HDi	B58	2	110	07/2009 -		RH...			5WS40019		5WS40156 NEW	5WS40156	5WS40156 ERP
C4 Picasso 2.0 HDi	B58	2	120	09/2010 -		RHH		9424A050A NEW			R00101DP NEW		
C5 1.6 HDi	X3	1.6	80	10/2004 -	03/2008	9H...			0445010102			0445110259	0445110259 ERP
C5 1.6 HDi	X7	1.6	80	04/2008 -	07/2010	9HZ			0445010102			0445110281	0445110281 ERP
C5 1.6 HDi	X7	1.6	82	03/2010 -		9H...							
C5 1.6 HDi	X7	1.6	84	03/2012 -		9HD							
C5 1.6 HDi Break	X3	1.6	80	10/2004 -		9H...			0445010102			0445110259	0445110259 ERP
C5 1.6 HDi Tourer	X7	1.6	80	04/2008 -	07/2010	9HZ			0445010102			0445110281	0445110281 ERP
C5 1.6 HDi Tourer	X7	1.6	82	03/2010 -		9H...							
C5 1.6 HDi Tourer	X7	1.6	84	03/2012 -		9HD							
C5 2.0 HDi	X3	2	93 - 100	10/2004 -	03/2008	RHR...			5WS40019		5WS40156 NEW	5WS40156	5WS40156 ERP
C5 2.0 HDi	X4	2	66	03/2001 -	09/2004	RHY			0445010046			0445110076	0445110076 ERP
C5 2.0 HDi	X4	2	79	03/2001 -	09/2004	RHS			0445010046			0445110076	0445110076 ERP
C5 2.0 HDi	X4	2	80	03/2001 -	09/2004	RHZ			0445010046			0445110076	0445110076 ERP
C5 2.0 HDi	X7	2	100 -	04/2008 -		RH...			5WS40019		5WS40156 NEW	5WS40156	5WS40156 ERP
C5 2.0 HDi	X7	2	100	12/2010 -		RHD							
C5 2.0 HDi	X7	2	110	09/2009 -		RHE		9424A050A NEW			R00101DP NEW		
C5 2.0 HDi	X7	2	120	09/2009 -		RHH		9424A050A NEW			R00101DP NEW		
C5 2.0 HDi Break	X3	2	93 - 100	10/2004 -	03/2008	RHR...			5WS40019		5WS40156 NEW	5WS40156	5WS40156 ERP
C5 2.0 HDi Break	X4	2	66	06/2001 -	09/2004	RHY			0445010046			0445110076	0445110076 ERP
C5 2.0 HDi Break	X4	2	79	06/2001 -	09/2004	RHS			0445010046			0445110076	0445110076 ERP
C5 2.0 HDi Break	X4	2	80	06/2001 -	09/2004	RHZ			0445010046			0445110076	0445110076 ERP
C5 2.0 HDi Tourer	X7	2	100 -	04/2008 -		RH...			5WS40019		5WS40156 NEW	5WS40156	5WS40156 ERP
C5 2.0 HDi Tourer	X7	2	100	12/2010 -		RHD							
C5 2.0 HDi Tourer	X7	2	110	09/2009 -		RHE		9424A050A NEW			R00101DP NEW		

BASE AFFECTATION PRODUITS PAR RAPPORT AUX VEHICULES<http://reparationinjecteur.fr>

(En cours d'amélioration)

17/04/2015

Attention : Vérifier sur la pompe la correspondance avec le numéro proposé

CITROEN

Si le clic n'abouti pas contactez nous

Type	Modele c	Litres	KW	Année-		moteur	Marché	Pompe neuve	Pompe E/S	Injecteur Pilote	Injecteur Neuf	Injecteur E/S	Injecteur Réparé
C5 2.0 HDi Tourer	X7	2	120	09/2009 -		RHH		9424A050A NEW			R00101DP NEW		
C5 2.2 HDi	X3	2.2	98	10/2004 -	09/2005	4HX			0445010021				
C5 2.2 HDi	X3	2.2	120 - 125	03/2006 -	03/2008	4H...		0445010139 NEW	0445010139				
C5 2.2 HDi	X4	2.2	98	03/2001 -	09/2004	4HX			0445010021				
C5 2.2 HDi	X7	2.2	120 - 125	04/2008 -	09/2009	4H...		0445010139 NEW	0445010139				
C5 2.2 HDi	X7	2.2	150	07/2010 -		4HL		0445010139 NEW	0445010139				
C5 2.2 HDi Break	X3	2.2	98	10/2004 -		4HX			0445010021				
Evasion 1.9 Diesel T	U60	1.9	67 - 68	10/1994 -	07/2002	D8B			8640A050A				
Evasion 2.0 HDi	U60	2	80	01/1999 -	07/2002	RHZ			0445010046		0445110008	0445110008 ERP	
Evasion 2.0 HDi	U60	2	81	06/2000 -	07/2002	RHW			0445010021				
Evasion 2.1 Diesel T	U60	2.1	80 - 81	04/1996 -	07/2002	P8C			8640A102A				
Grand C4 Picasso 1.6	B58	1.6	80	10/2006 -	12/2011	9H...			0445010102		0445110281	0445110281 ERP	
Grand C4 Picasso 1.6	B58	1.6	82	05/2010 -		9HR							
Grand C4 Picasso 2.0	B58	2	100	10/2006 -	12/2011	RHJ							
Grand C4 Picasso 2.0	B58	2	100	10/2006 -	12/2011	RHR			5WS40019		5WS40156 NEW	5WS40156	5WS40156 ERP
Grand C4 Picasso 2.0	B58	2	110	07/2009 -		RH...			5WS40019		5WS40156 NEW	5WS40156	5WS40156 ERP
Grand C4 Picasso 2.0	B58	2	120	09/2010 -		RHH		9424A050A NEW			R00101DP NEW		
H 1000				01/1971 -	01/1974	XDP 4/85							
H 1000		2	37	01/1974 -	12/1981	XDP 4/88							
H 1600				01/1971 -	01/1974	XDP 4/85							
H 1600		2	37	01/1974 -	12/1981	XDP 4/88							
HY VAN				01/1974 -	12/1980		4.99						
Jumper 1.9 Diesel	23	1.9	51	02/1994 -	02/2002	D9B			0460484054				
Jumper 1.9 Diesel	23	1.9	51	01/1999 -	02/2002	DJY			0460484146				
Jumper 1.9 Diesel Tu	23	1.9	66 - 68	02/1994 -	02/2002	D8C							
Jumper 1.9 Diesel Tu	23	1.9	66 - 68	02/1994 -	02/2002	DHX							
Jumper 2.0 HDi	23	2	62	03/2001 -	02/2002	RHV			0445010046		0445110076	0445110076 ERP	
Jumper 2.0 HDi	U5	2	62	02/2002 -	05/2006	RHV			0445010046		0445110076	0445110076 ERP	
Jumper 2.2 HDi	U5	2.2	74	02/2002 -	05/2006	4HY			0445010046		0445110076	0445110076 ERP	
Jumper 2.2 HDi	U9	2.2	74	06/2006 -		4HV				095000-5800 NEW	095000-5800	095000-5800 ERP	
Jumper 2.2 HDi	U9	2.2	81	06/2011 -									
Jumper 2.2 HDi	U9	2.2	88	06/2006 -		4HU				095000-5800 NEW	095000-5800	095000-5800 ERP	
Jumper 2.2 HDi	U9	2.2	95	07/2010 -		4HM							
Jumper 2.2 HDi	U9	2.2	96	06/2011 -									
Jumper 2.2 HDi	U9	2.2	110	06/2011 -									
Jumper 2.3 HDi		2.3	93	10/2009 -	02/2012	F1A							
Jumper 2.3 HDi		2.3	93	03/2012 -		F1A							
Jumper 2.3 HDi	U5	2.3	81	02/2002 -	05/2006	F1AE0481C							
Jumper 2.5 Diesel	23	2.5	63	02/1994 -	02/2002	T9A							
Jumper 2.5 Diesel Tu	23	2.5	76	02/1994 -	02/2002	T8A							
Jumper 2.5 Diesel Tu	23	2.5	76	02/1994 -	02/2002	THZ							
Jumper 2.5 TDi	23	2.5	79	10/1996 -	02/2002	THX							
Jumper 2.8		2.8	63	01/2002 -	08/2005	8140 63							

BASE AFFECTATION PRODUITS PAR RAPPORT AUX VEHICULES<http://reparationinjecteur.fr>

(En cours d'amélioration)

17/04/2015

Attention : Vérifier sur la pompe la correspondance avec le numéro proposé

CITROEN

Si le clic n'abouti pas contactez nous

Type	Modele c	Litres	KW	Année-		moteur	Marché	Pompe neuve	Pompe E/S	Injecteur Pilote	Injecteur Neuf	Injecteur E/S	Injecteur Réparé
Jumper 2.8 Diesel	23	2.8	64	01/1999 -	02/2002	8140 63							
Jumper 2.8 Diesel Tu	23	2.8	90	10/1999 -	02/2002	8140 43							
Jumper 2.8 Diesel Tu	U5	2.8	90	02/2002 -	05/2006	8140 43							
Jumper 2.8 HDI		2.8	93	09/2005 -	09/2009	8140 43s			0445020002		0445120002 NEW	0445120002	
Jumper 2.8 HDi	23	2.8	94	09/2000 -	02/2002	8140 43s			0445020002				
Jumper 2.8 HDi	U5	2.8	94	02/2002 -	05/2006	8140 43s			0445020002				
Jumper 2.8 HDi	U5	2.8	107	08/2004 -	05/2006	8140 43N					0445120002 NEW	0445120002	
Jumper 2.8 T		2.8	77	12/2001 -	08/2005	8140 43							
Jumper 3.0 HDi	U9	3	107	01/2010 -		F1CE348IN							
Jumper 3.0 HDi	U9	3	115	06/2010 -		F1CE348ID							
Jumper 3.0 HDi	U9	3	116	06/2006 -		F1CE...							
Jumper 3.0 HDi	U9	3	130	03/2011 -		F1CE348IE							
Jumpy 1.6 HDi	G9	1.6	66	02/2007 -		9HU		0445010102 NEW	0445010102				
Jumpy 1.6 HDi	G9	1.6	66	12/2010 -		9HM							
Jumpy 1.6 HDi	G9	1.6	66	09/2011 -		9HH							
Jumpy 1.9 Diesel	U64	1.9	50 - 52	10/1995 -	01/2007	D9B			0460484064				
Jumpy 1.9 Diesel	U64	1.9	51	10/1998 -	08/2001	WJZ							
Jumpy 1.9 Diesel	U64	1.9	52	09/2001 -	01/2007	WJY							
H 1600		2	37	01/1974 -	12/1981	XDP 4/88							
HY VAN				01/1974 -	12/1980		4.99						
Jumper 1.9 Diesel	23	1.9	51	02/1994 -	02/2002	D9B			0460484054				
Jumper 1.9 Diesel	23	1.9	51	01/1999 -	02/2002	DJY			0460484146				
Jumper 1.9 Diesel Tu	23	1.9	66 - 68	02/1994 -	02/2002	D8C							
Jumper 1.9 Diesel Tu	23	1.9	66 - 68	02/1994 -	02/2002	DHX							
Jumper 2.0 HDi	23	2	62	03/2001 -	02/2002	RHV			0445010046			0445110076	0445110076 ERP
Jumper 2.0 HDi	U5	2	62	02/2002 -	05/2006	RHV			0445010046			0445110076	0445110076 ERP
Jumper 2.2 HDi	U5	2.2	74	02/2002 -	05/2006	4HY			0445010046			0445110076	0445110076 ERP
Jumper 2.2 HDi	U9	2.2	74	06/2006 -		4HV					095000-5800 NEW	095000-5800	095000-5800 ERP
Jumper 2.2 HDi	U9	2.2	81	06/2011 -									
Jumper 2.2 HDi	U9	2.2	88	06/2006 -		4HU					095000-5800 NEW	095000-5800	095000-5800 ERP
Jumper 2.2 HDi	U9	2.2	95	07/2010 -		4HM							
Jumper 2.2 HDi	U9	2.2	96	06/2011 -									
Jumper 2.2 HDi	U9	2.2	110	06/2011 -									
Jumper 2.3 HDi		2.3	93	10/2009 -	02/2012	F1A	AM, AS						
Jumper 2.3 HDi		2.3	93	03/2012 -		F1A	AM, AS						
Jumper 2.3 HDi	U5	2.3	81	02/2002 -	05/2006	F1AE0481C							
Jumper 2.5 Diesel	23	2.5	63	02/1994 -	02/2002	T9A							
Jumper 2.5 Diesel Tu	23	2.5	76	02/1994 -	02/2002	T8A							
Jumper 2.5 Diesel Tu	23	2.5	76	02/1994 -	02/2002	THZ							
Jumper 2.5 TDi	23	2.5	79	10/1996 -	02/2002	THX							
Jumper 2.8		2.8	63	01/2002 -	08/2005	8140 63	AM, AS						
Jumper 2.8 Diesel	23	2.8	64	01/1999 -	02/2002	8140 63							
Jumper 2.8 Diesel Tu	23	2.8	90	10/1999 -	02/2002	8140 43							

BASE AFFECTATION PRODUITS PAR RAPPORT AUX VEHICULES<http://reparationinjecteur.fr>

(En cours d'amélioration)

17/04/2015

Attention : Vérifier sur la pompe la correspondance avec le numéro proposé

CITROEN

Si le clic n'abouti pas contactez nous

Type	Modele c	Litres	KW	Année-		moteur	Marché	Pompe neuve	Pompe E/S	Injecteur Pilote	Injecteur Neuf	Injecteur E/S	Injecteur Réparé
Jumper 2.8 Diesel Tu	U5	2.8	90	02/2002 -	05/2006	8140 43							
Jumper 2.8 HDi		2.8	93	09/2005 -		8140 43s	AM, AS		0445020002		0445120002 NEW	0445120002	
Jumper 2.8 HDi	23	2.8	94	09/2000 -	02/2002	8140 43s			0445020002				
Jumper 2.8 HDi	U5	2.8	94	02/2002 -	05/2006	8140 43s			0445020002				
Jumper 2.8 HDi	U5	2.8	107	08/2004 -	05/2006	8140 43N							
Jumper 2.8 T		2.8	77	12/2001 -	08/2005	8140 43	AM, AS						
Jumper 3.0 HDi	U9	3	107	01/2010 -		F1CE348IN							
Jumper 3.0 HDi	U9	3	115	06/2010 -		F1CE348ID							
Jumper 3.0 HDi	U9	3	116	06/2006 -		F1CE...							
Jumper 3.0 HDi	U9	3	130	03/2011 -		F1CE348IE							
Jumpy 1.6 HDi	G9	1.6	66	02/2007 -		9HU		0445010102 NEW	0445010102				
Jumpy 1.6 HDi	G9	1.6	66	12/2010 -		9HM							
Jumpy 1.6 HDi	G9	1.6	66	09/2011 -		9HH							
Jumpy 1.9 Diesel	U64	1.9	50 - 52	10/1995 -	01/2007	D9B			0460484064				
Jumpy 1.9 Diesel	U64	1.9	51	10/1998 -	08/2001	WJZ							
Jumpy 1.9 Diesel	U64	1.9	52	09/2001 -	01/2007	WJY							
Jumpy 1.9 Diesel Tur	U64	1.9	66	10/1995 -	01/2007	DHX					0432217286		
Jumpy 1.9 Diesel Tur	U64	1.9	67 - 68	10/1995 -	01/2007	D8B							
Jumpy 2.0 HDi	G9	2	72	07/2011 -		AHY							
Jumpy 2.0 HDi	G9	2	88	02/2007 -		RH...							
Jumpy 2.0 HDi	G9	2	94	07/2011 -		AHZ							
Jumpy 2.0 HDi	G9	2	100	02/2007 -		RHR			5WS40019		5WS40156 NEW	5WS40156	5WS40156 ERP
Jumpy 2.0 HDi	G9	2	120	04/2010 -		RHH		9424A050A NEW			R00101DP NEW		
Jumpy 2.0 HDi	U64	2	70	10/1999 -	01/2007	RHX			0445010046			0445110044	0445110044 ERP
Jumpy 2.0 HDi	U64	2	80	10/1999 -	01/2007	RHZ			0445010046			0445110008	0445110008 ERP
Jumpy 2.0 HDi	U64	2	81	06/2000 -	01/2007	RHW			0445010021				
Nemo 1.3 HDi	A9	1.3	55	08/2010 -		FHZ							
Nemo 1.4 HDi	A9	1.4	50	02/2008 -		8HS			0445010102			0445110252	0445110252 ERP
Saxo 1.5 Diesel	S8	1.5	40	07/1996 -	09/2003	VJY			0460484078				
Saxo 1.5 Diesel	S8	1.5	40	09/2000 -	09/2003	VJX			0460484148				
Saxo 1.5 Diesel	S8	1.5	42	07/1996 -	09/2003	VJZ			0460484078				
Visa 1.8 Diesel	VD	1.8	44	04/1984 -	03/1991	161A			0460484010				
XM 2.1 Diesel	Y3	2.1	60 - 61	05/1989 -	06/1994	P9A							
XM 2.1 Diesel	Y3	2.1	60 - 61	09/1993 -	06/1994	P1Z							
XM 2.1 Diesel	Y4	2.1	60 - 61	07/1994 -	12/1996	P9A							
XM 2.1 Diesel	Y4	2.1	60 - 61	07/1994 -	12/1996	P1Z							
XM 2.1 Diesel Turbo	Y3	2.1	80 - 81	05/1989 -	06/1994	P8A							
XM 2.1 Diesel Turbo	Y3	2.1	80 - 81	05/1989 -	06/1994	PHZ			0460494313		0432217218		
XM 2.1 Diesel Turbo	Y3	2.1	80 - 81	10/1992 -	06/1994	P8B							
XM 2.1 Diesel Turbo	Y4	2.1	80 - 81	07/1994 -	10/2000	P8B			8640A050A		0432217218		
XM 2.1 Diesel Turbo	Y4	2.1	80 - 81	07/1994 -	10/2000	P8C			8640A050A				
XM 2.1 Diesel Turbo	Y4	2.1	80 - 81	07/1994 -	10/2000	PHZ			0460494313				
XM 2.5 Diesel Turbo	Y4	2.5	94 - 96	07/1994 -	10/2000	THY			0460404993				

BASE AFFECTATION PRODUITS PAR RAPPORT AUX VEHICULES<http://reparationinjecteur.fr>

(En cours d'amélioration)

17/04/2015

Attention : Vérifier sur la pompe la correspondance avec le numéro proposé

CITROEN

Si le clic n'abouti pas contactez nous

Type	Modele c	Litres	KW	Année-		moteur	Marché	Pompe neuve	Pompe E/S	Injecteur Pilote	Injecteur Neuf	Injecteur E/S	Injecteur Réparé
Xantia 1.9 Diesel	X1	1.9	50 - 52	07/1993 -	01/1998	D9B			0460484057				
Xantia 1.9 Diesel	X1	1.9	50 - 52	05/1994 -	01/1998	DJY/DJZ			0460484057				
Xantia 1.9 Diesel Tu	X1	1.9	55	09/1996 -	01/1998	DHW							
Xantia 1.9 Diesel Tu	X1	1.9	66	02/1994 -	01/1998	DHX, DHY					0432217286		
Xantia 1.9 Diesel Tu	X1	1.9	67 - 68	07/1993 -	12/1996	D8B					0432217218		
Xantia 1.9 Diesel Tu	X2	1.9	55	12/1997 -	12/2001	DHW							
Xantia 1.9 Diesel Tu	X2	1.9	66	12/1997 -	12/2001	DHX					0432217286		
Xantia 1.9 Diesel Tu	X1	1.9	55	04/1997 -	01/1998	DHW					0432217286		
Xantia 1.9 Diesel Tu	X1	1.9	66	09/1995 -	01/1998	DHX, DHY					0432217286		
Xantia 1.9 Diesel Tu	X1	1.9	67 - 68	09/1995 -	12/1996	D8B					0432217218		
Xantia 1.9 Diesel Tu	X2	1.9	55	12/1997 -	12/2001	DHW							
Xantia 1.9 Diesel Tu	X2	1.9	66	12/1997 -	12/2001	DHX					0432217286		
Xantia 2.0 HDi	X2	2	66	03/1999 -	12/2001	RHY						0445110008	0445110008 ERP
Xantia 2.0 HDi	X2	2	81	10/1998 -	12/2001	RHZ						0445110044	0445110044 ERP
Xantia 2.0 HDi Break	X2	2	66	03/1999 -	12/2001	RHY						0445110008	0445110008 ERP
Xantia 2.0 HDi Break	X2	2	81	10/1998 -	12/2001	RHZ						0445110044	0445110044 ERP
Xantia 2.1 Diesel Tu	X1	2.1	80 - 81	05/1995 -	01/1998	P8C			8640A050A				
Xantia 2.1 Diesel Tu	X2	2.1	80 - 81	12/1997 -	12/2001	P8C			8640A050A				
Xantia 2.1 Diesel Tu	X1	2.1	80 - 81	06/1996 -	01/1998	P8C			8640A050A				
Xantia 2.1 Diesel Tu	X2	2.1	80 - 81	12/1997 -	12/2001	P8C			8640A050A				
Xsara 1.4 HDi	N7	1.4	50	01/2003 -	12/2005	8HZ			0445010042			0445110135	0445110135 ERP
Xsara 1.4 HDi Break	N7	1.4	50	01/2003 -	12/2005	8HZ			0445010042			0445110135	0445110135 ERP
Xsara 1.5 Diesel	N6	1.5	42	07/1997 -	08/2000	VJY							
Xsara 1.5 Diesel	N6	1.5	42	07/1997 -	08/2000	VJZ							
Xsara 1.5 Diesel Bre	N6	1.5	42	10/1997 -	08/2000	VJY							
Xsara 1.5 Diesel Bre	N6	1.5	42	10/1997 -	08/2000	VJZ							
Xsara 1.8 Diesel	N6	1.8	44	07/1997 -	08/2000	A9A,161A							
Xsara 1.8 Diesel Bre	N6	1.8	44	04/1998 -	08/2000	A9A,161A							
Xsara 1.8 Diesel Cou	N6	1.8	44	07/1997 -	08/2000	A9A,161A							
Xsara 1.9 D		1.9	52	06/1998 -	11/2001	WJZ							
Xsara 1.9 D		1.9	53	07/2001 -	10/2003	WJY							
Xsara 1.9 Diesel	N6	1.9	50	07/1997 -	08/2000	DJY			0460484132				
Xsara 1.9 Diesel	N6	1.9	51	04/1998 -	08/2000	WJZ							
Xsara 1.9 Diesel	N7	1.9	51 - 52	09/2000 -	12/2005	WJY							
Xsara 1.9 Diesel Bre	N6	1.9	50	04/1998 -	08/2000	DJY			0460484137				
Xsara 1.9 Diesel Bre	N6	1.9	51	04/1998 -	09/2000 -	WJZ							
Xsara 1.9 Diesel Bre	N7	1.9	52	09/2000 -	12/2005	WJY							
Xsara 1.9 Diesel Cou	N6	1.9	50	07/1997 -	08/2000	DJY			0460484132				
Xsara 1.9 Diesel Cou	N6	1.9	50	07/1997 -	08/2000	DJY			0460484132				
Xsara 1.9 Diesel Cou	N6	1.9	51	04/1998 -	08/2000	WJZ							
Xsara 1.9 Diesel Cou	N7	1.9	52	09/2000 -	12/2005	WJY							
Xsara 1.9 Diesel Tur	N6	1.9	55	01/1998 -	08/2000	DHV			0460484131		0432217301		
Xsara 1.9 Diesel Tur	N6	1.9	66	07/1997 -	08/2000	D8A							

BASE AFFECTATION PRODUITS PAR RAPPORT AUX VEHICULES<http://reparationinjecteur.fr>

(En cours d'amélioration)

17/04/2015

Attention : Vérifier sur la pompe la correspondance avec le numéro proposé

CITROEN

Si le clic n'abouti pas contactez nous

Type	Modele c	Litres	KW	Année-		moteur	Marché	Pompe neuve	Pompe E/S	Injecteur Pilote	Injecteur Neuf	Injecteur E/S	Injecteur Réparé
Xsara 1.9 Diesel Tur	N6	1.9	66	07/1997 -	08/2000	DHY							
Xsara 1.9 Diesel Tur	N6	1.9	55	04/1998 -	08/2000	DHV			0460484131		0432217301		
Xsara 1.9 Diesel Tur	N6	1.9	66	04/1998 -	08/2000	DHY							
Xsara 1.9 Diesel Tur Coupé	N6	1.9	55	01/1998 -	08/2000	DHV			0460484131		0432217301		
Xsara 1.9 Diesel Tur Coupé	N6	1.9	66	07/1997 -	08/2000	DHY							
Xsara 1.9 TD		1.9	66	06/1998 -	11/2001	DHY							
Xsara 2.0 HDi	N6	2	66	02/1999 -	08/2000	RHY						0445110044	0445110044 ERP
Xsara 2.0 HDi	N7	2	66	09/2000 -	12/2005	RHY			0445010046			0445110076	0445110076 ERP
Xsara 2.0 HDi	N7	2	80	09/2000 -	12/2005	RHZ			0445010046			0445110076	0445110076 ERP
Xsara 2.0 HDi Break	N6	2	66	02/1999 -	08/2000	RHY						0445110044	0445110044 ERP
Xsara 2.0 HDi Break	N7	2	66	09/2000 -	03/2010	RHY			0445010046			0445110076	0445110076 ERP
Xsara 2.0 HDi Break	N7	2	80	09/2000 -	03/2010	RHZ			0445010046			0445110076	0445110076 ERP
Xsara 2.0 HDi Coupe	N6	2	66	02/1999 -	08/2000	RHY			0445010010			0445110044	0445110044 ERP
Xsara 2.0 HDi Coupe	N7	2	66	09/2000 -	12/2005	RHY			0445010010			0445110076	0445110076 ERP
Xsara 2.0 HDi Coupe	N7	2	80	09/2000 -	12/2005	RHZ			0445010010			0445110076	0445110076 ERP
Xsara 2.0 Hdi		2	68	04/2000 -	10/2003	DHY							
Xsara Picasso 1.6 HD	N68	1.6	66	09/2005 -		9HX		0445010102 NEW	0445010102				
Xsara Picasso 1.6 HD	N68	1.6	80	05/2004 -	04/2010	9H...			0445010089			0445110259	0445110259 ERP
Xsara Picasso 2.0 HD		2	80	10/2000 -	06/2012				0445010010				
Xsara Picasso 2.0 HD	N68	2	66	01/2000 -	04/2010	RHY			0445010010			0445110008	0445110008 ERP
ZX 1.4 Diesel	N20/N21	1.4	37 - 39	06/1994 -	06/1997	K9Y							
ZX 1.5 Diesel	N20/N21	1.5	42	09/1996 -	10/1997	VJY							
ZX 1.5 Diesel	N20/N21	1.5	42	09/1996 -	10/1997	VJZ							
ZX 1.8 Diesel	N20/N21	1.8	44	03/1991 -	10/1997	A9A,161A							
ZX 1.9 Diesel		1.9	51	10/1993 -	07/1999	D9B							
ZX 1.9 Diesel	N20/N21	1.9	47 - 48	03/1991 -	04/1994	DJZ			0460484055				
ZX 1.9 Diesel	N20/N21	1.9	50	05/1994 -	10/1997	DJY			0460484093				
ZX 1.9 Diesel	N20/N21	1.9	51 - 52	03/1991 -	10/1997	D9B			0460484047				
ZX 1.9 Diesel Turbo		1.9	68	10/1993 -	07/1999	D8A							
ZX 1.9 Diesel Turbo	N20/N21	1.9	66	07/1992 -	10/1997	DHY					0432217218		
ZX 1.9 Diesel Turbo	N20/N21	1.9	68	07/1992 -	10/1997	D8A					0432217218		
ZX Break 1.9 Diesel		1.9	51	10/1993 -	10/1999	D9B							