



MÉMENTO DE RÉPARATION AUTOMOBILE

à l'usage des Experts et Techniciens en Automobile

CITROËN C2

Ce mémento comporte les temps de référence, établis par **Citroën**. Les experts et les réparateurs doivent arrêter à l'amiable et contradictoirement les temps nécessaires à une bonne réparation, en fonction de l'état du véhicule et dans le cadre d'un bon rapport qualité / prix.

Types des moteurs dans la fiche temps :

Moteur essence = 1.1 TU1JP / 1.4 TU3JP / 1.4 TU3JP BV Pilotée

Moteur diesel = 1.4 HDI DV4TD / 1.4 HDI DV4TD BV Pilotée

MÉCANIQUE

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence CITROËN
00003010	Contrôle et essai du véhicule (T2).....	00.25
00003210	Contrôle et essai complet du véhicule (T2)	00.50
00003410	Contrôle et essai prolongé du véhicule (T2)	01.00
01030510	Contrôle des compressions :	
	- moteur essence tous types	00.80
	- moteur diesel tous types	01.50
	MOTEUR ET BV (T1)	
01020210	Dépose et pose moteur et BV (sans clim) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	05.00
	- moteur 1.4 HDI	05.70
18050210	Dépose et pose du moteur et BV Pilotée (sans clim) :	
	- moteur 1.4i	06.30
	- moteur 1.4 HDI	07.00
01020218	Dépose et pose du moteur et BV (avec clim) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	05.10
	- moteur 1.4 HDI	05.80
18050218	Dépose et pose du moteur et BV Pilotée (avec clim) :	
	- moteur 1.4i	06.70
	- moteur 1.4 HDI	07.30
01010820	Désaccouplement / accouplement moteur BV (moteur BV déposée) :	
	- moteur essence tous types	00.80
	- moteur diesel tous types	01.10
	MOTEUR (T1)	
01020910	Remplacer le moteur (sans clim) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	09.70
	- moteur 1.4i BV Pilotée.....	11.00
	- moteur 1.4 HDI	12.90
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	14.20
01020918	Remplacer le moteur (avec clim) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	10.10
	- moteur 1.4i BV Pilotée.....	11.40
	- moteur 1.4 HDI	13.20
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	14.50

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence CITROËN C2
01020960	Remplacer le moteur (moteur ou BV déposé) :	
	- moteur essence tous types	03.60
	- moteur diesel tous types	05.80
	- Suppléments aux opérations ci-dessus :	
09220211	• remplacer 2 joints spi boîtier différentiel	00.20
18027011	• apprentissage actionneur sélection vitesse BV Pilotée (T3)	00.40
18047011	• apprentissage actionneur embrayage BV Pilotée (T3)	00.20
03320211	• dépose et pose pompe à air (moteur 1.4i)	00.30
01040960	Remplacer le carter des cylindres moteur (T2) (moteur ou BV déposée) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	10.20
01390960	Remplacer le carter des cylindres avec pistons (T2) (moteur ou BV déposée) :	
	- moteur 1.4 HDI	14.00
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	13.10
	EMBIELLAGE	
01890910	Remplacer le jeu de 4 pistons, segments et axes (T2) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	12.20
	- moteur 1.4 HDI	14.00
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	11.70
01890920	Remplacer le jeu de 4 pistons segments et axes (T2) (moteur - BV déposée) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i	10.90
	- moteur 1.4 HDI	12.50
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	10.20
01290910	Remplacer les segments des pistons moteur (T2) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	10.30
	- moteur 1.4 HDI	13.20
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	10.90
01260910	Remplacer les coussinets de bielles (T2) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	03.70
	- moteur 1.4 HDI	03.50
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	01.40
01200960	Remplacer le vilebrequin (T2) (moteur déposé) (n c dépose et pose culasse) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	06.60
	- moteur 1.4 HDI	06.20
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	05.10
	- Suppléments aux opérations ci-dessus :	
02020351	• révision de la culasse (déposée) (T2)	
	• moteur essence.....	03.60
	• moteur diesel	02.80
02350951	• remplacer la culasse (déposée) (T2) :	
	• moteur essence.....	03.90
	• moteur diesel	03.10
01660910	Remplacer la poulie moteur :	
	- moteur essence	00.90
	- moteur diesel.....	01.00
01660920	Remplacer la poulie moteur (moteur - BV déposée) :	
	- moteur essence	00.20
	- moteur diesel.....	00.30
01230910	Remplacer le joint spi AV du vilebrequin coté distribution (T2) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	02.50
	- moteur 1.4 HDI	03.10
01230920	Remplacer le joint spi AV du vilebrequin coté distribution (T2) (moteur - BV déposé) :	
	- moteur essence	01.30
	- moteur diesel.....	01.30
	- Suppléments aux opérations ci-dessus tous types :	
01830911	• remplacer 1 galet tendeur (T2)	00.10
01840911	• remplacer 2 galets tendeurs(T2)	00.20
01240960	Remplacer le joint spi AR du vilebrequin (moteur ou BV déposée).....	00.90
01240920	Remplacer le joint spi AR du vilebrequin (moteur - BV déposée) :	
	- moteur essence	01.70
	- moteur diesel.....	02.00
01300960	Remplacer le volant moteur (moteur ou BV déposé)	00.70
01310960	Remplacer la couronne de démarreur (moteur ou BV déposée).....	01.00

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence CITROËN C2
11590910	COURROIE D'ACCESSOIRES ET TENDEURS (T1) Remplacer la courroie d'alternateur (avec ou sans clim) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	00.50
	- moteur 1.4 HDI (tous types)	00.50
	- Suppléments :	
49070912	• remplacer le galet tendeur de la courroie	00.10
49570911	• remplacer le galet tendeur automatique de la courroie	00.30
49570910	Remplacer le galet tendeur automatique :	
	- moteur 1.4 HDI	00.80
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	00.50
	SUPPORT MOTEUR ET BV (T1)	
07170910	Remplacer le bras du support moteur sup. (tous types)	00.50
07710910	Remplacer le support du bras moteur :	
	- moteur essence	00.70
	- moteur diesel.....	01.10
07280910	Remplacer le bloc élastique du support BV (tous types)	00.80
07690910	Remplacer le support sur la BV (tous types).....	00.90
07240910	Remplacer le support AR inf. moteur :	
	- moteur essence	00.60
	- moteur diesel.....	00.80
07200910	Remplacer la biellette anti-couple inf. AR moteur (tous types).....	00.40
	CULASSE (T2)	
02050910	Remplacer le couvre culasse du moteur (T1) :	
	- moteur essence	00.50
02080910	Remplacer le joint du couvre culasse du moteur (T1) :	
	- moteur essence	00.30
	- moteur diesel.....	02.60
02300910	Remplacer le joint de culasse :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	07.10
	- moteur 1.4 HDI (tous types)	10.70
02350910	Remplacer la culasse :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	10.70
	- moteur 1.4 HDI (tous types)	13.80
02350920	Remplacer la culasse (moteur - BV déposé) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	07.90
	- moteur 1.4 HDI (tous types)	10.40
02020310	Révision de la culasse :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	10.40
	- moteur 1.4 HDI	13.40
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	10.70
02020320	Révision de la culasse (moteur - BV déposé) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	07.60
	- moteur 1.4 HDI	10.10
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	07.30
02020320	Révision de la culasse (culasse déposé) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	03.60
	- moteur 1.4 HDI (tous types)	02.80
	- Suppléments aux opérations ci-dessus : tous types	
01810910	• remplacer la bague AV de l'arbre à came	00.40
	DISTRIBUTION (T2)	
02180906	Remplacer le kit de la courroie de distribution (galet(s) + courroie) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	02.20
	- moteur 1.4 HDI	02.90
01810910	Remplacer la courroie de distribution :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	02.10
	- moteur 1.4 HDI	02.70
	- Suppléments aux opérations ci-dessus tous types :	
01830911	• remplacer 1 galet tendeur	00.10
01840911	• remplacer 2 galets tendeurs	00.20
01810920	Remplacer la courroie de distribution (moteur - BV déposée) :	
	- moteur essence (tous types).....	00.90
	- moteur diesel (tous types)	00.90

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence CITROËN C2
01610910	Remplacer l'arbre à cames : - moteur 1.1i et 1.4i.....	06.70
	- moteur 1.4 HDI	07.20
01610920	Remplacer l'arbre à cames (moteur - BV déposée) : - moteur 1.1i et 1.4i.....	05.50
	- moteur 1.4 HDI	05.10
01620910	Remplacer le carter AV de l'arbre à cames : - moteur 1.1i et 1.4i.....	00.20
	- moteur 1.4 HDI	00.40
01740910	Remplacer le carter inf. de l'arbre à cames : - moteur 1.1i et 1.4i.....	01.60
	- moteur 1.4 HDI	02.20
02540910	Remplacer les joints à queues de soupapes : - moteur 1.1i et 1.4i.....	02.90
02540910	Remplacer l'axe des culbuteurs et culbuteurs : - moteur 1.1i et 1.4i.....	02.20
	GRAISSAGE (T1)	
01460510	Contrôle de la pression d'huile (T2) : - moteur 1.1i et 1.4i.....	00.50
	- moteur 1.4 HDI (tous types)	00.60
01490910	Remplacer le filtre à huile (tous types)	00.20
01480910	Remplacer le support du filtre à huile (tous types)	01.30
53700910	Remplacer le plongeur électrique de la jauge à huile : - moteur 1.1i et 1.4i.....	00.50
	- moteur 1.4 HDI (tous types)	00.80
01440910	Remplacer le mano contact de la pression d'huile : - moteur 1.1i et 1.4i.....	00.40
	- moteur 1.4 HDI (tous types)	00.80
01400910	Remplacer les puits de la jauge à huile : - moteur 1.1i et 1.4i.....	00.30
	- moteur 1.4i BV Pilotée.....	00.40
	- moteur 1.4 HDI	00.90
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée.....	00.60
01080910	Remplacer le carter inf. d'huile moteur : - moteur 1.1i et 1.4i.....	02.00
	- moteur 1.4 HDI	01.90
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée.....	01.00
01080910	Remplacer le carter inf. d'huile moteur (moteur - BV déposée) : - moteur 1.1i et 1.4i.....	01.70
	- moteur 1.4 HDI	01.10
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée.....	00.20
01500910	Remplacer pompe à huile moteur (T2) : - moteur 1.1i et 1.4i.....	02.20
	- moteur 1.4 HDI	04.60
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée.....	03.50
01500920	Remplacer la pompe à huile du moteur (T2) (moteur - BV déposée) : - moteur 1.1i et 1.4i.....	01.90
	- moteur 1.4 HDI	02.80
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée.....	01.70
01540910	Remplacer la crépine de la pompe à huile moteur (T2) : - moteur 1.1i et 1.4i.....	02.30
	- moteur 1.4 HDI	02.10
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée.....	01.10
01540920	Remplacer la crépine de la pompe à huile moteur (T2) (moteur - BV déposée) : - moteur 1.1i et 1.4i.....	01.70
	- moteur 1.4 HDI	01.00
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée.....	00.00
01430910	Remplacer le clapet de décharge (T2) : - moteur 1.1i et 1.4i.....	02.30
014C0910	Remplacer l'échangeur d'air / huile : - moteur 1.4 HDI (tous types)	00.80

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence CITROËN C2
	ÉCHAPPEMENT MOTEUR ESSENCE (T1)	
04010910	Remplacer le collecteur d'échappement	01.30
04500910	Remplacer le joint de collecteur d'échappement	01.30
	- Supplément aux opérations ci-dessus :	
03320211	• dépose et pose de la pompe à air (moteur 1.4i).....	00.30
031A0910	Remplacer la sonde à oxygène en amont	00.20
031C0910	Remplacer la sonde à oxygène en aval	00.40
03150910	Remplacer le pot catalytique.....	00.90
03240910	Remplacer le pot catalytique et le pot de détente :	
	- moteur 1.4i	01.30
04200910	Remplacer le pot de détente :	
	- moteur 1.4i	00.70
04220910	Remplacer le tube intermédiaire AR :	
	- moteur 1.1i	00.70
04260910	Remplacer le silencieux de sortie AR	00.60
04270910	Remplacer le pot de détente et silencieux AR :	
	- moteur 1.4i	00.80
04520910	Remplacer le tube intermédiaire AR et silencieux AR :	
	- moteur 1.1i	00.80
03350910	Remplacer le pot catalytique, pot détente, silencieux AR	01.40
04660910	Remplacer la fixation élastique de silencieux	00.40
03630910	Remplacer la vanne EGR :	
	- moteur 1.4i	00.20
03320910	Remplacer la pompe à air de recyclage des gaz :	
	- moteur 1.4i	00.40
	ÉCHAPPEMENT MOTEUR DIESEL (T1)	
04010910	Remplacer le collecteur d'échappement	02.00
04500910	Remplacer le joint de collecteur d'échappement	02.00
16950910	Remplacer le turbo compresseur (T2)	01.60
16960910	Remplacer le tube d'alimentation de graissage du turbo :	
	- moteur 1.4 HDI	01.10
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	00.90
16900910	Remplacer le tube de retour c/c graissage turbo.....	01.10
04100910	Remplacer le tube de sortie du turbo (rotule d'échappement)	00.50
03150910	Remplacer le pot catalytique.....	00.90
04220910	Remplacer le tube intermédiaire AR :	
	- moteur 1.4 HDI (sauf BV Pilotée)	00.70
04260910	Remplacer le silencieux de sortie AR :	
	- moteur 1.4 HDI	00.60
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	00.30
04520910	Remplacer le tube intermédiaire AR et silencieux AR :	
	- moteur 1.4 HDI (sauf BV Pilotée)	00.80
03350910	Remplacer le pot catalytique, pot détente, silencieux AR :	
	- moteur 1.4 HDI	01.40
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	00.90
04660910	Remplacer la fixation élastique de silencieux	00.40
03630910	Remplacer la vanne EGR	01.30
03610910	Remplacer l'électrovanne de la capsule de dépression du recyclage des gaz	00.20
	REFROIDISSEMENT (T1)	
05012610	Purge du circuit de refroidissement	00.30
05017710	Vidange, rinçage et plein circuit de refroidissement.....	00.50
05050210	Dépose et pose du radiateur :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	01.50
	- moteur 1.4 HDI	01.60
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée.	01.40
05050910	Remplacer le radiateur :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	01.50
	- moteur 1.4 HDI	01.60
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	01.40
	- Suppléments aux opérations ci-dessus :	
05090920	• remplacer la durit c/c inf. du radiateur	00.10
05080920	• remplacer la durit c/c sup. du radiateur	00.10

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence CITROËN C2
05080910	Remplacer la durit c/c sup. du radiateur :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	00.70
	- moteur 1.4 HDI (tous types)	00.80
05090910	Remplacer la durit c/c inf. du radiateur :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	00.70
	- moteur 1.4 HDI (tous types)	00.80
05130910	Remplacer le tube de radiateur au boîtier d'eau :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	00.90
	- moteur 1.4 HDI	01.20
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée.....	00.80
05860910	Remplacer le tube de capacité de dégazage au radiateur :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	00.70
	- moteur 1.4 HDI (tous types)	00.80
50640910	Remplacer le tube d'alimentation du groupe de chauffage :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	00.80
	- moteur 1.4 HDI (tous types)	00.90
05480910	Remplacer le vase d'expansion (tous types).....	01.10
05980910	Remplacer la sonde du niveau du liquide de refroidissement (tous types).....	00.20
05460910	Remplacer la sonde de température d'eau (tous types)	00.80
05460910	Remplacer la thermistance sur le boîtier d'eau (tous types)	00.80
05300910	Remplacer la pompe à eau (T2) (y c échange courroie de distribution) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	02.70
	- moteur 1.4 HDI	03.40
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée.....	03.00
05300920	Remplacer la pompe à eau (T2) (moteur - BV déposé) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	01.30
	- moteur 1.4 HDI (tous types)	01.40
05330910	Remplacer le corps de la pompe à eau (T2) (y c échange courroie distribution) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i	03.00
05330920	Remplacer le corps de la pompe à eau (T2) (moteur - BV déposé) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	01.00
	- moteur 1.4 HDI (tous types)	00.70
05450910	Remplacer le régulateur thermostatique (tous types)	00.90
05290910	Remplacer le boîtier d'eau sur la culasse (boîtier thermostat) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	01.10
	- moteur 1.4 HDI	01.30
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée.....	00.90
05430910	Remplacer l'ensemble du moto ventilateur :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	00.40
	- moteur 1.4 HDI (tous types)	00.70
0549050	Remplacer le moteur de ventilateur (déposé)	00.10
	ALIMENTATION EN AIR (moteur essence tous types) (T1)	
14010910	Remplacer le filtre à air.....	00.20
14030910	Remplacer l'élément du filtre à air	00.20
14310910	Remplacer le collecteur d'admission	01.30
16160910	Remplacer le contacteur de l'axe de papillon (moteur 1.1i) (T2)	00.20
16370910	Remplacer le boîtier du papillon (T2)	00.40
16400910	Remplacer le capteur de la pression d'air	00.20
42200910	Remplacer le câble d'accélérateur :	
	- moteur 1.1i	00.50
42150910	Remplacer la pédale d'accélérateur	00.30
	ALIMENTATION EN AIR (moteur diesel tous types) (T1)	
14010910	Remplacer le filtre à air.....	00.30
14030910	Remplacer l'élément du filtre à air :	
	- moteur 1.4 HDI	00.20
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée.....	00.10
14310910	Remplacer le collecteur d'admission	02.60
16350910	Remplacer le débitmètre d'air	00.20
42150910	Remplacer la pédale d'accélérateur	00.30

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence CITROËN C2
	ALIMENTATION EN CARBURANT ESSENCE (tous types) (T2)	
15010210	Dépose et pose du réservoir à carburant (n c transvider) (T1)	02.40
15010910	Remplacer le réservoir à carburant (n c transvider) (T1)	02.60
15017811	- Supplément : transvider le réservoir	00.40
03260910	Remplacer le canister	00.60
15590910	Remplacer la jauge à carburant avec la pompe	00.30
16170910	Remplacer la rampe d'injection	00.90
16200910	Remplacer les injecteurs	01.10
09980910	Remplacer le capteur de vitesse	00.50
	ALIMENTATION CARBURANT DIESEL (tous types) (T2)	
15510910	Remplacer le filtre à gazole (y c purge) (T1)	00.50
15506000	Remplacer la cartouche du filtre à gazole (T1)	00.30
15010210	Dépose et pose du réservoir à carburant (n c transvider) (T1)	02.40
15010910	Remplacer le réservoir à carburant (n c transvider) (T1)	02.60
15017811	- Supplément : transvider le réservoir	00.40
15590910	Remplacer la jauge à carburant (T1)	00.30
15560910	Remplacer le détecteur d'eau sur le filtre à gazole (T1)	00.50
17090910	Remplacer la rampe d'injection haute pression	03.10
15340910	Remplacer 1 tube d'alimentation de la rampe d'injection	02.70
15520910	Remplacer les 4 tubes d'alimentation de la rampe d'injection	02.90
16200910	Remplacer les 4 portes d'injecteurs :	
	- moteur 1.4 HDI	03.30
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	02.90
17080910	Remplacer la pompe haute pression (y c échange courroie de distribution)	04.30
16230910	Remplacer le support de la pompe haute pression	05.80
16270910	Remplacer le pignon de la pompe haute pression	02.90
15580910	Remplacer le refroidisseur à carburant (T1)	00.40
06360910	Remplacer les 4 bougies de préchauffage	01.20
42240910	Remplacer le boîtier de commande des bougies de préchauffage	00.90
15870910	Remplacer le capteur de haute pression carburant	02.10
06950910	Remplacer le capteur de référence (T1)	00.30
15880910	Remplacer la sonde de température carburant	00.40
06420910	Remplacer le capteur de régime :	
	- moteur 1.4 HDI	02.60
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	02.50
	ALLUMAGE (moteur essence tous types) (T1)	
06250910	Remplacer les bougies d'allumage	00.50
06200910	Remplacer la bobine d'allumage	00.30
06980910	Remplacer le capteur d'anti-cliquetis	00.40
06420910	Remplacer le capteur de régime	00.40
	ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES (T1)	
11200510	Contrôle du circuit de charge (T2)	00.50
11510910	Remplacer le démarreur :	
	- moteur essence	00.80
	- moteur diesel	01.30
11080910	Remplacer l'alternateur (sans clim) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i	00.70
	- moteur 1.4 HDI	01.30
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	00.70
11080918	Remplacer l'alternateur (avec clim)	
	- moteur 1.1i et 1.4i	01.10
	- moteur 1.4 HDI	01.60
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	01.20
11010910	Remplacer la batterie	00.20
11040910	Remplacer le bac à batterie	00.50
54010910	Remplacer le câble du positif de la batterie :	
	- moteur essence	01.00
	- moteur diesel	01.40
54010910	Remplacer le câble du négatif de la batterie :	
	- moteur essence	00.70
	- moteur diesel	00.60

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence CITROËN C2
	COMMANDES DE LA BOITE DE VITESSE (T1)	
08450910	Remplacer le cylindre émetteur d'embrayage (y c purge) (T2) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	01.30
	- moteur 1.4 HDI	01.20
08440910	Remplacer le cylindre récepteur d'embrayage (y c purge) (T2) :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	01.30
	- moteur 1.4 HDI	01.20
08310910	Remplacer le contacteur de débrayage.....	00.20
42130910	Remplacer la pédale d'embrayage	00.40
42170910	Remplacer le pédalier de frein et d'embrayage.....	01.60
42450910	Remplacer l'ensemble de la commande BV	01.50
09560910	Remplacer les câbles de sélection des vitesses	01.60
09190910	Remplacer la platine de support de la commande BV :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	00.80
	- moteur 1.4 HDI	01.10
42110910	Remplacer le soufflet du levier de vitesse	00.30
	COMMANDES DE LA BOITE DE VITESSE PILOTÉE (T1)	
18060910	Remplacer l'ensemble de commande	00.50
420E0910	Remplacer la commande de sélection de vitesses	00.30
18070910	Remplacer le capteur de vitesse d'entrée :	
	- moteur 1.4i	00.40
	- moteur 1.4 HDI	00.60
18020910	Remplacer l'actionneur de sélection de vitesses (T2) :	
	- moteur 1.4i	01.50
	- moteur 1.4 HDI	01.40
18040910	Remplacer l'actionneur d'embrayage (T2) :	
	- moteur 1.4i	01.10
	- moteur 1.4 HDI	01.00
	- Suppléments aux opérations ci-dessus :	
18027011	• apprentissage de l'actionneur de sélection de vitesses (T3)	00.40
18047011	• apprentissage de l'actionneur d'embrayage (T3)	00.20
42110910	Remplacer le soufflet du levier de vitesse	00.30
08310910	Remplacer le contacteur de débrayage.....	00.20
42130910	Remplacer la pédale d'embrayage	00.40
42170910	Remplacer le pédalier de frein et d'embrayage.....	01.60
	EMBRAYAGE (T1)	
08060310	Remplacer l'embrayage :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	04.80
	- moteur 1.4 HDI	06.20
08060310	Remplacer l'embrayage (BV Pilotée) :	
	- moteur 1.4i BV Pilotée.....	06.10
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	07.50
08060360	Remplacer l'embrayage (moteur ou BV déposé).....	00.40
08060320	Remplacer l'embrayage (moteur - BV déposé)	01.20
	- Suppléments aux opérations ci-dessus : (embrayage déposé) :	
01300911	• remplacer la couronne du démarreur moteur	00.70
08070911	• remplacer le guide de butée.....	00.30
09220911	• remplacer les 2 joints spi du boîtier différentiel	00.20
	BOITE DE VITESSES (T1)	
09600210	Dépose et pose de la boite de vitesses :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	04.40
	- moteur 1.4 HDI	05.80
09600910	Remplacer la boite de vitesses :	
	- moteur 1.1i et 1.4i.....	05.00
	- moteur 1.4 HDI	06.40
18010210	Dépose et pose de la boite de vitesses Pilotée :	
	- moteur 1.4i BV Pilotée.....	05.70
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	07.10
18010910	Remplacer la boite de vitesses Pilotée :	
	- moteur 1.4i BV Pilotée.....	06.30

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence CITROËN C2
	- moteur 1.4 HDI de la BV Pilotée	07.70
	- Suppléments aux opérations ci-dessus :	
09600350	• révision de la boîte de vitesse (BV déposée) (T2)	03.60
09590911	• remplacer le carter de la BV (suite à la révision de la BV) (T2)	00.40
08060371	• remplacer l'embrayage.....	00.30
09220911	• remplacer 2 joints spi du boîtier différentiel	00.20
01300971	• remplacer le volant moteur	00.70
18027011	• apprentissage de l'actionneur de sélection de vitesse BV Pilotée (T3)	00.40
18047011	• apprentissage de l'actionneur d'embrayage BV Pilotée (T3)	00.20
09590960	Remplacer le carter de la BV (moteur ou BV déposée) (T2)	03.00
09130311	- révision du boîtier différentiel (carter BV déposé) (T2)	01.00
09440910	Remplacer le contacteur du feu de recul	
	- moteur 1.1i et 1.4i (tous types)	00.40
	- moteur 1.4 HDI (tous types)	00.60
	TRANSMISSIONS (T1)	
	(y c remplacer le joint(s) spi du différentiel dans les opérations ci-dessous)	
	Dépose et pose d'1 transmission AV :	
10020210	- coté gauche :	
	- moteur essence	01.00
	- moteur diesel	01.10
10010210	- coté droit :	
	- moteur essence	01.00
	- moteur diesel	01.10
10040210	Dépose et pose de 2 transmissions AV :	
	- moteur essence	01.50
	- moteur diesel	01.60
	Remplacer 1 transmission AV :	
10020910	- coté gauche :	
	- moteur essence	01.00
	- moteur diesel	01.10
10010910	- coté droit :	
	- moteur essence	01.00
	- moteur diesel	01.10
10040910	Remplacer 2 transmissions AV :	
	- moteur essence	01.50
	- moteur diesel	01.60
	- Suppléments (transmission déposée) (T2) :	
10280950	• remplacer un soufflet d'1 coté roue	00.50
10290950	• remplacer des soufflets des 2 cotés roues	00.90
10330950	• remplacer des soufflets des 2 cotés BV	00.90
10360950	• remplacer un soufflet d'1 coté BV	00.50
10370950	• remplacer des soufflets d'1 coté roue et BV	01.00
10390950	• remplacer des soufflets des 2 cotés roues et BV.....	01.80
	Remplacer des joint(s) spi sortie transmission(s) (boîtier différentiel) :	
09200910	- 1 coté droit :	
	- moteur essence	01.00
	- moteur diesel	01.20
09210910	- 1 coté gauche :	
	- moteur essence	01.00
	- moteur diesel	01.10
09220910	- 2 cotés droit et gauche :	
	- moteur essence	01.70
	- moteur 1.4 HDI	01.80
	- moteur 1.4 HDI BV Pilotée	01.50
	ROUES	
22010210	Dépose et pose d'1 roue	00.20
22510210	Dépose et pose de 2 roues	00.30
22530210	Dépose et pose de 3 roues	00.40
22540210	Dépose et pose de 4 roues	00.50
22520950	Remplacer un pneu ou une jante (roue déposée) (n c équilibrage)	00.30
22014555	Équilibrage d'1 roue de tôle (roue déposée) (T2)	00.20
22014575	Équilibrage d'1 roue en alu (roue déposée) (T2)	00.30

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence CITROËN C2
22041110	Peinture d'1 jante	00.70
22041111	Peinture d'1 jante supplémentaire	00.50
	GÉOMÉTRIE TRAINS AV ET AR (T3)	
20010510	Contrôle du train AV comprenant : l'alignement des trains, le parallélisme, le carrossage AV et la chasse	00.80
	- Suppléments :	
	• réglage du parallélisme AV	00.20
	• contrôle des hauteurs AV et AR.....	00.20
20020510	Contrôle du train AV et AR comprenant : l'alignement des trains, parallélisme, le carrossage AV et AR et la chasse.....	01.10
	- Suppléments :	
	• réglage du parallélisme AV	00.20
	• contrôle des hauteurs AV et AR.....	00.20
20030510	Contrôle du parallélisme AV	00.50
21020510	Contrôle du parallélisme AR	00.50
	TRAIN AV (T2)	
	(n c contrôle et réglage du parallélisme dans les opérations ci-dessous)	
20110210	Dépose et pose du berceau AV :	
	- tous types sauf 1.4 HDI BV Pilotée	02.00
	- 1.4 HDI BV Pilotée.....	01.10
20110910	Remplacer le berceau AV :	
	- tous types sauf 1.4 HDI BV Pilotée	02.60
	- 1.4 HDI BV Pilotée.....	01.10
	- Supplément au remplacement du berceau :	
20550911	• remplacer 1 rotule inf.	00.20
20290910	Remplacer bras inf. 1 coté :	
	- tous types sauf 1.4 HDI BV Pilotée	00.90
	- 1.4 HDI BV Pilotée.....	00.40
20270910	Remplacer le bras inf. des 2 cotés :	
	- tous types sauf 1.4 HDI BV Pilotée	01.50
	- 1.4 HDI BV Pilotée.....	00.50
	- Supplément au remplacement du bras inf. :	
20550911	• remplacer 1 rotule inf.	00.20
20380910	Remplacer l'articulation du bras inf. 1 coté :	
	- tous types sauf 1.4 HDI BV Pilotée	01.10
	- 1.4 HDI BV Pilotée.....	00.60
203980910	Remplacer l'articulation du bras inf. 2 cotés :	
	- tous types sauf 1.4 HDI BV Pilotée	01.90
	- 1.4 HDI BV Pilotée.....	00.90
	Remplacer la rotule inf. :	
20550910	- 1 coté	00.40
20560910	- 2 cotés	00.70
	Remplacer le pivot AV :	
20440910	- 1 coté	01.70
20450910	- 2 cotés	02.50
	- Suppléments au remplacement du pivot(s) :	
20290911	• remplacer 1 bras inf.	00.30
20550911	• remplacer 1 rotule inf.	00.20
24120911	• remplacer une barre de direction	00.30
25640911	• remplacer 1 étrier de frein (y c purge).....	00.50
	Remplacer un pivot AV (1/2 train AV déposé) :	
20440940	- 1 coté	01.10
20450940	- 2 cotés	01.80
	Remplacer le roulement de moyeu AV :	
20720910	- 1 coté	02.20
20730910	- 2 cotés	03.50
	Remplacer le moyeu et le roulement AV :	
20600910	- 1 coté	02.20
20610910	- 2 cotés.....	03.50
	Remplacer le roulement de moyeu AV (1/2 train AV déposé) :	
20720940	- 1 coté	01.70
20730940	- 2 cotés	03.00
	Remplacer le moyeu et le roulement AV (1/2 train AV déposé) :	
20600940	- 1 coté	01.70
20610940	- 2 cotés	03.00

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence CITROËN C2
	Remplacer l'amortisseur(s) AV :	
23150910	- 1 coté	01.20
23160910	- 2 cotés	02.30
23150920	- 1 coté (moteur - BV déposé)	00.90
	Remplacer l'amortisseur(s) et le ressort(s) de suspension AV :	
23180910	- 1 coté	01.40
23190910	- 2 cotés	02.80
23180920	- 1 coté (moteur - BV déposé)	01.10
23260910	Remplacer la barre anti-roulis AV	02.30
23260940	Remplacer la barre anti-roulis AV (train AV déposé)	00.20
23250910	Remplacer les paliers c/c de la barre anti-roulis AV	01.40
23250910	Remplacer les paliers c/c barre anti-roulis AV (train AV déposé)	00.20
	Remplacer la biellette(s) de barre(s) anti-roulis AV :	
23300910	- 1 coté	00.50
23310910	- 2 cotés	00.70
23300940	- 1 coté (1/2 train AV déposé)	00.10
	TRAIN AR (T2) (n c contrôle de train AR dans les opérations ci-dessous)	
21040210	Dépose et pose de l'essieu AR	03.00
21040910	Remplacer l'essieu AR	05.00
21580910	Remplacer les supports élastiques AV et AR d'essieu AR	03.40
21340910	Remplacer 1 butée de battement d'essieu AR	00.20
	Remplacer le roulement de moyeu AR :	
21450910	- 1 coté	01.30
21460910	- 2 cotés	01.50
	- Supplément aux opérations ci-dessus :	
25760411	• réglage du frein de parking	00.20
	Remplacer le roulement de moyeu AR (essieu déposé) :	
21450940	- 1 coté	00.50
21460940	- 2 cotés	00.70
	Remplacer l'amortisseur(s) AR :	
23820910	- 1 coté	00.70
23830910	- 2 cotés	01.10
23820940	- 1 coté (essieu AR déposé)	00.20
23880910	Remplacer 1 ressort de suspension AR	00.40
23890910	Remplacer 2 ressorts de suspension AR	00.50
	DIRECTION (T2) (n c contrôle et réglage du parallélisme dans les opérations ci-dessous)	
24800910	Remplacer le volant de direction	00.50
51420910	Remplacer le transpondeur	00.30
24880210	Dépose et pose de la colonne de direction	00.90
24880910	Remplacer la colonne de direction	01.00
24980910	Remplacer l'antivol	00.50
90970910	Remplacer le jeu de barillet et d'antivol	01.70
24500910	Remplacer le boîtier de direction	03.10
	Remplacer la barre(s) de direction :	
24120910	- 1 coté	00.80
24130910	- 2 cotés	01.40
24120940	- 1 coté (1/2 train AV déposé)	00.50
	Remplacer la rotule(s) de barre(s) de direction :	
24050910	- 1 coté	00.50
24060910	- 2 cotés	00.90
24050940	- 1 coté (1/2 train AV déposé)	00.20
	Remplacer le soufflet(s) de barre(s) de direction :	
24170910	- 1 coté	00.70
24180910	- 2 cotés	01.20
24170940	- 1 coté (1/2 train AV déposé)	00.40
	FREIN AV (y c purge dans les opérations ci-dessous)	
25210910	Remplacer les plaquettes de frein AV (T1)	00.60

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence CITROËN C2
25210910	Remplacer les plaquettes de frein AV (T1) (moteur - BV déposée).....	00.40
25680910	Remplacer 2 disques de frein AV (T2)	01.20
25680920	Remplacer 2 disques de frein AV (T2) (moteur - BV déposée)	01.00
	- Supplément aux remplacement des disques frein AV :	
25640911	• remplacer 1 étrier (y c purge)	00.50
25650911	• remplacer 2 étriers (y c purge).....	00.60
25640910	Remplacer 1 étrier de frein AV (T2)	01.10
25650910	Remplacer 2 étriers de frein AV (T2)	01.20
25720910	Remplacer 1 support d'étrier de frein AV (T2).....	00.70
25730910	Remplacer 2 supports d'étriers de frein AV (T2)	00.80
	FREIN AV ET AR (T2) (y c purge dans les opérations ci-dessous)	
25230910	Remplacer les plaquettes AV et les segments de frein AR	01.90
26070910	Remplacer les plaquettes AV et le kit des freins AR pré-montés.	02.40
26070910	Remplacer les plaquettes AV et le kit freins AR (essieu AR déposé).....	01.20
	FREIN AR (T2) (y c purge dans les opérations ci-dessous)	
26050910	Remplacer les segments de frein AR	01.70
26080910	Remplacer les segments et le cylindres de frein AR	02.30
26090910	Remplacer le kit des freins AR pré-montés	02.10
26090910	Remplacer le kit des freins AR pré-montés (essieu AR déposé)	00.90
26390910	Remplacer 1 tambour de frein AR	01.10
26400910	Remplacer 2 tambours de frein AR	01.20
26100910	Remplacer 1 cylindre de roue frein AR	01.60
26110910	Remplacer 2 cylindres de roue frein AR	01.70
	-Suppléments aux opérations ci-dessus :	
25860911	• remplacer 1 câble de frein de parking	00.20
26150911	• remplacer 1 plateau de frein AR	00.20
25760411	• réglage du frein de parking	00.20
	COMMANDE DE FREINS (T2) (y c purge dans les opérations ci-dessous)	
25012610	Purge du circuit de freinage	00.50
25022710	Vidange et purge du circuit de freinage	00.50
25070910	Remplacer le maître cylindre de frein	01.00
25060910	Remplacer le réservoir du maître cylindre	00.50
25140910	Remplacer le boîtier d'assistance au freinage	01.40
25240910	Remplacer la pompe à vide (diesel tous types) (T1)	00.50
42140910	Remplacer la pédale de frein (T1)	00.70
51270910	Remplacer le contacteur stop (T1)	00.20
25090910	Remplacer le bloc hydraulique ABS	01.40
25940910	Remplacer le capteur AV ABS.....	00.70
26940910	Remplacer le capteur AR ABS	00.60
	Remplacer le flexible(s) d'étrier de frein AV :	
25410910	- 1 coté	00.90
25420910	- 2 cotés	01.10
	Remplacer le flexible(s) d'étrier de frein AR :	
26610910	- 1 coté	00.80
26620910	- 2 cotés	00.90
	Remplacer le tube(s) d'alimentation du maître cylindre à l'étrier(s) AV :	
25360910	- coté droit	01.60
25370910	- coté gauche	01.40
	Remplacer le tube(s) d'alimentation du bloc ABS à l'étrier(s) AV :	
270A0910	- coté droit	02.40
270B0910	- coté gauche	01.70
	Remplacer le tube(s) d'alimentation du maître cylindre au cylindre(s) de roue AR :	
265A0910	- coté AR droit.....	04.50
265B0910	- coté AR gauche	04.50
	FREIN DE PARKING (T2)	
25760410	Réglage du frein de parking (T1)	01.20
25780910	Remplacer le levier de frein parking	01.20

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence CITROËN C2
51460910	Remplacer le contacteur de frein parking (T1).....	00.50
	Remplacer le câble(s) de frein parking :	
25860910	- 1 coté	01.50
25870910	- 2 cotés	01.90
	Remplacer le guide(s) de câble(s) de frein de parking :	
26270910	- 1 coté :	
	- tous types sauf 1.4 HDI BV Pilotée	01.50
	- pour 1.4 HDI BV Pilotée	01.30
26260910	- 2 cotés :	
	- tous types sauf 1.4 HDI BV Pilotée	01.70
	- pour 1.4 HDI BV Pilotée	01.50
	CHAUFFAGE ET CLIMATISATION (T2) (la purge du circuit de refroidissement et la charge du fluide réfrigérant est compris dans les opérations ci-dessous)	
49450910	Remplacer le filtre à pollen (T1).....	00.20
49094310	Charge du fluide réfrigérant	00.90
50500210	Dépose et pose du groupe de chauffage	03.50
50500910	Remplacer le groupe de chauffage	04.00
49490210	Dépose et pose du groupe de chauffage et de clim.....	04.60
49490910	Remplacer le groupe de chauffage et clim.	05.00
50030910	Remplacer le câble de cde répartition du chauffage	03.20
50060910	Remplacer la platine cde chauffage (T1)	00.50
50410910	Remplacer le ventilateur chauffage (T1)	00.60
50520910	Remplacer le radiateur de chauffage	01.20
50640910	Remplacer le tube d'alimentation du groupe chauffage (T1) :	
	- moteur essence	00.80
	- moteur diesel.....	00.90
50670910	Remplacer le tube de retour du groupe de chauffage (T1) :	
	- moteur essence	00.80
	- moteur diesel.....	00.90
49490910	Remplacer le condenseur clim	01.80
49440910	Remplacer la cartouche de filtrante de la clim	01.90
49200910	Remplacer le détendeur de clim	04.80
49180910	Remplacer le pressostat clim :	
	- 1.1i / 1.4i / 1.4 HDI	01.10
	- 1.4 HDI BV Pilotée.....	00.90
49220910	Remplacer la sonde évaporateur de clim	00.20
50510910	Remplacer la sonde intérieure (T1)	00.30
49020910	Remplacer le compresseur de clim :	
	- moteur essence	01.80
	- moteur diesel.....	01.90
49050910	Remplacer la poulie d'embrayage du compresseur	01.20
49070918	Remplacer le galet tendeur de la courroie(s) sur le véhicule clim.....	00.60
	Remplacer le tube(s) de clim :	
49270910	- tous les tubes de clim :	
	- moteur essence	03.20
	- moteur diesel	03.40
49280910	- tube d'aspiration du compresseur :	
	- moteur essence	02.80
	- moteur diesel	03.00
49290910	- tube de refoulement du compresseur :	
	- moteur essence	02.10
	- moteur diesel	02.20
	Remplacer le joint(s) du tube de clim :	
49460910	- joints tube clim. coté détendeur	01.50
49480910	- joint tube clim. coté compresseur :	
	- moteur essence	01.40
	- moteur diesel	01.50
49540910	- joint tube clim. coté condenseur :	
	- moteur essence	02.00
	- moteur diesel	02.10

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence CITROËN C2
	ÉCLAIRAGES	
	Remplacer le phare(s) AV	
52050910	- 1 coté	00.60
52060910	- 2 cotés	00.70
52020411	- Supplément réglage des phares	00.30
52930910	Remplacer une lampe de phare	00.10
	Remplacer le phare(s) antibrouillard :	
52110910	- 1 coté	00.30
52140910	- 2 cotés	00.40
52140411	- Supplément réglage des phares	00.20
52970910	Remplacer 1 lampe de phare antibrouillard (phare déposé)	00.30
	Remplacer le feu répétiteur(s) d'aile AV :	
52230910	- 1 coté	00.10
52290910	- 2 cotés	00.20
	Remplacer le feu(x) AR :	
52500910	- 1 coté	00.20
52510910	- 2 cotés	00.30
52830910	Remplacer 1 lampe feu AR	00.20
	Remplacer le circuit(s) imprimé du feu AR :	
52770910	- 1 coté	00.20
52810910	- 2 cotés	00.30
52970910	Remplacer le feu stop central	00.20
51710910	Remplacer la lampe de feu stop central	00.20
52970910	Remplacer l'éclaireur(s) de la plaque de police	00.10
52890910	Remplacer la lampe éclaireur de la plaque de police	00.10
51500910	Remplacer le plafonnier AV	00.10
51730910	Remplacer l'éclairage de coffre	00.10
	FAISCEAUX ÉLECTRIQUE (T2)	
	Remplacer le faisceau de la planche de bord :	
54090910	- y c dépose et pose de la planche de bord	02.70
54090935	- planche de bord déposée	00.30
	Remplacer le faisceau d'habitacle :	
39130910	- y c dépose et pose de la planche de bord	09.30
39130935	- planche de bord déposée	06.90
	Remplacer le faisceau AV du compartiment moteur :	
39120910	- y c dépose et pose de la planche de bord	08.40
39120935	- planche de bord déposée	06.00
54240910	Remplacer le faisceau électrique de la porte AV	00.60
54240954	Remplacer le faisceau électrique de la porte AV (porte AV déposée)	00.30
54950910	Remplacer le faisceau électrique du hayon	01.30
54950937	Remplacer le faisceau électrique du hayon (hayon déposé)	00.60
	COMMANDES ET TABLEAU DE BORD (T2)	
43200910	Remplacer la combine du tableau bord	00.30
43190910	Remplacer la vitre de combine du tableau bord	00.40
43620910	Remplacer la montre analogique	00.20
510C0910	Remplacer le commodo d'éclairage / d'essuyage	00.90
51350910	Remplacer cde réglage des phares	00.20
53100910	Remplacer l'avertisseur sonore	01.10
51280910	Remplacer l'interrupteur de la planche bord (T1)	00.10
513E0910	Remplacer cde des feux de détresse (T1)	00.10
553D0910	Remplacer le module de cde alarme	00.50
12080910	Remplacer le boîtier de servitude du moteur	00.60
43300910	Remplacer l'allume cigare (T1)	00.30
	AIDE AU STATIONNEMENT (T1)	
56340910	Remplacer le boîtier électronique de l'aide au stationnement	01.00
56350910	Remplacer le capteur de recul	01.00
56360910	Remplacer le bruiteur de recul	00.50
	ALARME (T1)	
553B0910	Remplacer le capteur d'alarme	00.70
553C0910	Remplacer la sirène d'alarme	00.60

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence CITROËN C2
553D0910	Remplacer le module de cde d'alarme	00.50
56370910	Remplacer le rupteur d'alarme	00.40
	ESSUIE GLACE AV (T1)	
53340910	Remplacer le moteur d'essuie glace	00.80
53390910	Remplacer le mécanisme d'essuie glace	00.80
53410910	Remplacer le porte raclette d'essuie glace	00.10
53430910	Remplacer la raclette d'essuie glace	00.10
40250910	Remplacer la station du capteur de pluie	00.30
53470910	Remplacer le réservoir de lave vitre	00.90
53480910	Remplacer la pompe de lave glace	00.40
	ESSUIE GLACE AR (T1)	
53550910	Remplacer le moteur d'essuie glace	00.50
53560910	Remplacer le porte raclette d'essuie glace	00.20
53570910	Remplacer la raclette d'essuie glace	00.10
	RADIO (T1)	
510e0910	Remplacer cde de la radio (T2).....	01.10
53840210	Dépose et pose de l'auto-radio	00.30
53840910	Remplacer l'auto-radio	00.50
57090910	Remplacer le chargeur de CD.....	00.30
53780910	Remplacer le haut parleur sur la porte AV	00.20
53790910	Remplacer le haut parleur du tweeter de la planche de bord	00.20
54550910	Remplacer le coaxial d'antenne (T2)	03.00
53820910	Remplacer l'antenne de toit (T1)	00.50
45070910	Remplacer le brin d'antenne (T1)	00.20
	AIRBAG (T2)	
44010910	Remplacer l'airbag conducteur	00.40
44510910	Remplacer l'airbag passager.....	00.70
51430910	Remplacer l'interrupteur de neutralisation d'airbag passager.....	00.20
	Remplacer l'airbag latéral de siège(s) AV :	
44570910	- 1 coté	00.80
44570910	- 2 coté	01.40
44570959	Remplacer l'airbag d'1 siège AV (siège déposé)	00.60
	Remplacer l'airbag du pavillon :	
44610910	- 1 coté	02.10
44620910	- 2 cotés.....	02.40
44560910	Remplacer le faisceau d'airbag des sièges AV	01.20
44540910	Remplacer le boîtier cde d'airbag et cd des ceintures pyrotechniques.....	00.60
44630910	Remplacer le capteur d'airbag de siège AV	00.90
44630959	Remplacer le capteur d'airbag de siège AV (siège déposé).....	00.40
SELLERIE (T1)		
	GLACES	
59010910	Remplacer le pare-brise (T2)	01.80
	- Supplément capteur de pluie	00.10
59110910	Remplacer le glace de porte AV	00.60
	Remplacer la glace(s) de custode (T2)	
59600910	- 1 coté	01.00
59610910	- 2 cotés.....	01.80
59800910	Remplacer la glace de hayon (T2).....	01.60
	- Supplément aux opérations ci-dessus :	
59602411	• nettoyage pour une glace brisée.....	00.20
	JOINTS	
60080910	Remplacer le joint de capot AV	00.20
59260910	Remplacer le joint de la coulisse de glace de porte AV.....	00.80
59350910	Remplacer le lèche vitre ext. de porte AV	00.20
59530910	Remplacer le lèche vitre int. de porte AV	00.30
63420910	Remplacer le joint d'encadrement de porte AV	00.20

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence CITROËN C2
68080910	Remplacer le joint d'encadrement de hayon et de portillon inf	00.20
69190910	Remplacer le joint sur le portillon inf. AR	00.20
64540910	Remplacer le joint de jet d'eau de pavillon	00.30
ACCESSOIRES INTÉRIEUR		
43010210	Dépose et pose de la planche de bord (T2)	02.40
43010910	Remplacer la planche de bord (T2)	03.00
43240910	Remplacer l'encadrement d'écran	00.10
43160910	Remplacer la fermeture de la boîte à fusibles	00.20
43360910	Remplacer la garniture sous boîte à gants	00.20
43550910	Remplacer la boîte à gants inf.	00.30
43400910	Remplacer le barillet de la boîte à gants inf.	00.20
43500910	Remplacer le couvercle de la boîte à gants sup.	00.20
43530910	Remplacer le couvercle inf. de la colonne de direction	00.20
43520910	Remplacer le couvercle inf. et sup. de la colonne de direction	00.20
43100910	Remplacer console centrale	00.50
43100210	Dépose et pose de la console centrale	00.40
43460910	Remplacer 1 pare-soleil	00.20
43440910	Remplacer le rétroviseur int.	00.10
GARNITURES INTÉRIEUR		
90760910	Remplacer l'insonorisant de tablier AV (n c charge clim., vidange et plein circuit de refroidissement) (T2)	07.30
43360910	Remplacer la garniture sous boîte à gants	00.20
90770910	Remplacer la garniture du montant de baie pare-brise	00.20
90720910	Remplacer la garniture bas de marche de porte AV	00.20
90690910	Remplacer la garniture inf. pied milieu	00.50
90680910	Remplacer la garniture sup. pied milieu	00.40
89010910	Remplacer la garniture du panneau coté	00.50
90740910	Remplacer la garniture de custode	00.40
90910910	Remplacer la garniture du passage de roue	00.40
90870910	Remplacer la garniture d'entrée de coffre seuil	00.30
90510910	Remplacer la tablette AR	00.20
GARNITURES DES OUVRANTS		
60090910	Remplacer la garniture d'insonorisation du capot AV	00.20
63280910	Remplacer la garniture de la porte AV	00.30
63930910	Remplacer la feuille d'étanchéité de la porte AV	00.40
68350910	Remplacer la garniture de hayon	00.20
88050910	Remplacer 1 garniture latérale de hayon	00.20
69200910	Remplacer la garniture sup. du portillon inf.	00.20
GARNITURE PAVILLON		
90700210	Dépose et pose de la garniture de pavillon	01.80
90700910	Remplacer la garniture de pavillon	01.90
78380910	Remplacer 1 poignée montoire	00.10
TAPIS		
89420910	Remplacer le tapis complet (T2)	03.00
- Supplément remplacement du tapis :		
91310911	• remplacer l'insonorisant tunnel	00.70
91070911	• remplacer 1 insonorisant	00.10
89350910	Remplacer le tapis intermédiaire sous le siège AR	00.30
89410910	Remplacer le tapis du plancher coffre	00.20
ENJOLIVEURS ET SIGLES		
65260910	Remplacer l'enjoliveur sur le montant du pare-brise	00.20
63380910	Remplacer le bandeau ext. de porte AV	00.20
63381150	Peinture du bandeau ext. de porte AV	00.20
66370910	Remplacer le bandeau d'aile AR	00.10
66371150	Peinture du bandeau d'aile AR	00.20
Remplacer l'élargisseur(s) du bas d'aile AV « VTR » :		
60390910	- 1 coté	00.20
60390910	- 2 cotés	00.30

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence CITROËN C2
	Remplacer l'élargisseur(s) du bas de caisse « VTR » :	
75170910	- 1 coté	00.50
75180910	- 2 cotés	00.60
75171150	Peinture de l'élargisseur du bas de caisse	00.50
78540910	Remplacer l'enjoliveur sur le pavillon	00.20
60360910	Remplacer les chevrons	00.30
68260910	Remplacer le monogramme.....	00.20
	TOIT OUVRANT (T2)	
57280110	Pose du toit ouvrant manuel	02.00
57270110	Pose du toit ouvrant électrique	03.00
	CEINTURES DE SÉCURITÉ	
	AVANT	
90420910	Remplacer 1 ceinture de sécurité AVG	00.60
90410910	Remplacer 1 ceinture de sécurité AVD	00.60
90490910	Remplacer l'ancrage du réglage de ceinture AV	00.50
	Remplacer le prétentionneur de la ceinture de sécurité AV :	
88750910	- 1 coté	00.60
88760910	- 2 cotés	00.80
	ARRIÈRE	
	Remplacer la ceinture(s) AR et le brin	00.60
90440910	- 1 coté	00.60
90440910	- 2 cotés	00.80
90480910	Remplacer le brin central de la ceinture AR	00.30
	SIÈGES AVANT	
	Dépose et pose du siège(s) AV :	
89050210	- 1 coté	00.50
89070210	- 2 cotés	00.90
89170910	Remplacer les glissières d'1 siège AV	00.80
	Remplacer l'armature d'1 siège AV :	
89150910	- sans airbag	01.90
89150970	- avec airbag	02.10
89650910	Remplacer la garniture du coussin d'1 siège AV	01.00
	Remplacer la garniture du dossier d'1 siège AV :	
89660910	- sans airbag	01.10
89660970	- avec airbag	01.30
	Remplacer les garnitures du dossier et du coussin d'1 siège AV :	
89890910	- sans airbag	01.50
89890970	- avec airbag	01.70
89850910	Remplacer 1 appuie tête	00.10
89870910	remplacer les guides d'1 appuie tête	00.50
	SIÈGES ARRIÈRE	
	Dépose et pose du siège(s) AR :	
89130910	- 1 coté	00.30
88410910	- 2 cotés	00.50
88270910	Remplacer la glissière d'1 siège AR	00.70
89430910	Remplacer l'armature complet d'1 siège AR.....	01.60
880D0910	Remplacer la garniture de dossier d'1 siège AR	00.90
880B0910	Remplacer la garniture de coussin d'1 siège AR	00.80
88290910	Remplacer la garniture de dossier et de coussin d'1 siège AR.....	01.30
880K0910	Remplacer 1 verrou de siège AR.....	00.40
880L0910	Remplacer la traverse de fixation de siège AR	00.40
880M0910	Remplacer un vérin d'1 siège	00.30
89760959	Remplacer les charnières des coussins 2 siège (déposés)	00.20
	BANQUETTE ARRIÈRE	
86110210	Dépose et pose de coussin AR	00.30
86110910	Remplacer un coussin AR	00.30
	Dépose et pose du dossier de banquette :	
89100210	- 1 coté	00.40
88720210	- 2 cotés	00.50

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence CITROËN C2	
89550959	Remplacer la garniture d'1 dossier de banquette (déposé)	00.50	
89440959	Remplacer l'armature du dossier de banquette (déposé)	00.50	
MÉCANISME D'OUVERTURE			
AVANT			
60020910	Remplacer la serrure de capot	00.30	
60060910	Remplacer la béquille de capot	00.10	
Remplacer la charnière(s) capot :			
60190910	- 1 coté	00.60	
60210910	- 2 cotés	00.70	
60990910	Remplacer la poignée et le câble d'ouverture du capot	00.80	
LATÉRALE			
63070910	Remplacer la poignée ext. de porte AV	00.50	
63070910	Remplacer la poignée ext. et support poignée de porte AV	01.10	
63100910	Remplacer la poignée cde int. de porte AV	00.40	
63140910	Remplacer le boîtier de serrure de porte AV	01.10	
63110910	Remplacer la gâche de serrure	00.20	
63040910	Remplacer le barillet de porte	01.10	
90550910	Remplacer le jeu de barillet	01.30	
90970910	Remplacer le jeu de barillet et l'antivol de direction (T2)	01.70	
63030910	Remplacer le tirant de porte AV	00.40	
63170910	Remplacer le lève-vitre mécanique de porte AV	00.80	
63180910	Remplacer la manivelle de lève-vitre	00.10	
53500910	Remplacer le lève-vitre et le moteur lève-vitre de porte AV	00.90	
51160910	Remplacer l'interrupteur de lève vitre AV	00.10	
ARRIÈRE			
51440910	Remplacer le contacteur d'ouverture de hayon	00.40	
68020910	Remplacer la serrure de hayon	00.30	
68030910	Remplacer la gâche de la serrure du hayon	00.30	
68060910	Remplacer 1 vérin de hayon	00.20	
Remplacer les charnière(s) du hayon			
68810910	- 1 coté	01.00	
68820910	- 2 cotés	01.10	
69210910	Remplacer cde d'ouverture de portillon inf.	00.80	
69160910	Remplacer la serrure(s) latérale de portillon inf.	00.80	
69230910	Remplacer 1 gâche latérale de portillon inf.	00.20	
69240910	Remplacer la charnière(s) de portillon inf.	00.50	
69250910	Remplacer les sanglé(s) de portillon inf.	00.20	

FERRAGE AMOVIBLES

Code	Désignation de l'opération	Tous types	Peinture
(dans les opérations ci-dessous le réglage des phares est non compris)			
PARTIE AVANT			
62150210	Dépose et pose du bouclier AV complet	00.60	
62040950	Remplacer la partie sup. du bouclier AV (bouclier AV déposé) ..	00.50	00.40
62050950	Remplacer la partie inf. du bouclier AV (bouclier AV déposé)..	00.50	00.60
62150910	Remplacer le bouclier AV complet	00.90	01.00
- Suppléments au remplacement du bouclier AV :			
	• avec lave-phares	00.30	
52050211	• remplacer 1 phare	00.10	
52020411	• réglage des phares	00.30	
70790911	• remplacer la traverse centrale	00.20	
62090950	• remplacer la calandre	00.10	00.30
60300911	• remplacer 1 aile AV	00.80	01.70
62140911	• remplacer l'armature AV	00.60	
62380911	• remplacer 1 support latéral du bouclier AV	00.10	
62410950	• remplacer un spoiler	00.20	
62620950	• remplacer 1 finition VTR de spoiler	00.20	00.20
62630950	• remplacer 2 finitions VTR de spoiler	00.30	00.40
53100211	• remplacer l'avertisseur	00.10	

Code	Désignation de l'opération	Tous types	Peinture
62410910	Remplacer le spoiler du bouclier AV.....	00.50	
	Remplacer la finition(s) VTR de spoiler du bouclier AV :		
62620910	- 1 coté	00.80	00.20
62630910	- 2 cotés.....	00.90	00.40
60150910	Remplacer le collecteur d'air d'auvent.....	00.40	
60070210	Dépose et pose du capot AV	00.40	
60070910	Remplacer le capot AV	00.60	02.30
	- Suppléments :		
60190911	• remplacer 1 charnière de capot	00.20	
60210911	• remplacer 2 charnières de capot.....	00.30	
60090911	• remplacer la garniture insonorisant	00.10	
62140210	Dépose et pose de l'armature AV.....	01.00	
62140910	Remplacer l'armature AV	01.20	
62090910	Remplacer la calandre	00.30	00.30
60300210	Dépose et pose d'1 aile AV	01.30	
60310210	Dépose et pose des 2 ailes AV	02.00	
60300910	Remplacer 1 aile AV	01.40	01.70
60310910	Remplacer 2 ailes AV	02.20	02.90
60390910	Remplacer 1 élargisseur VTR d'aile AV	00.20	00.20
60890910	Remplacer 2 élargisseurs VTR d'ailes AV	00.30	00.40
60500110	Pose des bavettes d'ailes AV	00.30	
60270910	Remplacer le pare-boue d'aile AV	00.40	
75150910	Remplacer la protection latérale du moteur droit.....	00.30	
75160910	Remplacer la protection latérale du moteur gauche	00.30	
55770910	Remplacer la protection central du moteur	00.40	
	PARTIE LATÉRALE		
63360210	Dépose et pose de la porte AV	00.50	
63360910	Remplacer la porte AV	02.40	02.70
	- Suppléments :		
63950911	• remplacer 1 charnière de porte AV.....	00.10	
63950911	• dépose et pose du haut parleur de porte AV.....	00.10	
63390910	Remplacer le panneau ext. de porte AV (T1 : 1.90 T2 : 3.70) ...	05.60	02.50
63520910	Remplacer le rétroviseur réglage manuel ext.	00.30	
63970910	Remplacer le rétroviseur réglage électrique ext.	00.40	
63510910	Remplacer la glace de rétroviseur	00.10	
53910910	Remplacer la sonde de température ext.	00.40	
636A1100	Peinture de la coquille du rétro ext.		00.70
53930910	Remplacer l'interrupteur du rétro ext	00.20	
	PARTIE ARRIÈRE		
68150210	Dépose et pose du bouclier AR	00.80	
68150910	Remplacer le bouclier AR	01.00	00.70
	- Suppléments au remplacement du bouclier AR :		
70890911	• remplacer la traverse du bouclier AR.....	00.20	
68460911	• remplacer l'absorbeur du bouclier AR.....	00.20	
69290911	• remplacer l'entretoise de la fixation du bouclier AR.....	00.20	
	Supplément :		
56390211	• dépose et pose des capteurs de recul et faisceau électrique.....	00.20	
68230910	Remplacer l'enjoliveur du bouclier AR	00.50	
53970910	Remplacer le support roue de secours	00.40	
53980910	Remplacer le crochet et la vis de support de roue de secours ..	00.20	
66510910	Remplacer le pare-boue de passage de roue AR	00.40	
66260910	Remplacer la trappe à carburant	00.30	00.20
66990910	Remplacer le barillet de trappe à carburant	00.10	
68070210	Dépose et pose du hayon AR sup.....	00.90	
68070910	Remplacer le hayon AR sup.		
	- avec dépose et pose de la vitre de hayon (T1 : 1.40 T2 : 0.80) ..	02.20	02.10
	- avec pose de la vitre de hayon (T1 : 1.40 T2 : 0.40).....	01.80	02.10
	- Suppléments :		
68810911	• remplacer 1 charnière de hayon	00.40	
68820911	• remplacer 2 charnières de hayon	00.50	
68730910	Remplacer la plaque de police.....	00.30	
688N0910	Remplacer le becquet sup. du hayon.....	00.30	00.60
68870210	Dépose et pose du portillon inf.....	00.40	
68870910	Remplacer le portillon inf.....	01.10	01.10

Code	Désignation de l'opération	Tous types	Peinture
69180910	Remplacer le panneau ext. du portillon inf.....	00.80	01.10
69220910	Remplacer le couvercle intérieur du portillon inf.	00.10	
55880110	Pose de l'échappement AR chrome	00.60	
68800110	Pose de l'attelage.....	02.80	
57330110	Pose du becquet sup. du hayon	00.50	00.60

OPÉRATIONS GROUPEES DES AMOVIBLES

(pour le remplacement des pièces supplémentaires, voir les temps ci-dessus)

(dans les opérations ci-dessous, le réglage des phares est non compris)

61110910	Remplacer le bouclier AV + 1 aile AV	01.70	02.40
61310910	Remplacer le bouclier AV + 1 aile AV + un capot	02.20	04.00
61020910	Remplacer 1 aile AV + un capot	01.90	03.40
61110910	Remplacer un bouclier AV + 2 ailes AV	02.50	03.60
61330910	Remplacer un bouclier AV + 2 ailes AV + un capot.....	03.00	05.00
61040910	Remplacer 2 ailes AV + un capot	02.70	04.60
64070910	Remplacer un bouclier AV + une aile AV + une porte AV	04.00	04.40
64090910	Remplacer bouclier AV + calandre + aile AV + capot + porte AV ...	04.50	06.00
64020910	Remplacer une aile AV + une porte AV.....	03.70	03.80

TOLERIE

Afin de faciliter la facturation du tarif T3 (haute technicité), les temps de tôlerie nécessaires au remplacement des éléments soudés ont été précisés pour les opération sur banc (T3). S'y ajoutent, éventuellement, les temps de redressage des éléments soudés.

POUR MONTAGE CAISSE SUR MARBRE (T3)			
91821811	Pose et dépose du montage équipement spécifique	01.50	
91841811	Pose et dépose du véhicule (marbre positif)	01.50	
91801811	Pose et dépose du véhicule (marbre tridimensionnel)	02.50	
91EV1811	Ancrage du véhicule / équipement vérinage.....	00.80	
91813111	Soubassement du contrôle à la pige complet	01.50	

PARTIE AVANT

(non compris : le contrôle de la géométrie AV et AR, réglage du parallélisme, vidange circuit de refroidissement, clim., réglage des phares, purge des freins, pour toutes les opérations au sol ou banc)

OPÉRATION AVANT AU SOL

Remplacer la façade du longeron AV :			
70010910	- 1 coté (T1 : 1.40 T2 : 1.50)	02.90	00.30
70032910	- 2 cotés (T1 : 1.70 T2 : 2.20)	03.90	00.50
Remplacer l'appui de la façade AV :			
70590910	- 1 coté (T1 : 01.60 T2 : 1.60)	03.20	00.40
70600910	- 2 cotés (T1 : 01.80 T2 : 2.30)	04.10	00.60
Remplacer le renfort et la joue d'aile AV (section 2/3)			
70850910	- coté gauche (T1 : 2.80 T2 : 3.20)	06.00	00.70
70840910	- coté droit (T1 : 2.50 T2 : 3.20)	05.70	00.70
- Supplément au remplacement du renfort et de joue d'aile :			
70010911	• remplacer la façade de longeron (T1 : 0.30 T2 : 0.70)	01.00	00.20
- Suppléments aux opérations ci-dessus :			
05050951	• remplacer le radiateur de refroidissement du moteur (T1)	00.10	
62140951	• remplacer l'armature AV (T1)	00.20	
62150951	• remplacer le bouclier AV (T1).....	00.30	

OPÉRATIONS AVANT AU BANC

(les temps dépose et pose mécaniques AV sont compris dans les opérations ci-dessous)

(n c pose et dépose et contrôle au marbre)

**Remplacer le longeron AV (coupe avant passage de roue)
+ appui façade AV.**

70354010	- coté gauche (T2 : 2.90 T3 : 4.10)	07.00	00.90
70344010	- coté droit (T2 : 2.40 T3 : 4.10)	06.50	00.90
- Supplément du coté opposé au chocs :			
70010911	• remplacer la façade de longeron (T1 : 0.30 T2 : 0.70)	01.00	00.20
Remplacer le passage de roue AV, le renfort et la joue d'aile AV (joue d'aile à remplacer à 2/3)			

Code	Désignation de l'opération	Tous types	Peinture
720D4010	- coté gauche : - sans clim. (T2 : 9.10 T3 : 5.70)..... - avec clim. (T2 : 9.40 T3 : 5.70)	14.80 15.10	01.00 01.00
720C4010	- coté droit : - sans clim. (T2 : 8.60 T3 : 5.70)..... - avec clim. (T2 : 9.10 T3 : 5.70).....	14.30 14.80	01.00 01.00
70344011	- Supplément au remplacement du passage de roue : • remplacer le longeron AV (coupe avant du passage de roue) (T3) Remplacer le longeron AV, le passage de roue AV, le renfort et la joue d'aile AV. (coupe du longeron sous tablier)	03.50	00.50
72104010	- coté gauche : - sans clim. (T2 : 15.80 T3 : 10.20)..... - avec clim. (T2 :16.40 T3 : 10.20)	26.00 26.60	01.50 01.50
72094010	- coté droit : - sans clim. (T2 : 13.80 T3 : 10.20)..... - avec clim. (T2 :14.60 T3 :10.20)	24.00 24.80	01.50 01.50
70344011	- Supplément du coté opposé au chocs : • remplacer le longeron AV (coupe avant le passage roue) (T3) - Suppléments aux opérations ci-dessus :	03.50	00.50
05050951	• remplacer le radiateur de refroidissement du moteur (T1)	00.10	
62140951	• remplacer l'armature AV (T1)	00.20	
62150951	• remplacer le bouclier AV (T1).....	00.30	
	PARTIE LATÉRALE		
78010910	Remplacer le pavillon (T1 : 3.70 T2 : 5.30) (n c dépose ou remplacement du pare-brise)	09.00	03.40
74570910	Remplacer le bas de caisse (complet) (section sur pied AV inf. et bas de l'aile AR) (T1 : 3.40 T2 : 7.20) ..	10.60	03.30
74740910	Remplacer le bas de caisse (section sur pied AV inf. et entrée porte) - (T1 : 2.90 T2 : 5.00).....	07.90	02.30
74660910	Remplacer le bas de caisse (section sous porte) : - (T1 : 1.60 T2 : 4.30)..... - Supplément au bas caisse :	05.90	02.00
74150971	• remplacer l'Ame de longeron (section) (T2)	01.00	
74260910	- coté gauche (T1 : 6.70 T2 : 7.60).....	14.30	02.30
74250910	- coté droit (T1 : 6.30 T2 : 7.60).....	13.90	02.30
	Remplacer le pied AV (sections sur montant pare-brise et entrée porte) : (n c dépose ou remplacement du pare-brise Remplacer l'encadrement de porte AV et de pavillon : (n c dépose ou remplacement du pare-brise)		
76180910	- coté gauche (T1 : 9.30 T2 : 12.30)	21.60	04.80
76170910	- coté droit (T1 : 8.90 T2 : 12.30)	21.20	04.80
74270910	Remplacer le coté de caisse partiel (section sous pavillon) (n c dépose ou remplacement du pare-brise et glace(s) custode(s)) - (T : 8.70 T2 : 12.80)	21.50	04.60
76910910	Remplacer le pavillon et l'aile AR (n c dépose ou remplacement du pare-brise et glace(s) custode(s)) - (T1 : 6.20 T2 : 12.30)	18.50	06.10
74970910	Remplacer le pavillon et le coté de caisse complet (n c dépose ou remplacement du pare-brise et glace(s) custode(s)) - (T1 :11.20 T2 :17.60) - Suppléments aux opérations ci-dessus :	28.80	06.30
59010111	• pose du pare-brise (T2)	00.60	
59010271	• dépose et pose du pare-brise (T2)	01.40	
59600111	• pose de la vitre de custode (T2)	00.40	
59600211	• dépose et pose de la vitre de custode (T2).....	00.80	
70390911	• remplacer le renfort et la doublure de baie (section) (T2).....	01.20	
74240911	• remplacer le renfort de pied AV (T2).....	02.50	
74420911	• remplacer le renfort de pied central (complet) (T2)	01.00	
74420971	• remplacer le renfort de pied central (section) (T2)	01.50	
78260911	• remplacer la traverse AV pavillon (T2)	00.60	00.30
78340911	• remplacer la traverse centrale pavillon (T2).....	00.30	00.30
78280911	• remplacer la traverse AR pavillon (T2)	00.60	00.30
80050911	• remplacer la tôle de fermeture AV passage de roue AR (T2)	01.20	
80120911	• remplacer la tôle de fermeture AR passage de roue AR (T2)	00.50	
80340911	• remplacer la tôle de fermeture AV et AR passage de roue AR (T2)	01.50	

Code	Désignation de l'opération	Tous types	Peinture
	PARTIE ARRIÈRE (non compris : contrôle des géométries AR, dépose du réservoir à carburant)		
	OPÉRATIONS ARRIÈRE AU SOL		
80230910	Remplacer la jupe AR (T1 : 2.50 T2 : 4.20)	06.70	01.40
82460910	Remplacer la jupe AR, la doublure jupe (T1 : 2.50 T2 : 3.90) ..	06.40	02.00
82010910	Remplacer la jupe AR, la doublure jupe, le plancher AR (plancher partiel) - (T1 : 6.50 T2 : 9.90)	16.40	02.90
	- Supplément aux opérations ci-dessus :		
80180911	• remplacer le longeron (partiel) (T2).....	00.80	00.30
80570911	• remplacer la tôle de feu AR (T2)	02.00	00.30
	Remplacer l'aile AR (coupe sur l'entrée porte et montants custodes) (n c dépose ou remplacement glace(s) custode(s))		
66280910	- coté droit (T1 : 2.50 T2 : 7.30)	09.80	03.80
66300910	- coté gauche (T1 : 2.50 T2 : 7.30)	09.80	03.80
	Remplacer l'aile AR (coupe sur l'entrée de porte et montants de custodes) et de jupe AR, doublure jupe. (n c dépose ou remplacement glace(s) de custode(s)) :		
82180910	- 1 coté (T1 : 3.80 T2 : 10.70)	14.50	04.90
82670910	- 2 cotés (T1 : 5.10 T2 : 17.30)	16.40	07.70
	- Suppléments aux opérations remplacement des ou de l'aile(s) AR :		
68070211	• dépose et pose du hayon AR	00.70	
68870211	• dépose et pose du portillon inf. AR	00.30	
59600111	• pose de la vitre de custode (T2)	00.40	
59600211	• dépose et pose de la vitre de custode (T2).....	00.80	
80050911	• remplacer la tôle de fermeture AV du passage de roue AR (T2) ..	01.20	
80120911	• remplacer la tôle de fermeture AR du passage de roue AR (T2)...	00.50	
80340911	• remplacer la tôle fermeture AV et AR passage de roue AR (T2)	01.50	
80570911	• remplacer la tôle de feu AR (T2)	02.00	
74420911	• remplacer le renfort de pied central (complet) (T2)	01.00	
74420971	• remplacer le renfort de pied central (section) (T2).....	01.50	
	OPÉRATIONS ARAU BANC (n c pose - dépose et contrôle au marbre, purge des freins) (les temps dépose et pose mécanique AR sont compris dans les opérations ci-dessous)		
	Remplacer l'aile AR (coupe sur l'entrée de porte et des montants de custodes) et de doublure d'aile avec passage de roue, tôle de feu, jupe AR assemblée.		
	(n c dépose ou remplacement glace(s) custode(s))		
83274010	- coté gauche (T2 : 7.40 T3 : 16.20)	23.60	05.60
83264010	- coté droit T2 : 7.40 T3 : 16.20).....	23.60	05.60
	Remplacer l'aile AR (coupe sur l'entrée de porte) et pavillon et doublure d'aile avec le passage de roue, la tôle de feu, la jupe AR assemblée.		
	(n c dépose ou remplacement du pare-brise et la glace(s) de custode(s))		
83804010	- (T2 : 11.40 T3 : 21.90)	33.30	07.90
	- Suppléments aux opérations sur banc ci-dessus :		
59010111	• pose du pare-brise (T2)	00.60	
59010271	• dépose et pose du pare-brise (T2)	01.40	
59600111	• pose de la vitre de custode (T2)	00.40	
59600211	• dépose et pose de la vitre de custode (T2).....	00.80	
74420911	• remplacer le renfort de pied central (complet) (T2)	01.00	
74420971	• remplacer le renfort de pied central (section) (T2)	01.50	
80050911	• remplacer la tôle fermeture AV passage de roue AR (T2).....	01.20	
80120911	• remplacer la tôle fermeture AR passage de roue AR (T2).....	00.50	
80340911	• remplacer la tôle fermeture AV et AR passage de roue AR (T2)	01.50	
78260911	• remplacer la traverse AV de pavillon (T2)	00.60	00.30
78340911	• remplacer la traverse centrale de pavillon (T2)	00.30	00.30
78280911	• remplacer la traverse AR de pavillon (T2).....	00.60	00.30
80415211	• préparation pour remplacer le plancher AR (T2).....	00.90	
80414011	• remplacer le plancher AR (T3).....	05.80	00.90
80180911	• remplacer le longeron (partiel) (T3).....	00.80	00.30
15010211	• dépose et pose du réservoir à carburant (T1).....	01.90	
15017811	• transvider le réservoir à carburant (T1)	00.40	
CAISSE			
	Remplacer la caisse (y c dépose et pose mécanique AV et AR) (n c dépose ou remplacement du pare-brise et glace(s) custode(s))		
90030930	- véhicule sans clim. (T1 : 28.60 T2 : 10.40)	39.00	09.10
90030938	- véhicule avec clim. (T1 : 29.30 T2 : 10.90)	40.20	09.10

Code	Désignation de l'opération	Tous types	Peinture
59010111	- Suppléments au remplacement de la caisse :		
59010211	• pose du pare-brise (T2)	00.60	
59600211	• dépose et pose du pare-brise (T2)	01.10	
59600111	• dépose et pose 1 vitre custode (T2)	00.80	
44620211	• pose d'1 vitre de custode (T2)	00.40	
05017711	• dépose et pose du coussins airbag latéraux pavillon 2 cotés (T2) ..	00.60	
15017811	• vidange, rinçage et plein circuit de refroidissement (T1)	00.30	
20020511	• transvider le réservoir à carburant (T1)	00.40	
20030411	• contrôle de la géométrie des trains AV et AR (T3)	01.10	
25012611	• réglage du parallélisme AV (T3)	00.20	
25760411	• purge des freins (T2)	00.40	
52020411	• réglage du frein parking (T2)	00.20	
49094311	• réglage des phares (T1)	00.30	
	• charge du fluide réfrigérant de clim. (T2)	00.80	

DÉPOSE ET POSE MÉCANIQUES POUR MONTAGE CAISSE SUR MARBRE

20150210	Dépose et pose de mécanique AV (tous types) :		
	- sans clim.	07.30	
20150218	- avec clim.	07.80	
21100210	Dépose et pose de mécanique AR	03.90	
	Dépose et pose de mécanique AV et AR (tous types) :		
90030210	- sans clim	10.40	
90030218	- avec clim.	10.90	
	- Suppléments à l'opération ci-dessus :		
05017711	• vidange, rinçage et plein circuit de refroidissement	00.30	
25012611	• purge des freins (T2)	00.40	
49094311	• charge du fluide réfrigérant de climatisation (T2)	00.80	
52020411	• réglage des phares	00.30	
20020511	• control de la géométrie des trains AV et AR (T3)	01.10	
20030411	• réglage du parallélisme AV (T3)	00.20	

PEINTURE ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE RÉPARÉS OU REVOILES

	ÉLÉMENT RÉPARÉ	RE VOILAGE ÉLÉMENT
Bouclier AV	01.70	01.10
- dés.-hab. bouclier AV	00.30	00.30
Aile AV	01.60	01.10
- dés.-hab. aile AV	00.10	00.10
Capot AV	02.30	01.40
- dés.-hab. capot AV	00.20	00.20
Porte AV	02.50	01.50
- dés. - hab. porte AV	00.90	00.60
Pavillon	03.00	01.70
-dés.-hab. pavillon	02.10	00.50
Aile AR	02.60	01.60
-dés.-hab. aile AR	01.00	00.30
Hayon	01.90	01.40
-dés.-hab. hayon	00.50	00.30
Portillon inf.	01.60	01.00
- dés. - hab. portillon inf.	00.50	00.20
Bouclier AR	01.30	00.70
-dés.-hab. bouclier AR	00.20	00.20
Caisse (n c peinture bouclier AV et AR)	12.50	08.00
-dés.-hab. caisse	08.40	04.30

PEINTURE DES OPÉRATIONS D'ÉLÉMENTS GROUPEES

Capot + Aile AV	03.30	02.10
-dés.-hab.	00.30	00.30
Capot + 2 Ailes AV	04.40	02.90
-dés.-hab.	00.40	00.40
2 Ailes AV	02.70	01.90
-dés.-hab	00.20	00.20
Aile AV+ porte AV	03.50	02.20

	ELEMENT REPARÉ	RE VOILAGE ELEMENT
-dés.-hab.	01.00	00.70
<u>Aile AV + porte AV + panneau coté</u>	05.40	03.40
-dés.-hab.	02.00	01.00
<u>Porte AV + aile AR</u>	04.30	02.70
-dés.-hab.	01.90	00.90
<u>Pavillon +2 ailes AR</u>	06.60	03.90
- dés.-hab.	04.10	01.10
<u>Pavillon +1 aile AR</u>	04.80	02.80
- dés.-hab.	03.10	00.80
<u>Hayon + 1 aile AR</u>	03.80	02.60
- dés.-hab.	01.50	00.60
<u>Hayon + 2 ailes AR</u>	05.70	03.70
- dés.-hab.	02.50	00.90

PRINCIPES DE CALCUL DES TEMPS DE PEINTURE

- Il est rappelé que ne doivent être retenus que les temps élémentaires de peinture des pièces de carrosserie remplacées, étant entendu qu'ils comprennent les temps également nécessaires à tous les raccords rendus indispensables par la soudure des différents éléments : il n'y a donc pas lieu de rajouter de temps supplémentaire.

Il convient de procéder comme suit :

Facturation de 2 éléments adjacents :

- temps de l'opération unitaire correspondant à la nature de l'intervention pour chaque élément, puis appliquer un abattement de 15%.

Facturation de 3 éléments adjacents :

- même procédé mais appliquer un abattement de 20%.

Facturation de 4 éléments adjacents et plus :

- même procédé mais appliquer un abattement de 25%.

Nota : les temps de peinture doivent être majorés de 20 % pour les laques 2 couches à finition vernissée.

Prise en Charge

Comprenant : - préparation des teintes
- nettoyage pistolet et godet

00151110
00161110

Pour laque opaque 00.70
Pour laque métal / vernie 01.00

NOMENCLATURE

- | | |
|---|---|
| (1) Obturateur ou projecteur anti-brouillard. | (29) Doublure avant de passage de roue. |
| (2) Bouclier avant. | (30) Doublure d'aile arrière. |
| (3) Façade avant. | (31) Renfort de pied milieu. |
| (4) Cloison d'air. | (32) Gousset supérieur de baie. |
| (5) Capot moteur. | (33) Doublure supérieure de coté avant de caisse. |
| (6) Grille d'auvent. | (34) Renfort inférieur de pied avant. |
| (7) Pare-brise. | (35) Aile avant. |
| (8) Traverse avant de pavillon. | (36) Doublure d'aile avant. |
| (9) Pavillon. | (37) Passage de roue avant. |
| (10) Traverse arrière de pavillon. | (38) Demi-bloc avant. |
| (11) Arceau. | (39) Longeron avant. |
| (12) Volet arrière. | (40) Longeron avant partiel. |
| (13) Lunette arrière. | (41) Appui de face avant. |
| (14) Hayon. | (42) Support d'armature de pare-chocs. |
| (15) Bouclier arrière. | (43) Optique avant. |
| (16) Jupe arrière extérieure. | (44) Tablier assemblé. |
| (17) Jupe arrière assemblée. | (45) Planche de bord. |
| (18) Passage de roue arrière. | (46) Traverse de plancher. |
| (19) Gouttière arrière. | (47) Plancher arrière assemblé. |
| (20) Bandeau de feu. | (48) Renfort intérieur de jupe. |
| (21) Doublure arrière de passage de roue. | (49) Traverse arrière de plancher. |
| (22) Aile arrière. | (50) Longeron arrière. |
| (23) Glace de custode. | (51) Renfort de bas de caisse. |
| (24) Panneau latéral de caisse. | (52) Bas de caisse intérieur assemblé. |
| (25) Feu arrière. | (53) Embout extérieur de traverse de plancher. |
| (26) Glace de porte. | (54) Traverse de plancher. |
| (27) Porte. | (55) Renfort de traverse. |
| (28) Pied avant extérieur. | |



CITROËN C2

