

BOITE DE VITESSES MANUELLE

SECTION **MT**

AVIS DE MODIFICATION :

- Le rapport d'engrenages de la boîte de vitesses a été modifié en fonction du nouveau moteur ZD30DDTi.
- Les caractéristiques et valeurs de réglage (SDS) ont été modifiées.

TABLE DES MATIERES

FS5R50B

CARACTERISTIQUES ET VALEURS DE

REGLAGE	4002
Caractéristiques générales	4002

Caractéristiques générales

Modèle concerné	TB45E		TB48DE	Moteur ZD30DDTi		TD42	TD42Ti	
	Pick-up	Hardtop	Break	Hardtop	Break	Break et Pick-up		
	4x4							
Boîte de vitesses	FS5R50B							
Nombre de vitesses	5							
Commande de transmission	Directe au plancher							
Disposition des vitesses								
Type de synchronisation	Warner							
Rapport de démultiplication								
1ère	4,262		4,084		4,556		4,262	
2ème	2,455		2,353		2,625		2,455	
3ème	1,488		1,426		1,591		1,488	
4ème	1,000		1,000		1,000		1,000	
Surmultipliée	0,850		0,880		0,836		0,850	
Marche arrière	3,971		3,806		4,245		3,971	
Nombre de dents								
Arbre secondaire								
Conduite	27		29		26		27	
1ère	44		44		44		44	
2ème	39		39		39		39	
3ème	39		39		39		39	
Surmultipliée	25		27		23		25	
Marche arrière	41		41		41		41	
Arbre de renvoi								
Conduite	34		35		35		34	
1ère	13		13		13		13	
2ème	20		20		20		20	
3ème	33		33		33		33	
Surmultipliée	37		37		37		37	
Marche arrière	13		13		13		13	
Pignon intermédiaire de marche arrière	27							
Contenance en huile	ℓ						3,5	
Remarques	Synchronisateur de type double anneaux de synchro de 1ère, 2ème et 3ème							
	Type de synchronisateur marche arrière							