



# MÉMENTO DE RÉPARATION AUTOMOBILE

à l'usage des Experts et Techniciens en Automobile

## PEUGEOT 407

Ce mémento comporte les temps de référence, établis par PEUGEOT. Les experts et les réparateurs doivent arrêter à l'amiable et contradictoirement les temps nécessaires à une bonne réparation, en fonction de l'état du véhicule et dans le cadre d'un bon rapport qualité / prix.

Types des moteurs dans la fiche temps :

Moteur essence = 1.8 16V « EW7J4 » / 2.0 16V « EW10J4 »

Moteur diesel = 1.6 HDI « DV6TED4 FAP » / 2.0 HDI FAP « DW10BTED4 FAP »

Types de carrosserie Berline et Break

### MÉCANIQUE

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
35007A	Contrôle et réglage de la géométrie du train AV (T3).....	01.30
35008A	Contrôle et réglage de la géométrie des trains AV et AR (T3).....	02.60
51001A	Contrôle de la géométrie du train AR (T3) .....	01.60
	- Suppléments :	
51001M	• contrôle de la géométrie du train AV .....	00.40
51001N	• réglage de la géométrie du train AV .....	00.30
01009A	Contrôle des compressions (T2) :	
	- 1.8 / 2.0 .....	00.80
	- 1.6 HDI .....	03.40
	- 2.0 HDI .....	01.40
95001A	Essai avant des travaux (T2) .....	00.50
95002A	Essai après des travaux (T2) .....	00.50
	<b>MOTEUR (T1)</b>	
01001A	Dépose et pose du moteur et de la boîte de vitesses :	
	- 1.8 / 2.0 BVM .....	08.50
	- 2.0 BVA .....	08.20
	- 1.6 HDI .....	08.60
	- 2.0 HDI BVM6 .....	11.10
	- 2.0 HDI BVA4 .....	10.80
01002A	Dépose et pose du moteur :	
	- 1.8 / 2.0 BVM .....	09.50
	- 2.0 BVA .....	09.20
	- 1.6 HDI .....	09.60
	- 2.0 HDI BVM6 .....	11.70
	- 2.0 HDI BVA4 .....	11.40
01004A	Remplacer le moteur :	
	- 1.8 / 2.0 BVM .....	10.50
	- 2.0 BVA .....	10.20
	- 1.6 HDI .....	14.40
	- 2.0 HDI BVM6 .....	17.70
	- 2.0 HDI BVA4 .....	17.40
01025A	Révision du moteur (moteur - BV déposée) (T2) :	
	- 1.8 / 2.0 BVM .....	20.00
	- 2.0 BVA .....	19.70

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
	- 1.6 HDI .....	21.20
	- 2.0 HDI BVM6 .....	22.50
	- 2.0 HDI BVA4 .....	22.20
01050A	Remplacer le carter moteur avec les pistons (moteur - BV déposée) (T2) :	
	- 1.8 / 2.0 BVM .....	21.10
	- 2.0 BVA .....	20.80
	- 1.6 HDI .....	22.00
	- 2.0 HDI BVM6 .....	22.20
	- 2.0 HDI BVA4 .....	21.90
06010A	Remplacer le jeu des 4 pistons (T2) :	
	- 1.8 / 2.0 BVM .....	18.20
	- 2.0 BVA .....	17.90
	- 1.6 HDI .....	18.00
	- 2.0 HDI BVM6 .....	20.00
	- 2.0 HDI BVA4 .....	19.70
06020A	Remplacer les segments des pistons (T2) :	
	- 1.8 / 2.0 BVM .....	18.00
	- 2.0 BVA .....	17.70
	- 1.6 HDI .....	18.00
	- 2.0 HDI BVM6 .....	19.80
	- 2.0 HDI BVA4 .....	19.50
05030A	Remplacer le vilebrequin (T2) :	
	- 1.8 / 2.0 BVM .....	13.50
	- 2.0 BVA .....	13.20
	- 1.6 HDI .....	11.70
	- 2.0 HDI BVM6 .....	18.00
	- 2.0 HDI BVA4 .....	17.70
05001A	Remplacer la poulie moteur :	
	- moteur essence .....	00.60
	- 1.6 HDI .....	00.50
	- 2.0 HDI .....	01.60
05003A	Remplacer le joint spi AV du vilebrequin coté distribution (T2) :	
	- moteur essence .....	0.300
	- 1.6 HDI .....	02.70
	- 2.0 HDI .....	03.60
05056A	Remplacer le joint spi AV du vilebrequin coté BV :	
	- 1.8 / 2.0 BVM .....	06.70
	- 2.0 BVA .....	07.00
	- 1.6 HDI .....	06.70
	- 2.0 HDI BVM6 .....	07.20
	- 2.0 HDI BVA4 .....	08.10
05040A	Remplacer la couronne de démarreur :	
	- 1.8 / 2.0 BVM .....	06.50
	- 2.0 BVA .....	06.80
	- 1.6 HDI .....	06.50
	- 2.0 HDI BVM6 .....	07.00
	- 2.0 HDI BVA4 .....	07.90
	<b>SUPPORT MOTEUR ET BV (tous types) (T1)</b>	
18001A	Remplacer le support moteur AV droit .....	00.50
18024A	Remplacer le bloc élastique du support BV coté G .....	00.90
18003A	Remplacer le support AR du moteur .....	01.90
18004A	Remplacer la biellette anti-couple inf. AR du moteur .....	00.40
	<b>CULASSE (T1)</b>	
02001A	Dépose et pose du couvre culasse moteur :	
	- 1.6 HDI .....	00.80
	- 2.0 HDI .....	01.50
02120A	Dépose et pose des couvercles culasse ADM et ECH moteur :	
	- moteur essence .....	00.60
02130A	Dépose et pose du couvre ADM de la culasse moteur :	
	- moteur essence .....	00.40

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
02140A	Dépose et pose du couvre ECH de la culasse moteur :	
	- moteur essence .....	00.40
02030A	Dépose et pose de la culasse (T2) :	
	- 1.8 .....	06.60
	- 2.0 .....	06.50
	- 1.6 HDI .....	08.70
	- 2.0 HDI .....	12.60
02050A	Remplacer la culasse nue (T2) :	
	- 1.8 .....	11.00
	- 2.0 .....	10.90
	- 1.6 HDI .....	12.40
	- 2.0 HDI .....	15.70
	<b>DISTRIBUTION (T2)</b>	
08085A	Remplacer la courroie de distribution :	
	- moteur essence .....	02.60
	- Suppléments :	
	• remplacer le galet tendeur .....	00.15
	• remplacer le galet enrouleur .....	00.15
	- 1.6 HDI .....	02.30
	- Suppléments :	
	• remplacer le galet tendeur .....	00.10
	• remplacer le galet enrouleur .....	00.10
	- 2.0 HDI .....	03.30
	- Suppléments :	
	• remplacer le galet tendeur .....	00.10
	• remplacer le galet enrouleur .....	00.50
08005A	Remplacer les arbres à cames (ADM+ECH) :	
	- 1.6 HDI .....	07.40
	- 2.0 HDI .....	10.00
	- Supplément : remplacer les poussoirs hydraulique.....	00.10
08006A	Remplacer le joint spi des arbres à cames coté poulie de la pompe HP :	
	- 1.6 HDI .....	02.60
	- 2.0 HDI .....	03.60
08007A	Remplacer le joint spi d'arbres à cames coté distribution :	
	- 1.8 / 2.0 .....	02.90
	<b>GRAISSAGE (T1)</b>	
10001A	Contrôle de la pression d'huile :	
	- tous types sauf 20 HDI.....	00.50
	- 2.0 HDI .....	00.60
11001A	Remplacer le filtre à huile (tous types) .....	00.30
11012A	Remplacer le support du filtre à huile :	
	- 1.8 / 2.0 .....	01.40
	- 1.6 HDI .....	02.00
	- 2.0 HDI .....	01.70
11030A	Remplacer le manocontact de la pression d'huile :	
	- tous types sauf 1.6 HDI .....	00.30
	- 1.6 HDI .....	00.40
11060A	Remplacer la sonde de niveau d'huile :	
	- moteur essence .....	00.60
	- moteur diesel.....	00.50
03094A	Remplacer le carter inf. d'huile moteur :	
	- 1.8 / 2.0 .....	02.10
	- 1.6 HDI .....	01.30
	- 2.0 HDI .....	01.80
10002A	Remplacer la pompe à huile moteur (T2) :	
	- moteur essence .....	03.90
	- 1.6 HDI .....	05.20
	- 2.0 HDI .....	04.90

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
10030A	Remplacer la crépine de la pompe à huile (T2) :	
	- moteur essence .....	02.40
	- 1.6 HDI .....	01.70
	- 2.0 HDI .....	02.00
11015A	Remplacer l'échangeur (comprenant la dépose du filtre à huile) :	
	- 1.6 HDI .....	00.30
<b>ÉCHAPPEMENT (T1)</b>		
03008A	Remplacer le collecteur d'échappement :	
	- moteur essence .....	03.40
	- 1.6 HDI .....	03.50
	- 2.0 HDI .....	07.00
17014A	Remplacer le tuyau du pré-catalyseur :	
	- 2.0 HDI .....	00.70
17143A	Remplacer le catalyseur :	
	- 1.6 HDI .....	01.60
	- 2.0 HDI .....	00.90
03010A	Remplacer le turbo compresseur :	
	- 1.6 HDI .....	02.90
	- 2.0 HDI .....	04.50
03300A	Remplacer le tube de retour de graissage turbo :	
	- 1.6 HDI .....	02.10
	- 2.0 HDI .....	00.50
16027A	Remplacer l'électrovanne du régulateur turbo :	
	- 1.6 HDI .....	00.60
	- 2.0 HDI .....	00.50
03244A	Remplacer l'échangeur air-air :	
	- 1.6 HDI .....	00.40
	- 2.0 HDI .....	00.60
17014A	Remplacer le tuyau intermédiaire :	
	- moteur diesel.....	00.70
17011A	Remplacer le tube AV d'échappement :	
	- moteur essence .....	00.70
17016A	Remplacer le silencieux de la sortie AR (tous types) .....	00.60
17010A	Remplacer l'échappement complet :	
	- moteur essence .....	01.00
	- 1.6 HDI .....	02.00
	- 2.0 HDI .....	02.50
16045A	Remplacer la sonde à oxygène en amont :	
	- essence .....	00.60
	- 2.0 HDI .....	00.40
16046A	Remplacer la sonde à oxygène en aval :	
	- moteur essence .....	00.40
16050A	Remplacer la vanne EGR :	
	- moteur essence .....	00.30
	- 1.6 HDI .....	00.80
	- 2.0 HDI .....	00.90
16070A	Remplacer l'électrovanne cde EGR :	
	- 2.0 HDI .....	00.50
<b>REFROIDISSEMENT (T1)</b>		
13013A	Vidange et plein du circuit de refroidissement :	
	- tous types sauf 1.6 HDI .....	00.80
	- 1.6 HDI .....	01.00
13001A	Purge du circuit de refroidissement .....	00.50
13003A	Dépose et pose du radiateur :	
	- tous types sauf 1.6 HDI .....	01.90
	- 1.6 HDI .....	02.10
13004A	Remplacer la durit sup. de radiateur :	
	- moteur essence .....	01.10
	- 1.6 HDI .....	01.00
	- 2.0 HDI .....	01.20

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
13005A	Remplacer la durit inf. du radiateur :	
	- moteur essence .....	01.10
	- 1.6 HDI .....	01.00
	- 2.0 HDI .....	01.30
13038A	Remplacer le vase d'expansion .....	00.30
12002A	Remplacer la pompe à eau (T2) :	
	- moteur essence .....	04.30
	- 1.6 HDI .....	03.20
	- 2.0 HDI .....	04.60
13006A	Remplacer le régulateur thermostatique :	
	- moteur essence .....	01.20
	- 1.6 HDI .....	00.80
13020A	Remplacer le boîtier d'eau sur la culasse (boîtier thermostat) :	
	- moteur essence .....	02.10
	- 1.6 HDI .....	02.30
	- 2.0 HDI .....	03.30
13310A	Remplacer l'électrovanne sur le boîtier d'eau :	
	- 2.0 HDI .....	01.00
13008A	Remplacer la sonde du niveau d'eau .....	00.20
13040A	Remplacer la sonde de la température d'eau :	
	- tous types sauf 2.0 HDI .....	00.20
	- 2.0 HDI .....	00.50
12011A	Remplacer l'ensemble du moto ventilateur (tous types) .....	01.80
	<b>ALIMENTATION CARBURANT ET AIR (T1)</b>	
15002A	Dépose et pose du réservoir à carburant (n c transvider) .....	01.40
	- Suppléments :	
15002M	• transvider le réservoir .....	00.70
15002L	• déshabillage-habillage du réservoir à carburant .....	00.20
15007A	Remplacer le rhéostat de la jauge à carburant :	
	- moteur essence .....	00.40
	- moteur diesel.....	00.60
15006M	- Supplément : transvider le réservoir .....	00.70
16002A	Remplacer la pédale d'accélérateur .....	00.30
14008A	Dépose et pose du filtre à air (tous types) .....	00.20
14009A	Remplacer l'élément du filtre à air (tous types) .....	00.30
	<b>ALIMENTATION CARBURANT ESSENCE (T2)</b>	
03006A	Remplacer le collecteur d'admission .....	01.10
19013A	Remplacer les injecteurs .....	00.40
19028A	Remplacer la rampe d'injecteurs .....	00.40
16009A	Remplacer le boîtier papillon mécanique (pour 1.8) .....	00.50
16011A	Remplacer le boîtier papillon motorisé (pour 2.0) .....	01.00
19009A	Remplacer le calculateur du moteur .....	00.90
	- Supplément : téléchargement du calculateur moteur.....	00.40
15010A	Remplacer le filtre à carburant .....	00.30
15035A	Remplacer le canister .....	00.50
16035A	Remplacer l'électrovanne du canister .....	00.20
16190A	Remplacer la pompe à air .....	00.80
15010A	Remplacer le filtre à carburant .....	00.30
19085A	Remplacer le capteur de la pression d'air .....	00.30
19098A	Remplacer la sonde de la température d'air .....	00.30
19080A	Remplacer le capteur de régime .....	00.30
59015A	Remplacer le capteur de cliquetis.....	01.20
	<b>ALIMENTATION CARBURANT DIESEL (T2)</b>	
19022A	Dépose et pose du filtre à gazole complet (T1) .....	00.70
19020A	Remplacer l'élément du filtre à gazole (T1) .....	00.50
19018A	Remplacer le réchauffeur à gazole	
03006A	Remplacer le collecteur d'admission :	
	- 1.6 HDI .....	03.60

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
19005A	Remplacer le débitmètre à air (T1) :	
	- 1.6 HDI .....	00.40
	- 2.0 HDI .....	00.20
19028A	Remplacer la rampe d'injection :	
	- 1.6 HDI .....	03.50
	- 2.0 HDI .....	02.90
19013A	Remplacer 4 injecteurs :	
	- 1.6 HDI .....	01.60
	- 2.0 HDI .....	02.80
15031A	Remplacer 4 tuyaux d'alimentation injecteurs :	
	- 1.6 HDI .....	01.30
	- 2.0 HDI .....	02.10
19036A	Remplacer la pompe haute pression :	
	- 1.6 HDI .....	04.10
	- 2.0 HDI .....	02.30
19052A	Remplacer le capteur de la température du carburant :	
	- 1.6 HDI .....	02.00
19053A	Remplacer le capteur à haute pression du carburant :	
	- 1.6 HDI .....	02.00
59009A	Remplacer 4 bougies de préchauffage :	
	- 1.6 HDI .....	02.80
	- 2.0 HDI .....	03.50
19009A	Remplacer le calculateur du moteur .....	00.90
	- Supplément : téléchargement du calculateur moteur.....	00.40
15250A	Remplissage du réservoir additif « FAP » (T1) .....	00.70
15255A	Dépose et pose du réservoir additif « FAP » (T1) .....	00.90
15265A	Remplacer le calculateur additif « FAP » .....	04.10
19190A	Remplacer le capteur de position d'arbre à cames.....	00.20
19140A	Remplacer le détecteur d'eau sur le filtre à gazole.....	00.30
19098A	Remplacer la sonde de la température d'air .....	00.20
19080A	Remplacer le capteur de régime .....	00.30
19085A	Remplacer le capteur de la pression d'air .....	00.20
	<b>ALLUMAGE</b> (moteur essence tous types) (T1)	
59070A	Remplacer bougies allumage .....	00.30
59044A	Remplacer bobine allumage .....	00.20
	<b>ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES</b> (T1)	
58001A	Remplacer le démarreur :	
	- moteur essence .....	01.20
	- 1.6 HDI .....	01.00
	- 2.0 HDI .....	01.10
57001A	Contrôle du circuit de charge (T2) .....	00.40
57055A	Remplacer l'alternateur :	
	- moteur essence .....	01.70
	- moteur diesel.....	01.90
57009A	Remplacer la courroie d'alternateur :	
	- moteur essence .....	00.80
	- Suppléments :	
57009B	• remplacer le galet enrouleur de la courroie.....	00.10
57009C	• remplacer le galet tendeur de la courroie .....	00.30
	- 1.6 HD .....	00.30
	- Suppléments :	
57009B	• remplacer le galet enrouleur de la courroie.....	00.10
57009C	• remplacer le galet tendeur de la courroie .....	00.20
	- 2.0 HDI .....	00.60
57009B	- Supplément : remplacer le galet enrouleur de la courroie.....	00.30
57008A	Remplacer le galet tendeur de la courroie d'alternateur :	
	- moteur essence .....	00.80
	- 1.6 HDI .....	00.50
	- 2.0 HDI .....	00.60

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
57007A	Remplacer le galet enrouleur de la courroie d'alternateur :	
	- moteur essence .....	00.60
	- 1.6 HDI .....	00.40
56003A	Remplacer la batterie.....	00.20
65001A	Remplacer le faisceau du moteur (tous types) (T2) .....	02.40
	<b>COMMANDES D'EMBRAYAGE (tous types) (T1) :</b>	
21020A	Purge du circuit hydraulique d'embrayage .....	00.60
21007A	Remplacer la pédale d'embrayage .....	01.50
21006A	Remplacer le capteur sur la pédale d'embrayage .....	00.20
21030A	Remplacer le cylindre émetteur d'embrayage (y c purge) .....	02.20
21040A	Remplacer le cylindre récepteur d'embrayage (y c purge) .....	00.90
	<b>EMBRAYAGE (T1)</b>	
20001A	Remplacer l'embrayage (disque, mécanisme, butée) :	
	- moteur essence .....	06.50
	- 1.6 HDI .....	06.50
	- 2.0 HDI .....	07.00
	- Suppléments (embrayage déposé) :	
20001L	• remplacer le volant moteur .....	00.40
20001N	• remplacer le guide de butée.....	00.40
20002A	Remplacer l'embrayage (moteur ou BV déposée).....	00.50
	<b>COMMANDES BOÎTE DE VITESSES (T1)</b>	
24002A	Dépose et pose du levier de commande des vitesses .....	01.30
	- Suppléments :	
24002B	• remplacer le câble du passage des vitesses .....	00.20
24002C	• remplacer le câble de la sélection des vitesses .....	00.20
22004A	Remplacer le contacteur recul .....	00.20
26001A	Remplacer le pignon de compteur .....	00.40
26010A	Remplacer le capteur de vitesses .....	00.40
	<b>BOÎTE DE VITESSES (T1)</b>	
22001A	Dépose et pose de la boîte de vitesses :	
	- moteur essence .....	06.00
	- 1.6 HDI .....	06.00
	- 2.0 HDI .....	06.50
	- Suppléments :	
22001L	• remplacer la boîte de vitesses (déposée) .....	00.50
22001E	• remplacer l'embrayage.....	00.50
22001K	• dépose et pose du volant moteur .....	00.40
22001M	• réparation de l'étanchéité de la BV (T2).....	01.50
22002A	Dépose et pose de la boîte de vitesses (moteur - BV déposée) .....	00.70
23001A	Révision de la boîte de vitesses (T2) :	
	- moteur essence .....	09.50
	- 1.6 HDI .....	09.50
	- 2.0 HDI .....	12.50
	<b>BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE (T1)</b>	
22080A	Vidange et remplissage de la boîte de vitesses automatique .....	01.00
22085A	Contrôle du niveau d'huile de la boîte de vitesses automatique .....	00.80
22101A	Dépose et pose de la boîte de vitesses automatique :	
	- 2.0 AL4 .....	06.30
	- 2.0 HDI BVA4 .....	07.40
	- Suppléments :	
22101D	• remplacer la boîte de vitesses automatique (déposée).....	00.20
22101B	• dépose et pose du convertisseur.....	00.10
22101C	• remplacer le joint spi convertisseur .....	00.40
22101E	• apprentissage de la pédale d'accélérateur .....	00.30
20050A	Remplacer le convertisseur BVA :	
	- 2.0 AL4 .....	06.40
	- 2.0 HDI BVA4 .....	07.50

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
22009A	Remplacer l'échangeur d'huile eau sur BVA (tous types) .....	01.80
13150A	Remplacer le tube BVA de l'échangeur (tous types).....	00.90
25070A	Remplacer le capteur multifonctions :	
	- 2.0 AL4 .....	00.80
	- 2.0 HDI BVA4 .....	00.30
25001A	Dépose et pose du bloc hydraulique BVA (tous types) .....	01.70
	- Suppléments :	
25001B	• remplacer le capteur de température d'huile BVA .....	00.40
25001C	• remplacer le régulateur de la pression d'huile BVA .....	00.50
25001D	• remplacer l'électrovanne sur le bloc hydraulique BVA .....	00.20
25050A	Remplacer l'électrovanne BVA :	
	- 2.0 AL4 .....	00.80
	- 2.0 HDI BVA4 .....	02.00
25040A	Remplacer le calculateur de la boîte de vitesses automatique (T2) .....	01.00
24002A	Dépose et pose de la commande de vitesses .....	01.40
24002D	- Supplément : remplacer le câble de commande .....	00.20
25071A	Remplacer le capteur de vitesse d'entrée B.V.A :	
	- 2.0 AL4 .....	00.80
	- 2.0 HDI BVA4 .....	01.60
25072A	Remplacer le capteur de vitesse de la sortie B.V.A :	
	- 2.0 AL4 .....	00.30
	- 2.0 HDI BVA4 .....	02.10
	<b>TRANSMISSIONS (T1)</b>	
	Dépose et pose ou remplacer la (les) transmission(s) complète :	
32003A	- coté droit BVM.....	01.90
	- coté droit BVA .....	01.60
32004A	- coté gauche BVM .....	01.80
	- coté gauche BVA .....	01.50
32002A	- 2 cotés BVM .....	03.00
	- 2 cotés BVA .....	02.70
	- Suppléments (transmission déposée) (T2) :	
32002k	• remplacer 1 soufflet coté roue .....	00.50
32002M	• remplacer les soufflets 1 coté roue et BV .....	00.90
32002N	• remplacer les soufflets 2 cotés roues et BV .....	01.80
32003P	• remplacer le roulement sur l'arbre de transmission droit .....	00.40
	Remplacer le joint spi BV et sortie de la transmission :	
31004A	- coté droit BVM.....	01.90
	- coté droit BVA .....	01.60
31005A	- coté gauche BVM .....	01.80
	- coté gauche BVA .....	01.50
31006A	- 2 cotés BVM .....	03.00
	- 2 cotés BVA .....	02.70
	<b>TRAIN AVANT (T2)</b>	
	(n c contrôle du parallélisme dans les opérations ci-dessous)	
35007A	Contrôle et réglage de la géométrie du train AV (T3).....	01.30
35008A	Contrôle et réglage de la géométrie des trains AV et AR (T3).....	02.60
	Dépose et pose du demi-train AV :	
35015A	- 1 coté .....	01.70
35016A	- 2 cotés .....	02.60
	Révision du demi-train AV :	
35018A	- 1 coté .....	03.00
35019A	- 2 cotés .....	05.20
35001A	Dépose et pose du berceau AV .....	03.20
35050A	Remplacer le berceau AV .....	03.70
35065A	Remplacer les articulations du berceau AV .....	04.40
NC	Remplacer le triangle AV :	
	Remplacer l'articulation AV de triangle de la suspension AV :	
35041A	- 1 coté .....	00.90
35042A	- 2 cotés .....	01.50

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
	<b>Dépose et pose du pivot de la fusée AV :</b>	
36001A	- 1 coté .....	01.10
36002A	- 2 cotés .....	01.90
	<b>Dépose et pose du pivot AV :</b>	
36004A	- 1 coté .....	00.60
36008A	- 2 cotés .....	01.00
	<b>Remplacer le support de pivot AV :</b>	
36021A	- 1 coté .....	01.50
36022A	- 2 cotés .....	02.70
	<b>Remplacer l'articulation sup. du support de pivot AV :</b>	
35043A	- 1 coté .....	01.80
35044A	- 2 cotés .....	03.30
	<b>Remplacer l'articulation du palier sup. du support d'amortisseur AV :</b>	
35045A	- 1 coté .....	00.90
35046A	- 2 cotés .....	01.50
	<b>Remplacer le roulement de moyeu AV :</b>	
33001A	- 1 coté .....	01.80
33002A	- 2 cotés .....	03.30
	<b>Remplacer le moyeu et le roulement AV :</b>	
33010A	- 1 coté .....	01.80
33012A	- 2 cotés .....	03.30
	<b>Remplacer la rotule inf. :</b>	
36003A	- 1 coté .....	01.20
36004A	- 2 cotés .....	02.20
	<b>Remplacer la rotule sup. :</b>	
36006A	- 1 coté .....	00.50
36007A	- 2 cotés .....	01.00
	<b>Remplacer l'amortisseur(s) AV :</b>	
52005A	- 1 coté .....	01.50
52006A	- 2 cotés .....	02.20
	<b>Remplacer le ressort(s) de suspension AV :</b>	
50007A	- 1 coté .....	01.60
50008A	- 2 cotés .....	02.40
50004A	<b>Remplacer la barre anti-roulis AV .....</b>	03.50
	<b>Remplacer les biellettes de la barre anti-roulis AV :</b>	
50005A	- 1 coté .....	00.80
50010A	- 2 cotés .....	01.50
52011A	<b>Remplacer le calculateur de la suspension variable .....</b>	00.40
52042A	<b>Remplacer le capteur de hauteur AVG .....</b>	00.30
52041A	<b>Remplacer le capteur de hauteur AVD .....</b>	00.30
	<b>TRAIN ARRIÈRE (T2)</b>	
	<b>(n c contrôle train AR dans les opérations ci-dessous)</b>	
51001A	<b>Contrôle de la géométrie du train AR (T3) .....</b>	01.60
	- Suppléments :	
51001M	• contrôle de la géométrie du train AV .....	00.40
51001N	• réglage de la géométrie du train AV .....	00.30
51002A	<b>Dépose et pose du train AR .....</b>	01.40
51007A	<b>Dépose et pose de la traverse AR .....</b>	02.00
51007M	- Supplément : remplacer les articulations élastique .....	01.50
	<b>Remplacer le moyeu AR :</b>	
37040A	- 1 coté .....	00.90
37042A	- 2 cotés .....	01.30
	<b>Dépose et pose du bras longitudinal :</b>	
51012A	- 1 coté .....	00.50
51012M	- Supplément : remplacer l'articulation élastique .....	00.50
51016A	- 2 cotés .....	00.80
51016M	- Supplément : remplacer les articulations élastique .....	00.90
	<b>Remplacer le bras inf. de la suspension AR :</b>	
51027A	- 1 coté .....	00.50
51029A	- 2 coté .....	00.80

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
51120A	Dépose et pose du triangle supérieur de la suspension ARG .....	00.90
51130A	Dépose et pose du triangle supérieur de la suspension ARD .....	00.90
	- Supplément : remplacer l'articulation élastique .....	00.30
	<b>Remplacer la biellette inf. de pivot AR :</b>	
51023A	- 1 coté .....	00.50
51025A	- 2 cotés .....	00.80
51006A	Dépose et pose de la barre anti-roulis AR .....	00.60
51006B	- Supplément : remplacer l'articulation(s) élastique .....	00.10
	<b>Remplacer l'amortisseur AR :</b>	
52008A	- coté gauche .....	01.10
52007A	- coté droit .....	01.40
52009A	- 2 cotés .....	01.80
	<b>Remplacer le ressort AR :</b>	
51112A	- coté gauche .....	01.10
51111A	- coté droit .....	01.40
51115A	- 2 cotés .....	01.90
	<b>Remplacer le module de l'amortisseur / ressort AR (suspension variable) :</b>	
52013A	- coté gauche .....	01.00
52012A	- coté droit .....	01.30
52014A	- 2 cotés .....	01.60
52044A	Remplacer le capteur de la hauteur ARG .....	00.30
52043A	Remplacer le capteur de la hauteur ARD .....	00.30
	<b>ROUES (T1)</b>	
54005A	Dépose et pose d'1 roue .....	00.20
54006A	Dépose et pose de 2 roues .....	00.30
54006A	Dépose et pose de 4 roues .....	00.60
54001A	Équilibrage d'1 roue (T2) .....	00.30
54002A	Équilibrage de 2 roues (T2) .....	00.60
54004A	Équilibrage de 4 roues (T2) .....	01.20
54011A	Remplacer 1 pneu .....	00.50
	- Supplément : équilibrage de la roue (T2) .....	00.20
54012A	Remplacer 2 pneus .....	00.90
	- Supplément : équilibrage des roues (T2) .....	00.40
54013A	Remplacer 3 pneus .....	01.30
	- Supplément : équilibrage des roues (T2) .....	00.60
54014A	Remplacer 4 pneus .....	01.70
	- Supplément : équilibrage des roues (T2) .....	00.80
54030U	Peinture d'1 roue .....	00.50
	<b>DIRECTION (T2)</b>	
	<b>(n c contrôle et réglage du parallélisme dans les opérations ci-dessous)</b>	
40060A	Vidange et plein du circuit hydraulique de la direction assistée .....	00.80
41001A	Dépose et pose du volant de la direction .....	00.30
41002A	Mise en ligne du volant de la direction .....	00.30
41006A	Dépose et pose des coquilles de la colonne de direction .....	00.20
41040A	Dépose et pose du contacteur du tournant d'airbag .....	00.80
62016A	Calibrage du capteur de la position volant .....	00.40
65195A	Remplacer le boîtier cde d'airbag et des ceintures pyrotechniques .....	01.30
82270A	Remplacer l'interrupteur de la neutralisation d'airbag passager .....	00.20
41045A	Dépose et pose du sac gonflable d'airbag conducteur .....	00.20
41003A	Dépose et pose de la colonne de direction .....	01.20
41110A	Remplacer la colonne de direction .....	01.30
41111A	Remplacer le moteur du réglage de la profondeur de la colonne de direction ..	01.70
41112A	Remplacer le moteur du réglage de la hauteur de la colonne de direction .....	01.70
41005A	Remplacer l'antivol .....	00.80
41011A	Remplacer le jeu de verrous .....	01.30
40001A	Remplacer la crémaillère de direction .....	04.00
40021A	Remplacer le soufflet droit de la barre de direction .....	00.70
40021B	- Supplément : remplacer le soufflet gauche .....	00.30
40022A	Remplacer le soufflet gauche de la barre de direction .....	00.70

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
38001A	Remplacer la barre(s) de direction :	
38005A	- 1 coté .....	00.90
40031A	- 2 cotés .....	01.40
	Remplacer la pompe d'assistance de direction :	
	- 1.8.....	01.20
	- 2.0 HDI .....	01.80
	<b>FREINS (T2)</b>	
	<b>AVANT</b>	
42035A	Remplacer les plaquettes de frein AV (T1) .....	01.10
42055A	Remplacer les 2 disques de frein AV.....	01.40
44015A	Remplacer 1 étrier de frein AV (y c purge) .....	00.80
44018A	Remplacer 2 étriers de frein AV (y purge).....	01.30
	<b>ARRIÈRE</b>	
42040A	Remplacer les plaquettes de frein AR (T1) .....	01.00
42065A	Remplacer les 2 disques de frein AR .....	01.40
44020A	Remplacer 1 étrier de frein AR (y c purge).....	01.60
44030A	Remplacer 2 étriers de frein AR (y c purge) .....	02.00
	<b>COMMANDE DE FREINS (T2)</b>	
46005A	Purge du circuit de freinage .....	00.90
46006A	Vidange et purge du circuit de freinage .....	01.40
46004A	Remplacer le réservoir du maître cylindre (T1) .....	00.30
45003A	Remplacer le boîtier d'assistance au freinage :	
	- BV tous types .....	02.20
	- BVA tous types .....	02.00
45020A	Remplacer la pompe à vide :	
	- 1.6 HDI .....	00.50
	- 2.0 HDI .....	00.80
46003A	Remplacer le maître cylindre de frein :	
	- BV tous types .....	01.90
	- BVA tous types .....	01.70
45002A	Remplacer le contacteur stop (T1) .....	00.20
45016A	Remplacer la pédale de frein.....	01.60
45201A	Remplacer le bloc hydraulique ABS (y c purge) .....	01.70
45101A	Remplacer le capteur ABS AV.....	00.60
45105A	Remplacer le capteur ABS AR .....	00.60
48022A	Remplacer le flexible d'étrier de frein AV (y c purge) .....	01.50
48026A	Remplacer le flexible d'étrier de frein AR (y c purge).....	01.50
	<b>FREIN DE PARKING (T1)</b>	
47001A	Réglage du frein parking. ....	00.30
47002A	Dépose et pose du levier de frein parking .....	01.50
47005A	Remplacer le contacteur de frein parking.....	00.80
	Câble(s) de frein de parking :	
47040A	- 1 coté .....	01.00
47045A	- 2 cotés.....	01.80
	<b>CHAUFFAGE ET CLIM. (T2)</b>	
64050A	Charge du fluide réfrigérant .....	00.90
64090A	Remplacer le filtre à pollen (T1).....	00.20
64019A	Dépose et pose du groupe de climatisation .....	05.40
64048A	Remplacer le groupe de climatisation (déposé).....	01.90
	Remplacer le motoréducteur dans le groupe de chauffage :	
64240A	- recyclage .....	04.10
64251A	- distribution du coté conducteur .....	00.70
64252A	- distribution du coté passager .....	00.70
64261A	- mixage du conducteur .....	00.70
64262A	- mixage du passager .....	00.60
64014A	Remplacer le radiateur de chauffage .....	05.10
64151A	Remplacer le tube d'alimentation du radiateur de chauffage.....	05.00
64152A	Remplacer le tube du retour di radiateur de chauffage.....	05.00
64011A	Dépose et pose du moteur de la ventilation du chauffage .....	04.00

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
64062A	Remplacer le condenseur (n c charge) .....	00.70
64064A	Remplacer le détendeur (n c charge) .....	01.00
64069A	Remplacer le pressostat .....	00.80
64060A	Dépose et pose de l'évaporateur (n c charge) .....	05.40
64058A	Remplacer le compresseur (n c charge) .....	01.40
64054A	Dépose et pose de la poulie d'embrayage du compresseur.....	01.60
64061A	Remplacer la sonde d'évaporateur .....	00.30
64032A	Dépose et pose cde du climatiseur .....	00.70
	Remplacer le tube(s) de climatisation (y compris charge réfrigérant) :	
64142A	- tube du condensateur au compresseur clim. ....	00.60
64147A	- tubes de compresseur au détendeur .....	00.80
64131A	- tuyau de détendeur au condenseur .....	00.90

### ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

	<b>FAISCEAUX ÉLECTRIQUE (T2)</b>	
65003A	Remplacer le faisceau électrique de la planche de bord .....	04.90
65005A	Remplacer le faisceau électrique du principal .....	10.20
65250A	Remplacer le faisceau électrique d'habitacle .....	12.00
65035A	Remplacer le faisceau électrique hayon AR (break) .....	01.60
65042A	Remplacer faisceau électrique malle AR (berline) .....	01.30
65177A	Remplacer boîtier multifonctions .....	00.70
65508A	Remplacer faisceau antenne radio :	
	- berline .....	01.70
	- break .....	02.10
	<b>ESSUIE VITRE AV (T1)</b>	
64117A	Dépose et pose du mécanisme d'essuie glace AVG .....	01.80
64116A	Dépose et pose du mécanisme d'essuie glace AVD .....	01.80
64085A	Remplacer le réservoir du lave-vitre .....	01.50
64006A	Remplacer la pompe du lave-vitre .....	00.30
64087A	Remplacer la sonde du niveau du réservoir du lave-vitre .....	00.30
64115A	Remplacer le gicleur(s) du lave vitre AV .....	00.40
64280A	Remplacer le capteur de pluie.....	00.60
64004A	Dépose et pose de la porte raclette d'essuie glace AV .....	00.20
64290A	Remplacer la raclette(s) d'essuie glace AV.....	00.20
	<b>ESSUIE VITRE AR (T1) (break)</b>	
64002A	Remplacer le moteur d'essuie glace AR.....	00.90
64004A	Remplacer le porte balai d'essuie glace AR.....	00.20
64290A	Remplacer le balai d'essuie glace AR.....	00.20
	<b>ESSUIE PHARES (T1)</b>	
64114A	Remplacer gicleurs lave phares.....	00.20
	<b>ÉCLAIRAGE AV (y c réglage des phares) (T1)</b>	
	Remplacer le phare(s) AV (y c dépose et pose du bouclier AV) :	
62003A	- 1 coté .....	01.70
62006A	- 2 cotés .....	01.90
62048A	Remplacer le ballast de la lampe à décharge .....	01.70
62049A	Remplacer l'allumeur de la lampe à décharge .....	00.20
62050A	Remplacer la lampe à décharge .....	00.20
63021A	Remplacer la lampe du feu AV .....	00.20
63007A	Remplacer 1 feu du répéteur sur l'aile .....	00.30
63008A	Remplacer 2 feux du répéteurs sur les ailes .....	00.50
	Remplacer les phares anti-brouillard (y c dépose et pose du bouclier AV) :	
62028A	- 2 cotés .....	01.70
	<b>ÉCLAIRAGE ARRIÈRE BERLINE (T1)</b>	
	Dépose et pose du feu(x) AR complet :	
63003A	- 1 coté .....	00.30
63004A	- 2 coté .....	00.50
63022A	Remplacer la lampe de feu AR .....	00.20

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
63110A	Remplacer le stop central .....	00.20
63012A	Remplacer l'éclaireur(s) de la plaque de police .....	00.20
	<b>ÉCLAIRAGE ARRIÈRE BREAK (T1)</b>	
	Dépose et pose du feu(x) AR complet :	
63080A	- 1 coté .....	00.30
63085A	- 2 coté .....	00.40
63022A	Remplacer la lampe de feu AR (sur aile) .....	00.20
63023A	Remplacer la lampe de feu AR (sur hayon) .....	00.70
63110A	Remplacer le stop central .....	00.20
63012A	Remplacer l'éclaireur(s) de la plaque de police .....	00.20
	<b>ACCESSOIRES INTÉRIEUR ÉLECTRIQUE (T1)</b>	
61001A	Dépose et pose du tableau de bord (T2) .....	00.30
61050A	Remplacer le tableau de bord (T2) .....	00.70
61016A	Remplacer l'afficheur des multifonctions (T2) .....	00.70
62015A	Remplacer le commodo d'éclairage .....	01.10
62012A	Remplacer la commande radio .....	00.60
62011A	Remplacer l'avertisseur .....	00.30
65751A	Remplacer le capteur de recul sur le bandeau d'angle .....	00.20
65752A	Remplacer le capteur de recul sur le bandeau central .....	00.20
65750A	Remplacer le calculateur d'aide au stationnement (T2) .....	00.50
82095A	Remplacer l'allume du cigare complet .....	00.20
	<b>AIRBAG (T2)</b>	
41046A	Remplacer le sac gonflage du conducteur .....	00.30
	Remplacer le coussin gonflable latéral du pavillon (berline) :	
83460A	- 1 coté .....	00.40
83470A	- 2 cotés .....	00.50
	Remplacer le coussin gonflable latéral du pavillon (break) :	
83460A	- 1 coté (sans vitre pavillon) .....	01.20
	- 1 coté (avec vitre pavillon) .....	01.10
83470A	- 2 cotés (sans vitre pavillon) .....	01.40
	- 2 cotés (avec vitre pavillon) .....	01.30
82270A	Remplacer l'interrupteur de la neutralisation d'airbag passager .....	00.20
<b>SELLERIE</b>		
	<b>GLACES (T1)</b>	
81001A	Dépose et pose du pare-brise (T2) .....	02.80
81002A	Remplacer le pare-brise (T2) .....	02.60
	- Supplément : dépose et pose de la station capteur de pluie .....	00.20
92203A	Remplacer la vitre de la porte AV .....	00.90
92201A	Remplacer la vitre du fixe de la porte AV .....	01.50
92211A	Remplacer la vitre de la porte AR .....	01.10
85081A	Remplacer la vitre de la custode AV (break) (T2) .....	01.20
85077A	Remplacer la vitre de la custode AR (break) (T2) .....	01.20
83003A	Remplacer la vitre de la lunette AR (T2) (berline) .....	01.50
87068A	Remplacer la vitre de la lunette de hayon (T1) (break) .....	00.60
92025A	- Supplément aux opérations ci-dessus : nettoyage du bris de glace .....	00.30
	<b>ACCESSOIRES INTÉRIEUR (T1)</b>	
82001A	Dépose et pose de la planche de bord (T2) .....	03.90
82007A	Remplacer la planche de bord (T2) .....	04.40
82018A	Remplacer la traverse du support de la planche de bord (T2) .....	04.90
75003A	Dépose et pose de la console du levier de vitesses .....	00.70
82070A	Remplacer la garniture inf. gauche de la planche de bord .....	00.20
82064A	Remplacer la garniture inf. droit de la planche de bord .....	00.20
81008A	Remplacer le rétro int. ....	00.20
	Remplacer le pare-soleil :	
81050A	- 1 coté .....	00.20
81055A	- 2 cotés .....	00.30

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
93113A	Remplacer le store de porte latérale AR .....	00.60
82050A	Dépose et pose de la boîte à gants. ....	00.20
82048A	Remplacer le couvercle de la boîte à gants .....	00.30
82030A	Remplacer le verrou de la boîte à gants.....	00.20
82080A	Remplacer le cendrier .....	00.20
<b>CEINTURES DE SECURITE AV ET AR (T1)</b>		
89028A	Remplacer 1 ceinture de sécurité AV .....	00.30
89008A	Remplacer 2 ceintures de sécurité AV et brins .....	00.60
89009A	Remplacer les ceintures AV et AR.....	01.00
89024A	Remplacer 1 ceinture AR.....	00.40
89026A	Remplacer le boîtier d'enrouleur de la ceinture central AR .....	00.20
<b>SIÈGES AV (T1)</b>		
89001A	Dépose et pose du siège AV .....	00.60
89002A	Dépose et pose des 2 sièges AV .....	01.10
89903A	Remplacer le siège AV de cde manuelle .....	00.80
89904A	Remplacer le siège AV de cde électrique .....	00.90
89003A	Remplacer l'armature du siège AV .....	01.50
89005M	- Supplément : armature siège AV (électrique).....	00.80
89186A	Remplacer le moteur rehausse AV de siège AV .....	02.40
89187A	Remplacer le moteur rehausse AR de siège AV .....	01.40
89188A	Remplacer le moteur d'inclinaison du dossier de siège AV .....	01.80
89189A	Remplacer le moteur du réglage longitudinal du siège AV .....	00.30
89138A	Remplacer la garniture du coussin de siège AV .....	01.00
89133A	Remplacer la garniture du dossier de siège AV .....	00.90
89180A	Dépose et pose d'1 ou de 2 appui(s) tête .....	00.20
<b>SIÈGES ARRIÈRE (T1)</b>		
89585A	Remplacer le coussin garni du siège AR .....	00.30
89587A	Remplacer le dossier garni du siège AR.....	00.70
89581A	Remplacer l'armature du coussin de siège AR .....	00.30
89583A	Remplacer l'armature du dossier du siège AR .....	00.70
<b>GARNITURES INTÉRIEUR (T1)</b>		
83001A	Dépose et pose de la garniture de pavillon :	
	- berline .....	00.80
	- break (sans vitre de pavillon) .....	01.60
	- break (avec vitre de pavillon) .....	01.20
83023A	Remplacer la garniture de pavillon	
	- berline .....	00.90
	- break (sans vitre de pavillon) .....	01.70
	- break (avec vitre de pavillon) .....	01.20
91060A	Remplacer la poignée de maintien (pavillon) .....	00.20
83035A	Remplacer la garniture du bas de marche de la porte AV .....	00.20
83045A	Remplacer la garniture du sup. de pied milieu .....	00.30
83050A	Remplacer la garniture inf. de pied milieu .....	00.20
83112A	Remplacer la garniture du bas de marche de la porte AR :	
	- berline .....	00.20
	- break .....	00.40
83037A	Remplacer la garniture de custode (break) .....	00.60
83005A	Dépose et pose de la garniture de custode (berline) .....	00.20
75105A	Dépose et pose de la garniture du passage de roue :	
	- berline .....	00.10
	- break .....	00.60
75100A	Remplacer la garniture du passage de roue :	
	- berline .....	00.20
	- break .....	00.80
75125A	Remplacer la garniture du seuil de coffre AR .....	00.20
75130A	Dégarnir et garnir le coffre :	
	- berline .....	00.50
	- break .....	01.30
83013A	Remplacer la garniture de la tablette AR (berline).....	00.30

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
	<b>TAPIS (T1)</b>	
75055A	Remplacer le tapis AV .....	02.00
75065A	Remplacer le tapis AR .....	02.10
75150A	Remplacer le tapis de coffre .....	00.10
	<b>GARNITURES DES OUVRANTS (T1)</b>	
70025a	Remplacer l'insonorisant sous capot .....	00.30
93101A	Remplacer la garniture de la porte AV .....	00.30
93103A	Remplacer la garniture de la porte AR .....	00.40
86160A	Dépose et pose de la garniture de malle (berline) .....	00.30
	<b>JOINTS DES OUVRANTS (T1)</b>	
79005A	Remplacer le joint de capot .....	00.20
90392A	Remplacer le joint de l'encadrement de la porte AV .....	00.20
90391A	Remplacer le joint sur la porte AV .....	00.20
90396A	Remplacer le joint de l'encadrement de porte AR .....	00.30
90395A	Remplacer le joint sur la porte AR .....	00.30
93141A	Remplacer le joint de coulisse de la glace de porte AV .....	00.50
93143A	Remplacer le joint de coulisse de la glace de porte AR .....	00.60
93121A	Remplacer le lèche vitre ext. de la porte AV .....	00.20
93123A	Remplacer le lèche vitre ext. de la porte AR .....	00.20
86005A	Remplacer le joint d'encadrement de la malle AR (berline) .....	00.20
87145A	Remplacer le joint d'encadrement de hayon (break) .....	00.30
87060A	Remplacer le joint de glace de la lunette de hayon (break) .....	00.70
	<b>ENJOLIVEURS (T1)</b>	
86071A	Remplacer le protecteur de porte AV .....	00.30
86073A	Remplacer le protecteur de porte AR .....	00.30
93151A	Remplacer l'enjoliveur du montant de porte AV .....	00.20
93153A	Remplacer l'enjoliveur du montant AV de porte AR .....	00.20
93155A	Remplacer l'enjoliveur du montant AR de porte AR .....	00.20
83590A	Dépose et pose de l'enjoliveurs de pavillon .....	00.30
79050A	Remplacer l'emblème de marque AV .....	00.30
86060A	Remplacer le monogramme AR .....	00.20
	<b>ACCESSOIRES EXTÉRIEUR (break) (T2)</b>	
	Dépose et pose de la barre(s) du porte tout :	
83530A	- 1 coté sans la vitre pavillon .....	01.70
	- 1 coté avec la vitre pavillon .....	01.30
83540A	- 2 cotés sans la vitre pavillon .....	01.80
	- 2 cotés avec la vitre pavillon .....	01.40
	<b>TOIT OUVRANT (T2) (berline)</b>	
84010A	Dépose et pose du toit ouvrant .....	01.60
84021A	Remplacer la vitre du toit ouvrant .....	00.60
84040A	Dépose et pose du volet mobile intérieur de T/O .....	00.50
84045A	Remplacer le volet mobile intérieur de T/O .....	00.60
84065A	Remplacer le déflecteur de T/O .....	00.20
84080A	Remplacer le mécanisme d'entraînement T/O .....	01.60
84005A	Remplacer le moteur de T/O .....	01.00
84007A	Remplacer le commutateur T/O .....	00.20
	<b>RIDEAU TOIT PANORAMIQUE (T2) (break)</b>	
66061A	Remplacer le moteur du rideau du toit panoramique .....	01.80
84160A	Dépose et pose du rideau de toit panoramique .....	02.80
	- Suppléments :	
84160E	• remplacer le rideau .....	00.60
84160F	• remplacer le panneau mobile du rideau .....	00.30
84162A	Remplacer le contacteur de rideau .....	00.30
	<b>MÉCANISME D'OUVERTURE (T1)</b>	
	<b>AVANT</b>	
79025A	Remplacer la serrure de capot .....	01.40
79035A	Remplacer la béquille de capot .....	00.10

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
79040A	Remplacer la charnière de capot d'1 coté .....	00.80
79045A	Remplacer la charnière de capot de 2 cotés.....	01.00
79020A	Remplacer la poignée et le câble d'ouverture du capot .....	02.20
	<b>LATÉRAL AVANT</b>	
91141A	Remplacer la poignée ext. de porte AV.....	00.50
91114A	Remplacer la serrure de porte AV .....	00.90
91014A	Remplacer le barillet de porte.....	00.30
91131A	Remplacer la gâche de serrure de porte AV .....	00.30
91030A	Remplacer cde d'ouverture int. de porte AV .....	00.60
92181A	Remplacer le lève-vitre de porte AV .....	01.30
92191A	Remplacer le moteur de lève-vitre de porte AV.....	01.40
	<b>LATÉRAL ARRIÈRE</b>	
91143A	Remplacer poignée ext. porte AR .....	00.60
91123A	Remplacer serrure porte AR.....	01.60
91133A	Remplacer gâche de serrure porte AR.....	00.30
91035A	Remplacer cde ouverture int. porte AR .....	00.70
92183A	Remplacer lève-vitre porte AR .....	01.60
92193A	Remplacer moteur lève-glace porte AR .....	01.40
	<b>ARRIÈRE (berline)</b>	
86135A	Remplacer la serrure de la malle .....	00.60
86006A	Remplacer le poussoir cde d'ouverture de la malle .....	00.50
	Dépose et pose du vérin de malle :	
86040A	- 1 coté .....	00.20
86045A	- 2 cotés .....	00.30
	<b>ARRIÈRE (break)</b>	
87161A	Remplacer le contacteur cde d'ouverture du hayon .....	00.50
87315A	Dépose et pose de la serrure de hayon .....	00.80
87045A	Dépose et pose de la gâche de la serrure de hayon .....	00.30
87151A	Remplacer le vérin de hayon .....	00.20
87153A	Remplacer le vérin de la glace de lunette de hayon .....	00.20
87053A	Dépose et pose de la serrure de la glace de la lunette de hayon .....	00.70
<b>FERRAGE AMOVIBLES (T1)</b>		
	(dans les opérations ci-dessous le réglage des phares est non compris)	
	<b>PARTIE AVANT</b>	
74001A	Dépose et pose du bouclier AV .....	01.30
74001K	- Supplément : réglage des phares.....	00.30
74002A	Remplacer le bouclier AV .....	02.40
	- Suppléments :	
74002J	• remplacer les bandeaux du bouclier AV .....	00.10
74002K	• remplacer les 2 supports du bouclier AV.....	00.10
74002L	• remplacer le lave-projecteurs. ....	00.10
74002M	• remplacer les projecteurs .....	00.10
74002N	• remplacer les absorbeurs AV .....	00.10
74002S	• remplacer l'armature inf. ....	00.10
74002T	• remplacer l'armature sup. ....	00.10
74001K	• réglage des phares .....	00.30
74015A	Remplacer les déflecteur du bouclier AV .....	00.40
74070A	Remplacer la grille inf. du bouclier AV .....	00.80
	Remplacer le bandeau(x) latéral du bouclier AV :	
74083A	- 1 coté .....	00.30
74085A	- 2 cotés .....	00.40
79001A	Dépose et pose du capot AV.....	00.70
79010A	Remplacer le capot AV.....	00.80
79010M	- Supplément : remplacer 1 charnière .....	00.10
78100A	Dépose et pose de l'aile AV .....	02.50
78105A	Remplacer l'aile AV .....	02.60

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
71030A	Dépose et pose de l'écran pare boue une aile :	
	- partie AV ou AR .....	00.20
71037A	- partie AV et AR.....	00.30
74030A	Dépose et pose de la protection sous moteur .....	00.30
<b>PARTIE LATÉRALE</b>		
90010A	Dépose et pose de la porte AV .....	00.40
90040A	Remplacer la porte AV .....	02.70
90020A	Remplacer le panneau ext. de porte AV (T2).....	06.30
81006A	Remplacer le rétroviseur ext. ....	00.80
81012A	Remplacer la coquille du rétro ext. ....	00.30
81007A	Remplacer la glace du rétroviseur .....	00.40
66035A	Remplacer le moteur du rétro ext. ....	00.60
90012A	Dépose et pose de la porte AR.....	00.40
90042A	Remplacer la porte AR .....	02.20
90022A	Remplacer le panneau ext. de la porte AR (T2) .....	05.50
<b>PARTIE ARRIÈRE BERLINE</b>		
74004A	Dépose et pose du bouclier AR .....	01.50
74005A	Remplacer le bouclier AR .....	02.00
	- Suppléments aux opérations ci-dessus :	
74005J	• remplacer les bandeaux de bouclier AR .....	00.10
74005M	• remplacer les supports latéraux du bouclier AR .....	00.10
74005N	• remplacer l'absorbeur du bouclier AR .....	00.10
	• remplacer l'armature du bouclier AR .....	00.50
74059A	Remplacer le bandeau du bouclier AR .....	00.40
15050A	Remplacer la trappe du carburant.....	00.30
66080A	Remplacer le crochet de sécurité de la trappe à carburant .....	00.50
86010A	Dépose et pose de la malle AR.....	00.80
86020A	Remplacer la malle AR .....	01.20
	- Suppléments :	
86010P	• dépose et pose du déflecteur AR .....	00.10
86010N	• dépose et pose d'1 charnière .....	00.10
<b>PARTIE ARRIÈRE BREAK</b>		
74004A	Dépose et pose du bouclier AR .....	01.00
74005A	Remplacer du bouclier AR .....	01.40
	- Suppléments aux opérations ci-dessus :	
74005J	• remplacer les bandeaux de bouclier AR .....	00.30
74005M	• remplacer les supports latéraux du bouclier AR .....	00.10
74005N	• remplacer l'absorbeur du bouclier AR .....	00.10
	• remplacer l'armature du bouclier .....	00.30
	<b>Remplacer les bandeaux de bouclier AR :</b>	
74047A	- 1 coté latéral .....	00.20
74058A	- 2 cotés et central.....	01.40
87001A	Dépose et pose du hayon AR .....	01.40
87010A	Remplacer le hayon AR (n c vitre de lunette) .....	02.20
	- Suppléments :	
87010G	• dépose et pose de la vitre de lunette de hayon .....	00.40
87010H	• pose de la vitre de la lunette de hayon.....	00.30
87081A	Remplacer le panneau ext. de hayon .....	04.70
15050A	Remplacer la trappe à carburant .....	00.30
66080A	Remplacer le crochet de sécurité de la trappe à carburant .....	00.50

#### TOLERIE

Afin de faciliter la facturation du tarif T3 (haute technicité), les temps de tôlerie nécessaires au remplacement des éléments soudés ont été précisés pour les opérations sur banc (T3). S'y ajoutent, éventuellement, les temps de redressage des éléments soudés (non compris les temps de dépose et pose des mécaniques AV ou AR, non compris le temps mise sur banc, dans les opérations AV, latéral, AR)

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
	<b>PARTIE AVANT (tous types)</b>	
	<b>Remplacer la façade de longeron AV (support bouclier AV) (T2) :</b>	
72307A	- coté droit .....	04.30
72308A	- coté gauche .....	04.40
	<b>Remplacer le support appui de la façade AV (T2) :</b>	
72302A	- coté droit .....	02.40
72303A	- coté gauche .....	02.50
	<b>Remplacer l'embout de longeron et support de la façade AV (T2) :</b>	
72304A	- coté droit .....	03.90
72305A	- coté gauche .....	04.00
	- Suppléments :	
72305B	• coté opposé .....	02.30
72304B	• remplacer le capot moteur (T1) .....	00.70
	<b>Remplacer le longeron AV de réparation et de la semelle longeron (section AV) et de la façade de longeron AV (T3) :</b>	
72309A	- coté droit .....	07.60
72310A	- coté gauche .....	08.20
	- Suppléments :	
72309B	• remplacer le passage de roue AV partie AV (T2) .....	01.70
72309D	• remplacer la section de la doublure d'aile AV et de renfort (T2) .....	01.60
	<b>Remplacer le passage de roue AV partie AV et l'équerre de liaison (T2) :</b>	
72311A	- coté droit .....	06.80
72312A	- coté gauche .....	07.40
	- Suppléments :	
72311B	• remplacer la façade de longeron AV (T2) .....	00.50
72311C	• remplacer la liaison de semelle de fermeture du longeron AV (T2) .....	00.60
72311D	• remplacer la fermeture de renfort de la doublure d'aile AV (T2) .....	01.60
72311E	• remplacer le capot moteur (T1) .....	00.70
	<b>Remplacer le longeron AV complet et semelle de longeron AV (T3) :</b>	
72006A	- coté droit .....	26.60
72008A	- coté gauche .....	27.70
	- Suppléments :	
72006B	• remplacer le pied AV (T2) .....	06.80
72006C	• remplacer le renfort de pied AV (T2) .....	01.50
72006D	• remplacer la doublure AR d'aile AV (T2) .....	02.00
72006E	• remplacer la traverse latéral de tablier (T2) .....	01.20
	<b>Remplacer le renfort de la doublure d'aile AV (T2) :</b>	
71161A	- coté droit .....	06.80
71162A	- coté gauche .....	06.80
	- Suppléments :	
71161B	• remplacer la doublure d'aile AV (T2) .....	01.00
71161C	• remplacer l'équerre du passage de roue AV (T2) .....	00.30
71161D	• remplacer le passage de roue AV partie AV (T2) .....	00.70
71161E	• remplacer la liaison de semelle de fermeture du longeron AV (T2) .....	00.40
71161F	• remplacer le passage de roue AV complet (T3) .....	03.10
71161G	• remplacer le pied AV (T3) .....	11.00
71161H	• remplacer le renfort de pied AV (T2) .....	01.50
71161I	• remplacer la doublure AR d'aile AV (T2) .....	02.10
	<b>PARTIE LATÉRALE</b>	
	<b>Remplacer le pied AV (T3)</b>	
	<b>(coupe jusqu'au pavillon et dans le bas de caisse)</b>	
71156A	- coté droit :	
	• berline sans toit ouvrant .....	22.80
	• berline avec toit ouvrant .....	23.80
	• break sans vitre de pavillon .....	25.30
	• break avec vitre de pavillon .....	22.30
71157A	- coté gauche :	
	• berline sans toit ouvrant .....	24.00
	• berline avec toit ouvrant .....	25.00
	• break sans vitre de pavillon .....	26.50
	• break avec vitre de pavillon .....	23.50

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
	- Suppléments (tous types) :	
71156B	• remplacer le renfort du pied AV (T2) .....	01.50
71156C	• remplacer la doublure AR d'aile AV (T2) .....	02.10
71156D	• remplacer la traverse latérale de tablier (T2).....	01.20
71156E	• remplacer la traverse AV de pavillon (T2).....	00.50
71156G	• remplacer la doublure et renfort du montant du pare-brise (T2).....	01.60
	<b>Remplacer le pied AV (partiel) (tous types) (T2)</b> <b>(coupe sous pare-brise et dans le bas de caisse)</b>	
<b>71158A</b>	- coté droit .....	<b>18.30</b>
<b>71159A</b>	- coté gauche .....	<b>19.50</b>
	- Suppléments :	
71159B	• remplacer le renfort de pied AV (T2) .....	01.50
71159C	• remplacer la doublure AR d'aile AV (T2) .....	02.10
71159D	• remplacer la traverse latérale de tablier (T2).....	01.20
<b>70115A</b>	<b>Remplacer le bas de caisse droit (partiel) (T2).....</b>	<b>04.70</b>
<b>70117A</b>	<b>Remplacer le bas de caisse gauche (partiel) (T2) .....</b>	<b>04.70</b>
	<b>Remplacer le bas de caisse complet (T2) :</b>	
<b>70100A</b>	- coté droit .....	<b>11.20</b>
<b>70110A</b>	- coté gauche .....	<b>11.20</b>
	- Suppléments au bas de caisse complet :	
70100K	• remplacer l'Ame de longeron (sans T/O) (T3) .....	12.20
70100K	• remplacer l'Ame de longeron (avec T/O) (T3) .....	13.20
70100S	• remplacer la traverse AV de siège AV (T2) .....	01.40
70100T	• remplacer la traverse AR de siège AV (T2).....	01.90
70100D	• remplacer la porte AV (T1) .....	02.30
70100D	• remplacer la porte AR (T1) .....	02.30
	<b>Remplacer le longeron intérieur de bas de caisse (T3)</b>	
<b>70170A</b>	- coté droit :	
	• berline sans toit ouvrant .....	<b>29.90</b>
	• berline avec toit ouvrant .....	<b>31.20</b>
	• break sans vitre de pavillon .....	<b>33.40</b>
	• break avec vitre de pavillon.....	<b>31.20</b>
<b>70171A</b>	- coté gauche	
	• berline sans toit ouvrant .....	<b>29.90</b>
	• berline avec toit ouvrant .....	<b>31.20</b>
	• break sans vitre de pavillon .....	<b>33.40</b>
	• break avec vitre de pavillon.....	<b>31.20</b>
	- Suppléments :	
70170M	• remplacer la traverse AV de siège AV (T2) .....	01.40
70170N	• remplacer la traverse AR de siège AV (T2).....	01.70
	<b>Remplacer le pied milieu (complet) (T3)</b>	
<b>90140A</b>	- coté gauche :	
	• berline sans toit ouvrant .....	<b>19.40</b>
	• berline avec toit ouvrant .....	<b>20.40</b>
	• break sans vitre de pavillon .....	<b>20.90</b>
	• break avec vitre de pavillon.....	<b>16.30</b>
<b>90145A</b>	- coté droit :	
	• berline sans toit ouvrant.....	<b>19.40</b>
	• berline avec toit ouvrant .....	<b>20.40</b>
	• break sans vitre de pavillon .....	<b>20.90</b>
	• break avec vitre de pavillon.....	<b>16.30</b>
90140B	- Supplément : remplacer le renfort et la doublure de pied milieu (T2) .....	01.80
	<b>Remplacer le pied milieu (partiel) (T2) (tous types) :</b>	
<b>90141A</b>	- coté gauche .....	<b>11.10</b>
<b>90146A</b>	- coté droit .....	<b>11.10</b>
<b>72141A</b>	<b>Remplacer la traverse AV de siège AV (T2) .....</b>	<b>03.80</b>
<b>72144A</b>	<b>Remplacer la traverse AR de siège AV (T2) .....</b>	<b>05.10</b>
<b>83500A</b>	<b>Remplacer le pavillon (T2) :</b>	
	- berline sans toit ouvrant .....	<b>08.10</b>
	- berline avec toit ouvrant .....	<b>09.10</b>
	- break sans vitre de pavillon.....	<b>10.60</b>
	- break avec vitre de pavillon.....	<b>09.20</b>

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
	- Suppléments :	
83500B	• remplacer la traverse AV de pavillon (T2).....	00.50
83500C	• remplacer l'arceau central de pavillon (T2) .....	00.30
83500D	• remplacer la traverse AR de pavillon (T2) :	
	• berline .....	00.50
	• break .....	00.70
	<b>PARTIE ARRIÈRE BERLINE</b>	
<b>72315A</b>	<b>Remplacer la jupe AR (T3) .....</b>	<b>07.30</b>
	- Suppléments à la jupe AR :	
72315B	• remplacer la fermeture inf. d'aile ARD (T2).....	01.30
72315C	• remplacer la fermeture inf. d'aile ARG (T2).....	01.30
72315D	• remplacer le logement du feu ARD (T2).....	01.10
72315E	• remplacer le logement du feu ARG (T2).....	01.10
72315F	• remplacer la fermeture du passage de roue ARD (T2) .....	00.70
72315G	• remplacer la fermeture du passage de roue ARG (T2) .....	00.70
72315L	• remplacer le passage de roue ARD de la partie AR (T2) .....	00.50
72315M	• remplacer le passage de roue ARG de la partie AR (T2) .....	00.50
72135J	• remplacer l'aile ARD (partielle) (T3) .....	07.40
72135K	• remplacer l'aile ARG (partielle) (T3) .....	07.70
72315H	• remplacer la malle AR (T1).....	00.90
	<b>Remplacer l'aile AR (partielle) (T3) :</b>	
<b>85008A</b>	- coté droit .....	<b>12.40</b>
<b>85009A</b>	- coté gauche .....	<b>11.70</b>
	<b>Remplacer l'aile AR (complète) (T3) :</b>	
<b>85024A</b>	- coté droit - sans toit ouvrant .....	<b>18.00</b>
	- avec toit ouvrant .....	<b>19.00</b>
<b>85025A</b>	- coté gauche - sans toit ouvrant .....	<b>17.30</b>
	- avec toit ouvrant .....	<b>18.30</b>
	- Suppléments aux opérations des ailes AR :	
85008B	• remplacer la fermeture du passage de roue (T2).....	00.60
85008C	• remplacer le passage de roue de partie AV (T2) .....	00.90
85008I	• remplacer le passage de roue de partie AR (T2) .....	00.50
85008F	• remplacer la jupe AR (T2) .....	03.00
85008L	• remplacer la doublure de custode (T2) .....	01.70
85008M	• remplacer la doublure d'aile AR assemblée (T3) .....	06.10
85008K	• remplacer la tablette AR (T2) .....	00.80
85008H	• remplacer la malle AR (T1).....	00.90
<b>72316A</b>	<b>Remplacer la tablette AR (T2) .....</b>	<b>05.70</b>
<b>72131A</b>	<b>Remplacer le plancher AR (T3) .....</b>	<b>14.60</b>
	- Suppléments au plancher AR :	
72131D	• remplacer le longeron ARD (T3).....	05.30
72131E	• remplacer le longeron ARG (T3).....	05.30
72131H	• remplacer la fermeture ARD du passage de roue (T2) .....	00.60
72131L	• remplacer la fermeture ARG du passage de roue (T2) .....	00.60
72131B	• remplacer l'aile ARD (partielle) (T3) .....	07.20
72131C	• remplacer l'aile ARG (partielle) (T3) .....	07.20
72131F	• remplacer l'aile ARD (complète) (T3) .....	10.80
72131G	• remplacer l'aile ARG (complète) (T3) .....	10.80
72131I	• remplacer le passage de roue ARD de partie AV (T2) .....	00.90
72131M	• remplacer le passage de roue ARG de partie AV (T2) .....	00.90
72131J	• remplacer le passage de roue ARD de partie AR (T2).....	00.50
72131N	• remplacer le passage de roue ARG de partie AR (T2) .....	00.50
72131K	• remplacer la doublure d'aile ARD assemblée (T3) .....	06.10
72131P	• remplacer la doublure d'aile ARG assemblée (T3) .....	06.10
	<b>PARTIE ARRIÈRE BREAK</b>	
<b>72265A</b>	<b>Remplacer la jupe AR (T2) .....</b>	<b>05.40</b>
	- Suppléments à la jupe AR :	
72265B	• remplacer la doublure de jupe AR (T2) .....	03.10
72265C	• remplacer la fermeture inf. d'aile ARD (T2).....	01.30
72265D	• remplacer la fermeture inf. d'aile ARG (T2).....	01.30
72265E	• remplacer le logement du feu ARD (T2).....	01.80

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
72265F	• remplacer le logement de feu ARG (T2).....	01.80
72265G	• remplacer la fermeture du passage de roue ARD (T2) .....	00.70
72265H	• remplacer la fermeture du passage de roue ARG (T2) .....	00.70
72265L	• remplacer l'aile ARD (partielle) (T2) .....	13.70
72265M	• remplacer l'aile ARG (partielle) (T2) .....	13.70
72265N	• remplacer la doublure de gouttière inf. droit (T2).....	01.00
72265P	• remplacer la doublure de gouttière inf. gauche (T2).....	01.00
	<b>Remplacer l'aile AR (partielle) (T3) :</b>	
<b>85008A</b>	- coté droit .....	<b>16.70</b>
<b>85009A</b>	- coté gauche.....	<b>16.20</b>
	<b>Remplacer l'aile AR (complète) (T3) :</b>	
<b>85024A</b>	- coté droit - sans vitre de pavillon .....	<b>23.50</b>
	- avec vitre de pavillon .....	<b>19.30</b>
<b>85025A</b>	- coté gauche - sans vitre de pavillon .....	<b>23.00</b>
	- avec vitre de pavillon .....	<b>18.80</b>
	- Suppléments aux opérations des ailes AR :	
85024B	• remplacer la fermeture du passage de roue (T2).....	00.60
85024C	• remplacer le passage de roue de partie AV (T2) .....	00.90
85024I	• remplacer le passage de roue de partie AR (T2) .....	00.50
85024D	• remplacer la jupe AR (T2).....	01.40
85024E	• remplacer la doublure de jupe AR (T2). .....	02.10
85024J	• remplacer la doublure d'aile AR assemblée (T3) .....	03.40
85024G	• remplacer le hayon (T1).....	01.00
<b>72131A</b>	<b>Remplacer le plancher AR (T3) .....</b>	<b>16.10</b>
	- Suppléments au plancher AR :	
72131D	• remplacer le longeron ARD (T3).....	05.30
72131E	• remplacer le longeron ARG (T3).....	05.30
72131H	• remplacer la fermeture ARD du passage de roue (T2) .....	00.60
72131L	• remplacer la fermeture ARG du passage de roue (T2) .....	00.60
72131B	• remplacer l'aile ARD (partielle) (T3) .....	13.20
72131C	• remplacer l'aile ARG (partielle) (T3) .....	13.20
72131I	• remplacer le passage de roue ARD de partie AV (T2) .....	00.90
72131M	• remplacer le passage de roue ARG de partie AV (T2) .....	00.90
72131J	• remplacer le passage de roue ARD de partie AR (T2) .....	00.50
72131N	• remplacer le passage de roue ARG de partie AR (T2) .....	00.50
72131F	• remplacer l'aile ARD (complète) (T3) :	
	• sans vitre de pavillon .....	16.00
	• avec vitre de pavillon.....	14.70
72131G	• remplacer l'aile ARG (complète) (T3) :	
	• sans vitre de pavillon .....	16.00
	• avec vitre de pavillon.....	14.70
<b>CAISSE</b>		
<b>70010A</b>	<b>Remplacer la caisse (T2)</b> <b>(dépose et pose de la mécanique AV et AR, et remplacement de la caisse)</b> <b>- Berline</b> - essence (tous types) et 1.6 HDI (T1 : 25.80 T2 : 31.40) .....	<b>57.20</b>
	- 2.0 HDI (T1 : 28.40 T2 : 31.40).....	<b>59.80</b>
	<b>- Break sans vitre de pavillon</b> - essence (tous types) et 1.6 HDI (T1 : 25.80 T2 : 33.70) .....	<b>59.50</b>
	- 2.0 HDI (T1 : 28.40 T2 : 33.70).....	<b>62.10</b>
	<b>- Break avec vitre de pavillon</b> - essence (tous types) et 1.6 HDI (T1 : 25.80 T2 : 42.50) .....	<b>68.30</b>
	- 2.0 HDI (T1 : 28.40 T2 : 42.50).....	<b>70.90</b>
	- Supplément : contrôle du train AV et AR .....	02.60
<b>DÉPOSE ET POSE MECANIKES POUR MONTAGE CAISSE SUR MARBRE</b>		
<b>70004A</b>	<b>Pose du véhicule sur banc (T3) .....</b>	<b>01.50</b>
<b>70005A</b>	<b>Dépose et pose de la mécanique AV (T1)</b> - essence (tous types) et 1.6 HDI. ....	<b>17.20</b>

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
70006A 70001A	- 2.0 HDI .....	19.70
	- Supplément : contrôle de train AV.....	01.30
	Dépose et pose de la mécanique AR (T1).....	04.20
	Dépose et pose de la mécanique AV et AR (T1) - essence (tous types) et 1.6 HDI .....	21.40
	- 2.0 HDI .....	23.90
	- Supplément : contrôle du train AV et AR .....	02.60

### PEINTURE DES ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE

#### INDICATIONS POUR L'UTILISATION DES TEMPS DE PEINTURE

Il existe 4 catégories de PEINTURE :

- Peinture « catégorie 0 » : concerne une caisse ou un élément neuf amovible déposé peint sur support. cette catégorie comprend l'apprêtage sur 2 faces, le ponçage, le pistolage de la laque sur 2 faces, le pistolage du vernis (pour peinture bicouche) en cabine, le nettoyage du poste de travail et l'évacuation de l'élément.
- Peinture « catégorie 1 » : concerne les éléments neuf lorsqu'il sont peints conjointement avec des éléments adjacents. concerne les éléments réparés pour lesquels la réfection des fonds est supérieure à 20% de la surface de l'élément et les éléments soudés. comprend l'application d'une impression phosphatant sur les zones mises à nus, l'apprêtage sur 2 faces, la pose éventuelle de mastic, le pistolage de la laque sur 2 faces, le pistolage du vernis (pour peinture bicouche) en cabine, le marouflage et le nettoyage du poste de travail et l'évacuation du véhicule.
- Peinture « catégorie 2 » : concerne les éléments réparés pour lesquels la réfection des fonds est inférieur à 20% de la surface de l'élément. comprend l'application d'une impression phosphatant sur les zones mises à nus, l'apprêtage sur 2 faces de la surface réparée, la pose éventuelle de mastic, le ponçage, le pistolage de la laque sur la face interne réparée et sur la face externe, le pistolage du vernis (pour peinture bicouche) en cabine, le marouflage et le nettoyage du poste de travail et l'évacuation du véhicule.
- Peinture « catégorie 3 » : concerne les éléments pour lesquels il n'est pas nécessaire de procéder à la réfection des fonds, peut être utilisée pour le raccord d'élément soudé adjacent à un élément remplacé ou réparé. comprend le ponçage de la face à peindre, le pistolage de la laque et du vernis (pour peinture bicouche), le marouflage et le nettoyage du poste de travail et l'évacuation du véhicule.

#### NOTA :

Les traitements anticorrosion des corps creux et antigravillonnage ne sont pas compris dans ces différentes catégories. les suppléments qu'ils représentent sont donnés à la suite de chaque élément quand l'application de ces traitements s'avère nécessaire.

### PRINCIPES DE CALCUL DES TEMPS DE PEINTURE

#### Facturation de 2 éléments adjacents :

- temps de l'opération unitaire correspondant à la nature de l'intervention pour chaque élément, puis appliquer un abattement de 15%.

#### Facturation de 3 éléments adjacents :

- même procédé mais appliquer un abattement de 20%.

#### Facturation de 4 éléments adjacents et plus :

- même procédé mais appliquer un abattement de 25%.

- Pour les éléments non adjacent, ajouter les temps correspondants selon les catégories retenues sans abattement.

#### PRISE EN CHARGE (FORTFAIT PEINTURE)

La prise en charge n'est pas incluse dans les temps de peintures. Elle doit être ajoutée, quel que soit le nombre d'éléments peints. Elle comprend la préparation de la teinte, le pistolage d'une ou plusieurs plaques pour corriger celle-ci, le nettoyage des instruments et du pistolet, le rangements des produits.

Pour laques opaques .....	00.70
Pour laques vernissées .....	01.00

### EXEMPLES DE CHIFFRAGES « PEINTURE »

<u>1°</u> 407 berline Laque monocouche	
<b>Temps de facturation pour 1 élément :</b>	
CAPOT AV (réparé, cat. 2) .....	02.90
Prise en charge .....	00.70
TOTAL.....	03.60

<u>2°</u>	<b>407 berline Laque monocouche</b>	
	Temps de facturation pour 2 éléments adjacents =	
	CAPOT AV (cat. 1) .....	03.50
	AILE AVD (cat. 2).....	01.40
	Sous total = .....	04.90
	Abattement 15%.....	00.75
	Sous total =.....	04.15
	Prise en charge .....	00.70
	<b>TOTAL</b> .....	<b>04.85</b>

<u>3°</u>	<b>407 berline Laque bicouche</b>	
	Temps de facturation pour 3 éléments adjacents et 1 élément non adjacent =	
	CAPOT AV (cat. 1) .....	03.60
	AILE AVG (cat. 3) .....	01.20
	AILE AVD (cat. 2).....	01.50
	Sous total = .....	06.30
	Abattement 20%.....	01.20
	Sous total =.....	05.10
	AILE ARD (cat.3).....	01.60
	Prise en charge .....	01.00
	<b>TOTAL</b> .....	<b>07.70</b>

<u>4°</u>	<b>407 break Laque bicouche</b>	
	Temps de facturation pour 4 éléments adjacents et 2 éléments non adjacents (mais adjacents entre eux) =	
	CAPOT AV (cat. 1).....	03.60
	AILE AVG (cat. 3) .....	01.20
	AILE AVD (cat. 2).....	01.50
	PANNEAU EXT. PORTE AVG (cat. 0).....	01.10
	Sous total = .....	07.40
	Abattement 25%.....	01.85
	Sous total =.....	05.55
	AILE ARD (cat.1).....	03.30
	HAYON (cat. 3).....	01.70
	Sous total = .....	05.00
	Abattement 15%.....	00.75
	Sous total =.....	04.25
	Prise en charge .....	01.00
	<b>TOTAL</b> .....	<b>10.80</b>

#### PEINTURE DES ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE

PEINTURE PARTIE AVANT	classe 0	classe 1	classe 2	classe 3
<b>BOUCLIER AV</b>				
- peinture opaque .....	01.30	-	03.30	02.30
- peinture métallisée .....	01.50	-	03.40	02.50
<b>CAPOT AV</b>				
- peinture opaque .....	02.30	03.50	02.90	01.80
- peinture métallisée .....	02.40	03.60	03.00	02.00
<b>AILE AV</b>				
- peinture opaque .....	00.50	01.60	01.40	01.10
- peinture métallisée .....	00.60	01.70	01.50	01.20
<b>PEINTURE PARTIE LATÉRALE</b>				
<b>PIED AV</b>				
- peinture opaque .....	-	01.90	-	-
- peinture métallisée .....	-	02.00	-	-
<b>RÉTROVISEUR</b>				
- peinture opaque .....	00.40	-	-	-
- peinture métallisée .....	00.50	-	-	-
<b>PORTE AV</b>				
- peinture opaque. ....	01.20	02.50	02.20	01.70
- peinture métallisée .....	01.40	02.60	02.30	01.80
<b>PANNEAU PORTE AV</b>				
- peinture opaque .....	01.00	02.10	01.80	01.30
- peinture métallisée .....	01.10	02.20	01.90	01.40

- PORTE AR				
- peinture opaque .....	01.20	02.40	02.10	01.60
- peinture métallisée .....	01.30	02.50	02.20	01.70
<b>PANNEAU PORTE AR</b>				
- peinture opaque .....	01.00	02.20	01.80	01.30
- peinture métallisée .....	01.10	02.30	01.90	01.40
<b>POIGNÉE PORTE</b>				
- peinture opaque .....	00.30	-	-	-
- peinture métallisée .....	00.40	-	-	-
<b>PIED MILIEU</b>				
- peinture opaque .....	-	02.10	-	-
- peinture métallisée .....	-	02.20	-	-
<b>BAS DE CAISSE</b>				
- peinture opaque .....	-	02.40	01.90	01.40
- peinture métallisée .....	-	02.50	02.00	01.50
<b>PAVILLON BERLINE</b>				
- peinture opaque .....	-	03.70	02.90	01.80
- peinture métallisée .....	-	03.90	03.00	02.00
<b>PAVILLON BREAK SANS VITRE DE TOIT</b>				
- peinture opaque .....	-	04.20	03.30	02.00
- peinture métallisée .....	-	04.50	03.50	02.20
<b>PAVILLON BREAK AVEC VITRE DE TOIT</b>				
- peinture opaque .....	-	01.50	01.30	01.00
- peinture métallisée .....	-	01.60	01.40	01.10
<b>AILE AR BERLINE</b>				
- peinture opaque .....	-	02.70	02.20	01.50
- peinture métallisée .....	-	02.80	02.30	01.60
<b>AILE AR BREAK</b>				
- peinture opaque .....	-	03.10	02.60	01.80
- peinture métallisée .....	-	03.30	02.70	01.90
<b>TRAPPE CARBURANT</b>				
- peinture opaque .....	00.30	-	-	-
- peinture métallisée .....	00.40	-	-	-
<b>PEINTURE PARTIE ARRIÈRE</b>	<b>classe 0</b>	<b>classe 1</b>	<b>classe 2</b>	<b>classe 3</b>
<b>Bouclier AR berline</b>				
- peinture opaque .....	01.20	-	02.90	02.10
- peinture métallisée .....	01.30	-	03.00	02.20
<b>BOUCLIER AR BREAK</b>				
- peinture opaque .....	01.30	-	03.10	02.20
- peinture métallisée .....	01.40	-	03.20	02.30
<b>MALLE BERLINE</b>				
- peinture opaque .....	01.40	02.50	02.10	01.40
- peinture métallisée .....	01.60	02.70	02.20	01.50
<b>HAYON BREAK</b>				
- peinture opaque .....	01.50	02.70	02.20	01.50
- peinture métallisée .....	01.70	02.90	02.40	01.70
<b>PANNEAU EXT. HAYON BREAK</b>				
- peinture opaque .....	00.90	02.20	-	-
- peinture métallisée .....	01.00	02.30	-	-
<b>PLANCHER AR</b>				
- peinture opaque .....	-	03.00	-	-
- peinture métallisée .....	-	03.00	-	-
<b>JUPE AR</b>				
- peinture opaque .....	-	01.90	-	-
- peinture métallisée .....	-	02.00	-	-
<b>PEINTURE CAISSE</b>	<b>classe 0</b>	<b>classe 1</b>	<b>classe 2</b>	<b>classe 3</b>
<b>CAISSE NUE BERLINE</b>				
- peinture opaqu .....	12.30	-	-	-
- peinture métallisée .....	13.10	-	-	-
<b>CAISSE NUE BREAK SANS VITRE DE PAVILLON</b>				
- peinture opaque .....	13.40	-	-	-
- peinture métallisée .....	14.40	-	-	-
<b>CAISSE NUE BREAK AVEC VITRE DE PAVILLON</b>				
- peinture opaque .....	11.30	-	-	-
- peinture métallisée .....	12.10	-	-	-


		classe 0	classe 1	classe 2	classe 3
<b>PEINTURE CAISSE</b>					
<b>CAISSE BERLINE</b>					
- peinture opaque.....		-	13.70	-	08.70
- peinture métallisée.....		-	14.80	-	10.00
<b>CAISSE BREAK SANS VITRE DE PAVILLON</b>					
- peinture opaque.....		-	14.40	-	09.10
- peinture métallisée.....		-	15.70	-	10.40
<b>CAISSE BREAK AVEC VITRE DE PAVILLON</b>					
- peinture opaque.....		-	13.10	-	08.50
- peinture métallisée.....		-	14.20	-	09.60
<b>CAISSE COMPLÈTE BERLINE</b>					
- peinture opaque.....		20.30	-	-	-
- peinture métallisée.....		21.90	-	-	-
<b>CAISSE COMPLÈTE BREAK SANS VITRE DE PAVILLON</b>					
- peinture opaque.....		21.70	-	-	-
- peinture métallisée.....		23.50	-	-	-
<b>CAISSE COMPLÈTE BREAK AVEC VITRE DE PAVILLON</b>					
- peinture opaque.....		20.00	-	-	-
- peinture métallisée.....		21.60	-	-	-
<b>PEINTURE DES ÉLÉMENTS INTÉRIEUR DE LA CAISSE</b>		<b>Pourcentage de la surface à peindre</b>			
	20%	40%	60%	80%	100%
- Compartiment moteur.....	00.60	01.00	01.70	02.60	03.30
- Habitacle.....	00.90	01.80	03.60	05.20	06.80
- Compartiment AR.....	00.80	01.40	02.80	04.00	05.20
<b>ANTIGRAVILLONNAGE</b>					
- Caisse.....	01.20				
- Un élément de carrosserie.....	00.60				

## NOMENCLATURE


1 Obturateur	33 Renfort de dossier	65 Renfort de pied AV
2 Enjoliveur de bouclier AV	34 Longeronnet	66 Pied milieu
3 Grille	35 Fermeture AV de longeronnet	67 Renfort de pied milieu
4 Déflecteur	36 Support AV	68 Doublure
5 Protecteur	37 Longeronnet AR	69 Bas de caisse
6 Anti-brouillard	38 Support de butée	70 Ame de longeron
7 Bouclier AV	39 Fermeture AR de longeronnet	71 Longeron int
8 Support	40 Plancher AR partie AV	72 Pavillon
9 Absorbeur inf	41 Traverse d'assise AR	73 Arceau de pavillon
10 Armature inf	42 Plancher AR partie AR	74 Traverse AR
11 Absorbeur latérale	43 Longeron AV	75 Brancard de pavillon
12 Absorbeur centrale	44 Semelle de liaison	76 Doublure de brancard
13 Armature sup	45 Equerre	77 Coté de caisse
14 Emblème	46 Entretoise	78 Feu AR
15 Support de plage	47 Semelle	79 Doublure sup. de custode
16 Optique	48 Liaison de longeron	80 Passage de roue AR partie AV
17 Capot moteur	49 Support d'absorbeur AV	81 Passage de roue AR partie AR
18 Pare-brise	50 Support d'appui de façade	82 Passage de roue AR
19 Traverse AV de pavillon	51 Longeron (réparation)	83 Doublure d'aile AR
20 Cloison d'air	52 Longeron (réparation AV)	84 Boîtier de feu AR
21 Cloison d'air latérale	53 Support de traverse	85 Tôle de fermeture
22 Façade AV	54 Embout	86 Tablette AR
23 Déflecteur	55 Semelle centrale	87 Lunette AR
24 Insonorisant	56 Longeron ARD	88 Hayon ou couvercle de coffre
25 Traverse inf	57 Longeron ARG	89 Bouclier AR
26 Traverse de tablier	58 Aile AV	90 Jupe AR
27 Tablier (partie sup.)	59 Renfort d'aile AV	91 Panneau AR
28 Tablier inf	60 Support de bouclier AV	92 Doublure de panneau AR
29 Insonorisant de tablier	61 Doublure d'aile AV	93 Glace de porte AR
30 Traverse AR latérale	62 Passage de roue AV	94 Porte AR
31 Traverse AR	63 Passage de roue AV (partie AV)	95 Glace de porte AV
32 Traverse talons	64 Pied AV	96 Porte AV

# PEUGEOT 407

PEUGEOT 407



Spécificités 4 Portes



Spécificités Break

