

SECTION **RS**

AVIS DE MODIFICATION :


- Le schéma de câblage du système d'airbag a été modifié.

TABLE DES MATIERES

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS).....3002
Schéma3002
Schéma de câblage — SRS —/Conduite à gauche3003

Schéma de câblage — SRS —/Conduite à droite3007





Schéma



DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Schéma de câblage — SRS —/Conduite à gauche (Suite)

RS-SRS-02



Refer to last page (Foldout page).

M20, B19



*: This connector is not shown in "HARNESS LAYOUT", EL section.

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Schéma de câblage — SRS —/Conduite à gauche (Suite)

CONDUITE A GAUCHE AVEC CONSULT-II



RS-SRS-04



DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Schéma de câblage — SRS —/Conduite à gauche (Suite)

RS-SRS-05





DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Schéma de câblage — SRS —/Conduite à droite (Suite)

CONDUITE A DROITE AVEC CONSULT-II

RS-SRS-09



TRS075M

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Système de retenue supplémentaire (SRS)

Schéma de câblage — SRS —/Conduite à droite (Suite)

RS-SRS-10

 : avec système d'airbag latéral

